

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh



An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

Imleabhar 66

31 Lúnasa 2023

Clár

II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

- ★ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2023 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus le caighdeáin tástála le haghaidh trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157⁽¹⁾

1

(1) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE.

Tagraíonn gníomhartha a bhfuil a dteidil i gcló éadrom do bhainiú cúrsaí talimhaíochta ó lá go lá agus go ginearálta bionn tréimhse theoranta bailíochta i gceist leo.

Tá teidil na ngníomhartha eile i gcló trom agus tagann réiltín rompu.

II

(Gníomhartha neamhreachtacha)

RIALACHÁIN

RIALACHÁIN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/1667 ÓN gCOIMISIÚN
an 8 Lúnasa 2023

lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus le caighdeán tástála le haghaidh trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EURPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 35(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Is sna hionstraimí idirnáisiúnta a shainítear in Airteagal 2(5) de Threoir 2014/90/AE a dhéantar foráil maidir leis na ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus na caighdeán tástála i leith trealamh muirí a thagann faoi raon feidhme na Treorach sin.
- (2) Chun na hathruithe is déanaí ar na hionstraimí idirnáisiúnta a chur san áireamh, ba cheart liosta na n-ionstraimí idirnáisiúnta is infheidhme a thabhairt cothrom le dáta agus ba cheart trealamh muirí atá faoi réir cheanglais chomhchuibhithe an Aontais de bhun Threoir 2014/90/AE i ndiaidh na n-athruithe sin, a liostú go sainráite.
- (3) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 ón gCoimisiún⁽²⁾ a aisghairm.
- (4) Tá sé réasúnta agus comhréireach idirthréimhse a cheadú ar féidir leanúint d'earra nua trealmh mhuirí a chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais lena linn, ar earra nua trealmh mhuirí é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm i mBallstát roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo mar a shainítear in Airteagal 2(2) de Threoir 2014/90/AE.
- (5) Chun cur chun feidhme comhchuibhithe, tapa agus simplí Threoir 2014/90/AE a éascú, ba cheart gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar de bhun na Treorach sin a bheith i bhfoirm Rialachán Cur Chun Feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 35(5) den Treoir sin.
- (6) Ionas go mbeidh an tionscal trealmh mhuirí agus páirtithe leasmhara eile in ann oiriúnú do na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart an Rialachán seo teacht i bhfeidhm 40 lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

⁽¹⁾ IO L 257, 28.8.2014, lch. 146.⁽²⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 ón gCoimisiún an 4 Iúil 2022 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus le caighdeán tástála le haghaidh trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158 (IO L 180, 6.7.2022, lch. 1).

- (7) Tá na bearta dá bhforáltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Fharraigí Sábháilte agus um Thruailliú ó Longa a Chosc a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 2099/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle⁽³⁾,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Beidh na ceanglais maidir le dearadh, tógáil agus feidhmiú agus na caighdeáin tástala dá bhforáltear sna hionstraimí idirnáisiúnta a shainítéar in Airteagal 2(5) de Threoir 2014/90/AE, infheidhme maidir le gach earra trealamh mhuirí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157.

Airteagal 3

1. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar “earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158” i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh an 25 Lúnasa 2021 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí an 25 Lúnasa 2024.

2. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar “earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157” i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh 15 Lúnasa 2022 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí 15 Lúnasa 2025.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an ceathrachadú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 8 Lúnasa 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtaráin

Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Rialachán (CE) Uimh. 2099/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 lena mbunaítear Coiste um Shábháilteachta ar Muir agus um Thruailliú ó Longa a chosc (COSS) agus lena leasaítear na Rialacháin maidir le sábháilteachta mhuirí agus le truailliú ó longa a chosc (IO L 324, 29.11.2002, lch. 1).

IARSCRÍBHINN

Nóta ginearálta: tagraíonn tagairtí do Rialachán ‘SOLAS’ d’fhorálacha an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir [arna shíniú i Londain an 1 Samhain 1974], arna leasú.

Liosta na n-acrainmneacha a úsáidtear

A.1, Leasú 1 a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

A.2, Leasú 2 a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

AC, Ceartúchán Leasaitheach a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

CAT, Catagóir le haghaidh trealamh radair mar a shainítéar i roinn 1.3 de IEC 62388 (2007)

Ciorc., Ciorclán.

COLREG, na Rialachán Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc.

COMSAR, fochoiste IMO um Radachumarsáid agus um Chuardach agus Tarrtháil.

EN, Caighdeán Eorpach.

ETSI, Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide.

FSS, an Cód Idirnáisiúnta um Chórais le haghaidh Sábháilteacht ó Dhóiteáin.

FTP, an Cód Idirnáisiúnta um Fheidhmiú Gnásanna Tástála Dóiteáin.

GNSS, an Córas Domhanda um Loingseoireacht Sataillte.

HSC, an Cód d’Árthaí Ardluais.

IBC, an Cód Idirnáisiúnta um Cheimiceáin i mBulc.

ICAO, an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta.

IEC, an Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil.

IGC, an Cód Idirnáisiúnta um Dhéanmhas agus Trealamh Long a Iompraíonn Gás Leachtaithe i mBulc.

IMO, an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

ISO, Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán.

ITU, an tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide.

LSA, Fearas tarrthála.

MARPOL, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc.

MED, an Treoir maidir le Trealamh Muirí.

MEPC, an Coiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí.

MSC, an Coiste Muir-Shábháilteachta.

NO_x, Ocsaídí Nítrigine.

Córais O₂/HC: Córais hidreacarbóin ocsagine.

SOLAS, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir.

SO_x, Ocsaídí Sulfair.

Rial., Rialachán.

Rún, Rún.

Nótaí is infheidhme maidir leis an Iarscríbhinn seo

- (a) Ginearálta: sa bhreis ar na caighdeáin tástála dá dtagraítear go sonrach san Iarscríbhinn seo, ceanglaítear le scrúdú cineáil (cineálcheadú) comhlíonadh cheanglais is infheidhme na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta agus rúin agus chiorcláin ábhartha IMO. Tagraítear don chomhlíonadh sin sna modúil le haghaidh measúnú comhréireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/90/AE.
- (b) Colún 3: i gcás ina bhfuil dhá thacar caighdeán tástála scartha le 'nó', comhlíonann gach ceann acu na ceanglais tástála chun Caighdeán Feidhmíochta IMO a chomhlíonadh. Dá bhrí sin, is leor tástáil de réir ceann de na tacair sin chun comhlíontacht cheanglais na n-ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha a léiriú. Os a choinne sin, nuair atá deighilteoirí eile (amhail an chamóg) in úsáid tá feidhm leis na tagairtí liostaithe uile.
- (c) Colún 6: chun na tráthchláir le haghaidh longthógála a chur san áireamh, ag brath ar shaintréithe an trealaimh mhuirí shonraigh, tuigfear gurb éard atá i gceist leis an téarma 'cur ar bord' ceann diobh seo a leanas, mar a léirítear idir lúibíní i ndiaidh na ndátaí:
 - (i) céadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta ar bord loinge de chuid an Aontais;
 - (ii) céadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta nó a chéadstuáil ina shuíomh feidhmíochta ar bord loinge de chuid an Aontais;
 - (iii) seachadadh an trealaimh go dtí an longchlós má dhéantar an seachadadh sin laistigh de 30 mí roimh chéadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta.
- (d) I gcás ina bhfuil níos mó ná ró amháin le haghaidh ionráil earra trealaimh mhuirí amháin (mar shampla, MED/1.3), is é rud atá sa ró is fochtaraí ceanglais nuashonraithe na n-ionstraimí idirnáisiúnta i leith na gceanglas a leagtar amach ar an ró uachtarach nó ar na rónna uachtaracha.
- (e) Sna cásanna dá dtagraítear i bpoinse(d) i gcás nach bhfuil aon dáta i gcolúin 5 agus 6, cuirtear in iúl leis sin nach ndearnadh aon athrú ar na caighdeáin tástála agus nach mór an t-earra trealaimh mhuirí lena mbaineann na ceanglais a léirítear sa ró fochtarach (an dara ró) a chomhlíonadh.

1. Fearais tarrthála

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialacháin SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástala | Modúil le haghaidh measúnú comhréreachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|---|---|--|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/1.1 Baoithe tarrthála Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | B+D B+E B+F | 10.10.2023 (ii) | |
| MED/1.1 Baoithe tarrthála Ró 2 de 2 (RÓ NUA) — níl sé seo beartaithe lena úsáid i dteannta earra 1.10 — tá sé seo beartaithe lena úsáid i dteannta earra 1.10 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|-----------|-------------------|
| Nóta: má tá sé beartaithe an socrú mearscaoilte dá bhforáiltear do na comharthaí deataigh féinghníomhachtaithe agus na soilse féin-adhainte a oibriú, beidh mais na n-earraí sin níos lú ná 4 kg (fíach freisin earrá MED/1.3). | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.2a Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarthála: — le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (ii) |
| MED/1.2a Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarthála: — le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-----|-----------|-------------------|
| Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnacha leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005 | | | |
| MED/1.2b Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh baoithe tarrthála | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D | 13.9.2019 | 12.8.2023 (ii) |
| Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+F | | |
| MED/1.2b Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh baoithe tarrthála | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------|
| Ró 2 de 2 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnacha leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4. | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | — ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. | | | |
| MED/1.2c Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh seaicéid tarrthála | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (ii) | 12.8.2023 |
| Ró 1 de 2 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| MED/1.2c Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh seaicéid tarrthála | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| Ró 2 de 2 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4. | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. | | | |
| MED/1.3 Comharthaí deataigh féinghníomhachtaithe baoithe tarrthála | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (ii) | |
| Ró 1 de 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|----------------------------------|------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| MED/1.3 Comharthaí deataigh féinghníomhachtaithe baoithe tarrthála Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | <p>12.8.2020</p> | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----|------------|---|
| MED/1.4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D | 10.10.2026 | |
| Seaicéid tarrthála | — SOLAS 74 Rial. III/4, | | B+E | (ii) | |
| Ró 1 de 2 | — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/7, | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/22, | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, | | | | |
| | — IMO MSC/Ciorc.922, | | | | |
| | — IMO MSC.1/Ciorc.1304, | | | | |
| | — IMO MSC.1/Ciorc.1470, | | | | |
| | — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, | B+D | 10.10.2023 | |
| Seaicéid tarrthála | — SOLAS 74 Rial. III/4, | — IMO Rún MSC.481(102). | B+E | | |
| Ró 2 de 2 | — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+F | | |
| (RÓ NUA) | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/7, | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/22, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.922, — IMO MSC.1/Ciorc.1304, — IMO MSC.1/Ciorc.1470, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.5a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.5a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|------------------------|---|
| MED/1.5b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| MED/1.5b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.5c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — cultacha frithnochta | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.5c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — cultacha frithnochta | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | Ceanglais iompair agus feidhmíochta <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.6a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|------------|---|
| Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.6a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|----------------------------------|------------|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.6b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | 10.10.2026 | (ii) |
| Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.6b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.6c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|------------|---|
| — cultacha frithnochta Ró 1 de 2 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.6c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála — cultacha frithnochta Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |
| MED/1.7 Áiseanna cosanta teirmeacha Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| MED/1.8 Bladhmanná (piriteicnic) Ró 1 de 2 | paraisiúit roicéid | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (ii) |
| | | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | |
| MED/1.8 Bladhmanná (piriteicnic) Ró 2 de 2 | paraisiúit roicéid | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 |
| | | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1629. | | | | |
| MED/1.9 Bladhmanná láimhe (piriteicnic) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (ii) | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| MED/1.9 Bladhmanná láimhe (piriteicnic) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — Rún MSC.81(70) ó IMO, arna leasú, — ISO 15736: 2006. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1629. | | | | |
| MED/1.10 Comharthaí (piriteicnic) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (ii) | |
| MED/1.10 Comharthaí (piriteicnic) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO MSC.1/Ciorc.1629. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| Nóta: Féach freisin earrá MED/1.1. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----------|---|
| MED/1.11 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D | 12.8.2023 | |
| Fearais caite líne | — SOLAS 74 Rial. III/4, | | B+E | (ii) | |
| Ró 1 de 2 | — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/18, | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| MED/1.11 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, | B+D | 12.8.2020 | |
| Fearais caite líne | — SOLAS 74 Rial. III/4, | — ISO 15736: 2006. | B+E | | |
| Ró 2 de 2 | — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/18, | | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, | | | | |
| | — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|---|---|-----|------------|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1633. | | | | |
| MED/1.12 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D | | 10.10.2026 |
| Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+E | (ii) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | B+F | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.12 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, | B+D | 10.10.2023 | |
| Raftaí tarrthála inséidte | — SOLAS 74 Rial. III/4, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.481(102). | B+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|--------------------|---|
| Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | <p>Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+F | | |
| MED/1.13 Raftáí tarrthála righne Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | <ul style="list-style-type: none"> B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.13 Raftaí tarrthála righne Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|--------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.14a Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — inséidte Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | <p>— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.</p> <p>Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| MED/1.14a Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — inséidte Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, | <p>— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú,</p> <p>— IMO Rún MSC.481(102).</p> <p>Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|---|
| (RÓ NUA) | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.14b Raftáí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — righin Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.14b Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — righin Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-------------------|--------------------|---|
| MED/1.15 Raftaí tarrthála iniompaithe a bhfuil téastar orthu Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+D B+E B+F | 10.10.2026 (ii) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.15 Raftaí tarrthála iniompaithe a bhfuil téastar orthu Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe: — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.16 Cóirithe dobháite le haghaidh raftáí tarrthála (aonaid scaoilte hidreastatacha) Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-----|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.17a | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D | 10.10.2026 | |
| Báid tarrthála | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+F | (ii) | |
| Báid tarrthála a lainseáiltear le croch: | | | G | | |
| — iata i bpáirt | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| — iata go hiomlán | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| Ró 1 de 2 | | | | | |
| MED/1.17a | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D | 10.10.2023 | |
| Báid tarrthála | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+F | | |
| Báid tarrthála a lainseáiltear le croch: | | | G | | |
| — iata i bpáirt | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| — iata go hiomlán | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, | | | | |
| Ró 2 de 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|--|---|-----|------------|---|
| (RÓ NUA) | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.17b | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, | B+D | 10.10.2026 | |
| Báid tarrthála | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+F | (ii) | |
| Báid tarrthála saorthitíme | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. | | G | | |
| Ró 1 de 2 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--------------|------------|---|
| Nóta: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.17c Báid tarrthála a lainseáiltear le croch agus a úsáidtear mar bhád fóirithinte: — iata i bpáirt — iata go hiomlán Nóta: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D G | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|--------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.18 Báid fóirithinte ríghne Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D G | 10.10.2026 (ii) | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.18 Báid fóirithinte ríghne Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D G | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| (RÓ NUA) | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.19 Báid fóirthinte inséidte Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15372:2000. | <p>B+D</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | <p>10.10.2026</p> <p>(ii)</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-----------------|--------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.19 Báid fóirthinte inséidte Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — ISO 15372:2000. | B+D B+F G | 10.10.2023 | |
| MED/1.20a Báid fóirthinte thapa: — inséidte Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15372:2000. | B+D B+F G | 10.10.2026 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.20a Báid fóirithinte thapa: — inséidte Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — ISO 15372:2000. | B+D B+F G | 10.10.2023 | |
| MED/1.20b Báid fóirithinte thapa: — righin Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D B+F G | 10.10.2026 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.20b Báid fóirthinte thapa: — righin Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006. | B+D B+F G | 10.10.2023 | |
| MED/1.20c Báid fóirthinte thapa: — righin-inséidte Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000. | B+D B+F G | 10.10.2026 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|------------------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.20c Báid fóirithinte thapa: — righin-inséidte Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000. | B+D B+F G | 10.10.2023 | |
| MED/1.21 Fearais lainseála trí bhíthin titime (crocha) Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/33, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |

Earra MED/1.22, Fearais lainseála dhobháite le haghaidh árthaí marthanais, - arna aistriú go MED/9/1.3 agus arna scríosadh le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667.

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| MED/1.23 Fearais lainseála le haghaidh báid tarrthála saorthitíme Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/33, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|---|---|
| | — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| MED/1.24 Fearais lainseála rafta tarrthála (Crocha) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/12, — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
| MED/1.25 Fearais lainseála báid fóirithinte thapa (Crocha) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-----------------------------------|------------|---|---|
| MED/1.26a | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D | | |
| Sásra scaolte le haghaidh: — báid tarrthála agus báid fóirithinte (a lainseáiltear trí bhíthin titime) | — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+E B+F | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1419, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.26b | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D | | |
| Sásra scaolte le haghaidh: — raftaí tarrthála (a lainseáiltear trí bhíthin titime) | — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | | B+E B+F | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| MED/1.26c Sásra scaoilte le haghaidh: — báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| MED/1.27 Córais aslonnaithe muirí Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/15, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| MED/1.28 Modh tarrthála Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+F | | |
| MED/1.29 Dréimirí bordála Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. III/11, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/11, — SOLAS 74 Rial. III/34, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 5489:2008. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO MSC.1/Ciorc.1285, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.30 Ábhair ais-fhrithchaiteacha Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.658(16), arna leasú. | B+D B+E B+F | 15.8.2025 (i) | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| MED/1.30 Ábhair ais-fhrithchaiteacha Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.481(102). | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | | | | |

Earra MED/1.31, Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo árthaigh marthanais, – arna aistriú go MED/5.17 agus MED/5.18.

Earra MED/1.32, trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART), - arna aistriú go MED/4.18.

| | | | | | |
|---|---|--|-----|-----|-----|
| MED/1.33 Frithchaiteoir radair le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirthinte (éighníomhach) | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. NÓ: <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D | B+E | B+F |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.384(X), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.164(78). | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. NÓ: <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | | | |

Earra MED/1.34, Compás maighnédach Aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirthinte, - arna aistriú go MED/4.23 é.

Earra MED/1.35, trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirthinte - arna aistriú go MED/3.38 é.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| MED/1.36 Inneall tiomána báid tarrthála/báid fóirithinte Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | | | | |
| MED/1.37 Inneall tiomána báid fóirithinte – mótar transaim Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.38 Soilse cuardaigh le húsáid i mbáid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F | 13.9.2022 (ii) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| MED/1.38 Soilse cuardaigh le húsáid i mbáid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1630. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | |
| MED/1.39 Raftáí tarrthála oscailte iniompaithe Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) larscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) larscríbhinn 11. <p>Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+D B+F | 10.10.2026 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) Iarscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) Iarscríbhinn 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | | | | |
| MED/1.39 Raftáí tarrthála oscailte iniompairithe Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) Iarscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) Iarscríbhinn 11, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) Iarscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) Iarscríbhinn 11, — IMO Rún MSC.481(102). <p>Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1328. | B+D B+F | 10.10.2023 | |

Earra MED/1.40, Ardaitheoir meicniúil píolóta, - aistríodh go MED/4.48.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| MED/1.41a Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid tarrthála a lainseáiltear le croch | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| MED/1.41b Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid tarrthála saorthitime | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| MED/1.41c Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — raftaí tarrthála Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
| MED/1.41d Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid fóirithinte | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------------------|---|---|
| Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| MED/1.41e Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid fóirithinte thapa | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
| Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--------------|--------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632. | | | | |
| Earra MED/1.42, Dréimire piolóta, - arna aistriú go MED/4.49. | | | | | |
| MED/1.43 Báid fóirithinte righin-inséidte Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000. | B+D G | (ii) | 15.8.2025 |
| MED/1.43 Báid fóirithinte righin-inséidte Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/21, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021. | B+D G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1631. | | | | |
| MED/1.44 a Córais Fógartha Poiblí agus Aláraim Ghinearálta (PAGA) — Córás rialaithe agus dáileacháin (Beidh feidhm ag earra A.1/3.53 nuair a úsáidfear é mar fheiste rabhaidh dóiteáin.) Nota: Sonrófar sa deimhniú cé acu de na catagoíri loinge agus de na córais seo a leanas a bhfuil an trealamh oiriúnach dóibh: Long: — Lastlong — Long paisinéirí (gan Filleadh Sábháilte ar Chalafort a áireamh) — Long paisinéirí (lena n-áirítear Filleadh Sábháilte ar Chalafort) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/12, — SOLAS 74 Rial. II-2/21, — SOLAS 74 Rial. II-2/22, — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.1021(26) 5, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 50695:2021, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|---|
| Córais: — Córais Aláraim Ghinearálta (GA) — Córais Fógartha Phoiblí (PA) — Córais Fógartha Phoiblí agus Aláraim Ghinearálta (PAGA) Earra nua a tugadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 (aistrithe ó MED/9/1.5) Ró 1 de 1 | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.808, — IMO MSC.1/Ciorc.1369/Ag.1. | — straith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/1.44b Córais Fógartha Poiblí agus Aláraim Ghinearálta (PAGA) — Callairí ^(Beidh feidhm ag A.1/3.53 nuair a úsáidfear iad mar fheiste rabhaidh dóiteáin.) Earra nua a tugadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 (aistrithe ó MED/9/1.5) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/12, — SOLAS 74 Rial. II-2/21, | — EN 50695:2021, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">— SOLAS 74 Rial. II-2/22,— SOLAS 74 Rial. III/6,— IMO Rún A.1021(26) 5,— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII,— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4,— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4,— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8,— IMO MSC.1/Ciorc.808,— IMO MSC.1/Ciorc.1369/Ag.1. | | | | |

2. Truailliú muirí a chosc

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán MARPOL 73/78, arna leasú, agus rúin ábhartha agus cioclán IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástala | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|---|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/2.1 Trealamh le haghaidh scagadh ola (le haghaidh cion ola san eisilteach nach sáraíonn 15 p.p.m.) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14. | — IMO Rún MEPC.107(49), arna leasú, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643. | | | | |
| MED/2.2 Braiteoirí comhéadain ola/uisce Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 32. | — IMO Rún MEPC.5(XIII). | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 32. | | | | |
| MED/2.3 Méadair cion ola Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14. | — IMO Rún MEPC.107(49), arna leasú, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643. | | | | |

Earra MED/2.4, Aonaid phróiseála atá ceaptha lena gceangal le trealamh deighilte ola/uisce atá ann cheana (le haghaidh cion ola san eisilteach nach sáraíonn 15 p.p.m.), — arna fhágáil bán d'aon turas.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|-----------|---|
| MED/2.5 Córas faireacháin agus rialála scaoilte ola le haghaidh tancaeir ola Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 31, — IMO MEPC.1/Ciorc.858. | — IMO Rún MEPC.108(49), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 31. | | | | |
| MED/2.6a Córais séarachais (le húsáid ag longa paisinéirí i ngach limistéar, lena n-áirítear limistéar speisialta Iarscríbhinn IV MARPOL). Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9. | — IMO Rún MEPC.227(64), lena n-áirítear roinn 4.2. | B+D B+E B+F G | 16.3.2017 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9. | | | | |
| MED/2.6b Córais séarachais (le húsáid ag longa, seachas longa paisinéirí, i ngach limistéar agus ag longa paisinéirí lasmuigh de limistéir speisialta Iarscríbhinn IV MARPOL). Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9. | — IMO Rún MEPC.227(64), gan roinn 4.2 a áireamh. | B+D B+E B+F G | 16.3.2017 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9. | | | | |
| MED/2.7 Loisceoirí ar bord loinge (Gléasraí loiscithe lena bhfuil cumais suas le 4 000 kW) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16. | — IMO Rún MEPC.244(66). | B+D B+E B+F G | 16.3.2017 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| MED/2.8 Anailíseoir NO _x a cuireadh ar bord go buan agus le húsáid ar bord de réir Chód Teicniúil NO _x 2008 Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none">— IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 13 athbhreithnithe). — Ceanglais iompair agus feidhmíochta<ul style="list-style-type: none">— IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 13 athbhreithnithe),— IMO Rún MEPC.177(58) - (Cód teicniúil NO_x 2008),— IMO Rún MEPC.198(62). | — IMO Rún MEPC.177(58) - (NO _x Cód Teicniúil 2008), arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |
| | | | | | |

Earra MED/2.9, Trealamh a úsáideann modhanna teicniúla eile chun srian a chur le hastaíochtaí SO_x, - arna aistriú go MED/9/2.4.

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|------------|-------------------------|
| MED/2.10 Córais glantacháin gáis sceite ar bord Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none">— IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI arna athbhreithniú, Rial. 4),— IMO Rún MEPC.259(68). Ceanglais iompair agus feidhmíochta <ul style="list-style-type: none">— IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe). | — IMO Rún MEPC.259(68). | Scéim A: B+F G Scéim B: G | 19.6.2018 | 10.10.2026 (iii) |
| MED/2.10 Córais glantacháin gáis sceite ar bord Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none">— IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI arna athbhreithniú, Rial. 4),— IMO Rún MEPC.340(77). Ceanglais iompair agus feidhmíochta <ul style="list-style-type: none">— IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe). | — IMO Rún MEPC.340(77). | Scéim A: B+F G Scéim B: G | 10.10.2023 | |

3. Trealamh cosanta ar dhóiteáin

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rún ábhartha agus ciorcláin IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|---|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/3.1 Clúdaigh príomhbhóird Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.2 Múchtóirí dóiteáin inaistrithe Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4. | — EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009. | B+D B+E B+F | 15.8.2025 (ii) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/18, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC/Ciorc.1275. | | | | |
| MED/3.2 Múchtóirí dóiteáin inaistrithe Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún A.951(23), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC/Ciorc.1275. | | | | |
| MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta neamh-fhrithchaiteacha comhraic dóiteáin Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 469:2005 lena n-áirítear A1:2006 agus AC:2006. | B+D B+E B+F | 25.8.24 (ii) | |
| MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta neamh-fhrithchaiteacha comhraic dóiteáin | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 469:2020. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-----|---|---|
| Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | | | | |
| MED/3.3b | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 1486:2007. | | B+D | | |
| Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | | B+E | | |
| — éadaí cosanta le haghaidh comhrac dóiteáin: éadaí frithchaiteacha le haghaidh comhraic dóiteáin speisialaithe | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | | B+F | | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |
| MED/3.3c | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 15538:2001. | | B+D | | |
| Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): | <ul style="list-style-type: none"> Nóta: Leibhéal 2. | | B+E | | |
| — éadaí cosanta le haghaidh comhrac dóiteáin: éadaí cosanta le dromchla amuigh frithchaiteach | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | | B+F | | |
| Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | | | | |
| MED/3.4 Feistis comhraiceora dóiteáin: buataisí Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11 — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 15090:2012. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.5 Feistis comhraiceora dóiteáin: lámhainní Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 659:2003 lena n-áirítear A1:2008 agus AC:2009. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | | | | |
| MED/3.6 Feistis comhraiceora dóiteáin: clogad Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 443:2008. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|-----------|---|
| MED/3.7 Gaireas analaithe féinchuimsitheach aerbhru-oibrithe Nóta: Lena úsáid i dtimpistí a bhaineann le hearraí dainséaracha, tá masc de chineál brú dhearfaigh riachtanach. (Déan tagairt d'earra 7.1) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | — ISO 23269-2:2011 (múchadh dóiteáin – úsáid mhuirí amháin). Ní úsáidfear masc de chineál 1 a úsáidtear in MED/3.7 nó MED/7.1. Nóta: Beidh an iall dhódhionach chomhlachaithe a éiltear le ISO 23269 § 4.28 deimhnithe faoi MED mar earra MED 3.44 agus úsáidfear í i dteannta leis an ngaireas analaithe agus beifear in ann í a cheangal le húim an ghairis nó le crios ar leith trí bhithin smeach-chrúca ionas nach ndícheanglófar an gaireas analaithe nuair a oibreofar an iall. Léireofar ar theastas modúl B an ghairis analaithe gur comhpháirt chomhcheangailte éigeantach í an iall dhódhionach MED. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.8 Gaireas analaithe aerlíne comhbhrúite Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC.1/Ciorc.1499, — IMO MSC.1/Ciorc.1555. | | | | |
| | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7. | — EN 14593-1:2018. Nó: — EN 14594:2018. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|--|--|----------------------------------|---|
| | <p>Nóta: Níl an trealamh seo ach le haghaidh árthaí ardluais a thógtar faoi fhorálacha Chód HSC 1994.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7. | | | | |
| MED/3.9 | <p>Compháirteanna córas spréite le haghaidh spásanna lóistín, spásanna seirbhíse agus stáisiúin rialála atá coibhéiseach leis na cinn dá dtagraítear in SOLAS 74 Rial. II-2/12 (teoranta do bhuinní agus dá bhfeidhmíocht)</p> <p>(Áirítear buinní le haghaidh córais fosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earra seo).</p> <p>Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós.</p> | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC/Ciorc. 1556. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.800(19), arna leasú. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|---|
| MED/3.10 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin spraeála uisce le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | — IMO MSC/Ciorc.1165, arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | | | | |
| MED/3.11a Sláine dóiteáin deighiltí aicme 'A' agus 'B': — deighilt aicme 'A' Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2, — IMO MSC/Ciorc.1120. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2. — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1434, — IMO MSC.1/Ciorc.1616. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1435. | B+D B+E B+F | 18.5.2025 (iii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|-----------|---|
| MED/3.11a Sláine dóiteáin deighthiltí aicme 'A' agus 'B': — deighthiltí aicme 'A' Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2, — IMO MSC/Ciorc.1120. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1435. | B+D B+E B+F | 18.5.2022 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2. — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1434, — IMO MSC.1/Ciorc.1616, — IMO MSC.1/Ciorc.1621. | | | | |
| MED/3.11b Sláine dóiteáin deighthiltí aicme 'A' agus 'B': — deighthiltí aicme 'B' Nóta: I gcás nach ndearnadh tástáil ar bhulcaid d'aicme B ach ó thaobh amháin agus ina ndearnadh é a dhearadh le suiteáil leis an taobh nach ndearnadh tástáil air in aice leis an taobh de bhulcaid eile d'aicme B nach ndearnadh tástáil air, áireofar sa deimhniú ar chineálscrúdú CE na coinníollacha faoinar féidir é a shuiteáil ar bord agus é a áirithíú go ndéanfar leibhéal na cosanta a léirítear sna tábláí comhtháite dóiteáin ábhartha a áirítear i gCaibidil II-2/Rial.9.2 SOLAS Teorainneacha Teirmeacha agus Struchtúracha a chomhlíonadh i gcónai. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.4, — IMO MSC/Ciorc.1120. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.4, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1581. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — Comhlaí P/V Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | — IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. | B+F | 19.6.2018 (iii) | 25.8.2024 |
| MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — Comhlaí P/V Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | — IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021. | B+F | 25.8.2021 | |
| MED/3.12b Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — coscairí lasrach Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | — IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| MED/3.12c Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — coscairí lasrach madhmtha Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. | — IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | | | | |
| MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — comhlaí gaothaire ardluais Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. | — IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016. | B+F | 19.6.2018 (iii) | 25.8.2024 |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | | | | |
| MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — comhlaí gaothaire ardluais Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. | — IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021. | B+F | 25.8.2021 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|---|---|
| MED/3.13 Ábhair neamhdhocháin Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |

MED/3.14, Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin a threánn deighiltí aicme 'A' agus 'B' – Earra a áirítear in MED/3.26 agus MED/3.27.

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|--|
| MED/3.15a Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — píobáin agus feistis phlaisteacha Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún A.753(18), arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-----------|---|
| MED/3.15b Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — comhláí Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — EN ISO 10497:2010. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.15c Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — cóimeálacha píobáin solúbtha agus cúititheoirí Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.15d Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-ionpraítear ola nó ola breosla: — comhpháirteanna píobáin miotalacha le séalaí athléimneacha agus leaistiméireacha Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteáilacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC/Ciorc.1527. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.16 Doirse Dóiteáin Ró 1 de 1 Nóta: Tá comhpháirteanna córais rialála dorais dóiteáin faoi réir measúnú comhréireachta de réir earra MED 3.17. | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC.1/Ciorc.1511. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1319 | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-------------------|---|---|
| MED/3.17 Comhpháirteanna córais rialála doirse dóiteáin Nóta: I gcás ina n-úsáidtear an téarma 'comhpháirteanna córais' d'fhéadfadh sé go mbeadh gá le comhpháirt aonair, le grúpa comhpháirteanna nó le córas iomlán a tháistíl chun a áirithiú go bhfuil ceanglais idirnáisiúnta á gcomhlíonadh. Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |
| MED/3.18a Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — veinírí maisiúcháin Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|---|---|
| MED/3.18b Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — córais phéinteála Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.18c Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — clúdaigh urláir Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.18d Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — clúdaigh insliúcháin píobán Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.18e Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — greamacháin a úsáidtear i dtóigáil deighiltí aicme 'A' 'B' agus 'C' Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.18f Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — scannán ducttanna indóite Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.19 Éadaitheoirreachtaí, cuirtíní agus ábhair teicstíle chrochta agus scannán teicstíle chrochta | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1456, arna leasú. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| Ró 1 de 1 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.20 — Troscán cumhdaithe Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (i) | |
| MED/3.20a Troscán cumhdaithe: — píosa iomlán troscáin (lena n-áirítear ábhar cumhdaigh, ábhar líonta agus raca do-dhóite) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|-----------|---|
| Ró 1 de 1 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.20b Troscán cumhdaithe: — ábhar clúdaigh le haghaidh aon ábhar líonta Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1 Cuid 8 Aguisín 3, arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|-----------|---|
| MED/3.20c Troscán cumhdaithe: — ábhar cumhdaigh le haghaidh ábhar líonta lasairmhoillitheach (arna thástail i gcomhcheangal sonrach arna bheartú le haghaidh cur i bhfeidhm níos leithne) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1 Cuid 8 Aguisín 3, arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.20d Troscán cumhdaithe: — ábhar líonta lasairmhoillitheach Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1 Cuid 8 Aguisín 3, arna leasú. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.21 Comhpháirteanna easrach Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálaíochta atá ann cheana, féadfar na caighdeán a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.22 Maolairí dóiteáin Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |

Earra MED/3.23, treánna duchta neamhdhócháin trí dheighiltí aicme 'A' - Fágadh an t-earra bán d'aon turas.

Earra MED/3.24, tarphíobáin leictreacha a thrasnaíonn trí dheighiltí aicme 'A' - Fágadh an t-earra bán d'aon turas.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|---|---|
| MED/3.25 Fuinneoga dódhíonacha agus scutail taoibh aicmí 'A' agus 'B' Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 3, — IMO MSC/Ciorc.1120. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.26a Treánná trí dheighiltí aicme 'A': — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.26b Treánná trí dheighiltí aicme 'A': — treánná píobán, duchtanna, truncaí etc. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC.1/Ciorc. 1276. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.26c Treánná trí dheighiltí aicme 'A': — córais treáite barraí bus Ró 1 de 1 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------|--------------------|---|
| MED/3.27a Treáonna trí dheightiltí aicme 'B': — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | | B+E B+F | | |
| MED/3.27b Treáonna trí dheightiltí aicme 'B': — treáonna píobán, duchtanna, truncáit etc. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | | B+E B+F | | |
| MED/3.28 Córais spréite uisce (teoranta do chinn aísréadóra) (Áirítear buinní le haghaidh córais fosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earrá seo). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteáalachá atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — ISO 6182-1:2014. Nó: — EN 12259-1:1999 lena n-áirítear A1:2001, A2:2004 agus A3:2006. | B+D | 15.8.2025 (iii) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC.1/Ciorc.1556. | | B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|-----------|---|
| MED/3.28 Córais spréite uisce (teoranta do chinn aisréadóra) (Áirítear buinní le haghaidh córais fosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earrá seo). | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — ISO 6182-1:2021. Nó: — EN 12259-1:1999 lena n-áirítear A1:2001, A2:2004 agus A3:2006. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálaigh atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC.1/Ciorc.1556. | | | | |
| MED/3.29 Osáin comhraic dóiteáin: — osáin comhraic dóiteáin chothroma neamhshíothlaitheacha (raon an trastomhais inmhéánaigh 25 mm go 52 mm) Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — EN 14540:2014. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------|
| MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a analísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. | — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (ii) | 25.8.2024 |
| MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a analísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. | — EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------|
| MED/3.30b | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (ii) | 25.8.2024 |
| Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisfeír ghásacha phléascacha) | — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. | — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | | | |
| Ró 1 de 4 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |
| MED/3.30b | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, | B+D B+E B+F | 25.8.2021 (ii) | 15.8.2025 |
| Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisfeír ghásacha phléascacha) | — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. | — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | | | |
| Ró 2 de 4 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------|------------|
| | | — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | | | |
| MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a analísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisfeír ghásacha phléascacha) Ró 3 de 4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. | — EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, | B+D B+E B+F | 15.8.2022 (ii) | 10.10.2026 |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581. | — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | | | |
| MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a analísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisfeír ghásacha phléascacha) Ró 4 de 4 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. | — EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 lena n-áirítear A1:2022 agus A11:2022, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | | | |

Earra MED/3.31, Buinní le haghaidh córais fosaithe spréite le haghaidh árthaí ardluais (HSC), scriostar é mar go bhfuil sé cumhdaithe faoi MED/3.9 agus MED/3.28.

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|--|
| MED/3.32 Ábhair dhódhionacha (seachas troscán) le haghaidh árthaí ardluais | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. | | | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1457. | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.33 Ábhair dhódhionacha (seachas troscán) le haghaidh árthaí ardluais | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3. | | | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|---|---|
| MED/3.34 Deighiltí dhó-obacha le haghaidh árthach ardluais Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1457. | | | | |
| MED/3.35 Doirse dóiteáin ar árthaí ardluais Ró 1 de 1 Nóta: Tá comhpháirteanna córais rialálá dorais dóiteáin faoi réir measúnú comhréireachta de réir earra MED 3.17. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |
| MED/3.36 Maolairí dóiteáin ar árthaí ardluais Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|-------------------|---|
| MED/3.37a Treáonna trí dheighiltí dó-obacha ar árthaí ardluais: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.37b Treáonna trí dheighiltí dó-obacha ar árthaí ardluais: — treáonna píobán, ducttanna, truncáí etc. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.38 Trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | — EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009. | B+D B+E B+F | 25.8.2025 (ii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-------------------|-----------|---|
| MED/3.38 Trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009. | B+D B+E B+F | 25.8.2022 | |
| MED/3.39 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin uisce ceocháin choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8. | | | | |
| | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | — IMO MSC/Ciorc.1165, arna leasú. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, | | | | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1313, — IMO MSC.1/Ciorc.1458. | | | | |
| MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.752(18), — ISO 15370:2010. | B+D B+E B+F | 25.8.2024 (ii) | |
| MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.752(18), — ISO 15370:2021. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |
| MED/3.41a Feistí analaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas analaithe féinchuimsitheach aeir chomhbhrúite ciorcaid oscailte le masc iomlán nó cóimeáil píosa béil chun éalú | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-------------------|-----------|---|
| Ró 1 de 1 | — IMO MSC/Ciorc.849. | | | | |
| MED/3.41b Feistí analaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas analaithe féinchuimsitheach aeir chomhbhrúite ciorcaid oscailte agus cochall air le haghaidh éalú | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849. | — ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005. | B+D B+E B+F | | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |
| MED/3.41c Feistí analaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas analaithe féinchuimsitheach aeir chomhbhrúite ciorcaid iata | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849. | — ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002. | B+D B+E B+F | | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |
| MED/3.42a Córais támhgháis: Córas iomlán. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, | — IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú. | G | 12.8.2020 | |
| Ró 1 de 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120. | | | | |
| MED/3.42a Córais támhgháis: Córas iomlán. Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15. | G | 12.8.2020 | |
| MED/3.42b Córais támhgháis: — comhpháirteanna aonair: — sciúrthóirí támhgháis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú. | B+D B+E B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------|-----------|---|
| MED/3.42c Córais támhgháis: — comhpháirteanna aonair: — séidirí támhgháis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120. | — IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú. — | B+D B+E B+F G | | |
| MED/3.43 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteán le haghaidh trealamh cócaireachta domhainfriúchta (de chineál uathoibríoch nó láimhe) Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1433. | — ISO 15371:2015. | B+D B+E B+F | 16.3.2017 | |
| MED/3.44 Feistis comhraiceora dóiteán – iall | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|------------------------|---|
| — iallacha le haghaidh gaireas análaithe a fhormheastar faoi earra MED/3.7 agus earra MED/7.1 Ró 1 de 1 | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | — ISO 23269-2:2011. | | | |
| MED/3.45 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin gáis coibhéiseacha (meán múchta, ceannchomhlaí agus buinní) le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálaíochta atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC/Ciorc.848, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.848, arna leasú. | B+D B+E B+F | 15.8.2025 (iii) | |
| MED/3.45 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin gáis coibhéiseacha (meán múchta, ceannchomhlaí agus buinní) le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.848, arna leasú. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------------------------|------------------------|---|
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.848, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | | | | |
| MED/3.46 Córais fosaithe múchta dóiteáin gáis choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra (córais aerasóil) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, arna leasú. | B+D B+E B+F | 15.8.2025 (iii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-------------------|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | | | | |
| MED/3.46 Córais fosaithe múchta dóiteáin gáis choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra (córais aerasóil) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, arna leasú. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| MED/3.47 Tiúchan le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe le haghaidh spásanna innealra agus seomráí taosctha lasta Nóta: Ní mór an córas fosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe (lena n-áirítear na córais sin a úsáideann aer taoibh istigh óna spásanna oibre le haghaidh na feidhmíochta atá beartaithe dóibh), le haghaidh spásanna innealra agus seomráí taosctha lasta a tháistíl mar sin féin leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.670. | B+D B+E B+F | 15.8.2025 (iii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------------------------|-------------------|-----------|---|
| MED/3.47 Tiúchan le haghaidh córais fosaithe múchta dóiteáin cíir ard-leathnaithe le haghaidh spásanna innealra agus seomráí taosctha lasta Nóta: Ní mór an córas fosaithe múchta dóiteáin cíir ard-leathnaithe (lena n-áirítear na córais sin a úsáideann aer taoibh istigh óna spásanna oibre le haghaidh na feidhmíochta atá beartaithe dóibh), le haghaidh spásanna innealra agus seomráí taosctha lasta a tháistíl mar sin féin leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. | — IMO MSC/Ciorc.670. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11. | | | | |
| MED/3.48 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin úsáide logánta uisce-bhunaithe le húsáid i spásanna innealra de chatagóir A (Buinní agus tástálacha feidhmíochta). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteáalachá atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO MSC.1/Ciorc.1387. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| MED/3.49a Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar shaintreoracha de réir IMO MSC.1/Ciorc.1430 Ró 1 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | — IMO MSC.1/Ciorc.1430. | B+D B+E B+F | 1.1.2021 (iii) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | | | | |
| MED/3.49a Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar shaintreoracha de réir IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1 Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 15.8.2025 |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | | | | |
| MED/3.49a Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar shaintreoracha de réir IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 2. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | | | | |
| MED/3.49b Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar fheidhmíocht de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1430. | B+D B+E B+F | 1.1.2021 (iii) | |
| Ró 1 de 3 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | | | | |
| MED/3.49b Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar fheidhmíocht de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430, Athbhreithniú 1 Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 15.8.2025 |
| MED/3.49b Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar fheidhmíocht de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430, Athbhreithniú 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 2. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Ró 3 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. | | | | |

MED/3.50, Éadaí cosanta frithsheasmhacha i gcoinne ionsáí ceimiceach, - earra arna aistriú go MED/9/3.9.

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---------------------------|-----------|------------------------|
| MED/3.51a | <p>Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe:</p> <p>— trealamh rialála agus comharthaíochta</p> <p>Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós.</p> | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, | <p>Suiteálacha leictreacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 15.8.2025 (iii) |
|-----------|---|---|---|---------------------------|-----------|------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|---|---|----------------------------------|------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1487, — IMO MSC.1/Ciorc.1528. | | | | |
| MED/3.51a | <p>Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiún rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe:</p> <p>— trealamh rialála agus comharthaíochta</p> <p>Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós.</p> <p>Ró 2 de 2</p> | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487, — IMO MSC.1/Ciorc.1528. | <p>Suiteálacha leictreacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó,</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Agus, de réir mar is infsheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | <p>15.8.2022</p> |
| MED/3.51b | <p>Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiún rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe:</p> <p>— trealamh soláthair cumhachta</p> | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. <p>Agus, de réir mar is infsheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | <p>19.6.2018</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1554. | — IEC 60533:2015. | | | |
| MED/3.51c Compháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhise, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfheastalaithe: — brathadóirí teasa - brathadóirí pointe Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | — EN 54-5:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 (iii) | 31.8.2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|--------------------|---|
| MED/3.51c | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. | — EN 54-5:2017 lena n-áirítear A1:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeán a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | | | | |
| MED/3.51d | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. | — EN 54-7:2000 lena n-áirítear A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2001 lena n-áirítear IEC 60092-504 Ceart.1:2011, — IEC 60533:1999. | B+D B+E B+F | 31.8.2022 (iii) | |
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeán a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-----------|---|
| MED/3.51d | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. | <p>— EN 54-7:2018.</p> <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | |
| <p>Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláramb dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe:</p> <p>— brathadóirí deataigh: brathadóirí pointe a úsáideann solas scaipthe, solas tarchurtha nó ianúchán</p> <p>Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós.</p> <p>Ró 2 de 2</p> | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | | | | |
| MED/3.51e | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. | <p>— EN 54-10:2002 lena n-áirítear A1:2005,</p> <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |
| <p>Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláramb dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe:</p> <p>— brathadóirí lasrach: brathadóirí pointe a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós.</p> <p>Ró 1 de 1</p> | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | | | | |
| MED/3.51f Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — glaophointí láimhe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-11:2001 lena n-áirítear A1:2005. Agus, de réir mar is infsheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |
| MED/3.51g Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — aonraitheoirí gearrchiorcaid Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-17:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infsheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|-----------|--------------------|
| Ró 1 de 1 | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | | | | |
| MED/3.51h Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — gairis ionchuir/aschuir Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-18:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |
| MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015, — IEC 60092-376:2017. <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 28.3.2021 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, feadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. Agus/nó: Cáblaí Dódhíonacha: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2009 nó IEC 60331-2:2009. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. | | | |
| MED/3.51i Compháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí | <ul style="list-style-type: none"> Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015 agus A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (iii) | 15.8.2025 |
| Ró 2 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|-----------|---|
| | | <p>Agus/nó:</p> <p>Cáblaí Dódhónacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 nó IEC 60331-2:2018. <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. | | | |
| MED/3.51i Compháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhísé, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfheastalaithé: — cáblaí Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015, A11:2016 agus A12:2020, — IEC 60092-376:2017. <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. <p>Agus/nó:</p> <p>Cáblaí Dódhónacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 nó IEC 60331-2:2018. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|--------------------|-----------|
| | | <p>Agus, de réir mar is infsheidhme, suiteálaíochta leictreacha agus leictreonaíochta i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. | | | |
| MED/3.52 Múchtoirí dóiteáin neamhaistrithe agus iniompartha Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11601:2017. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | |
| MED/3.53 Gairis aláraim dóiteáin – sondálaithe Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 16.3.2017 (iii) | 12.8.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487. | | | | |
| MED/3.53 Gairis aláraim dóiteáin – sondálaithe Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-3:2014 lena n-áirítear A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin analísíú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 1 de 2 | <p>a</p> <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 25.8.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|-----------|------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, le haghaidh comhchórais O₂/HC freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | | | | |
| MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh comhchórais O₂/HC freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |
| MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisfeír ghásacha phléascacha) Ró 1 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — le haghaidh comhchórais O₂/HC freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | | | | |
| MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a analísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisfér ghásacha phléascacha) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 25.8.2024 |
| Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh comhchórais O₂/HC freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | | | | |
| MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a analísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisfér ghásacha phléascacha) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |
| Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — le haghaidh comhchórais O₂/HC freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|--------------------|---|
| MED/3.55a Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin - píobáin brainse cumaisc PN 16 Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 7. | — EN 15182-1:2007 lena n-áirítear A1:2009, — EN 15182-2:2007 lena n-áirítear A1:2009. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (iii) | |
| MED/3.55a Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin - píobáin brainse cumaisc PN 16 Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 7. | — EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin - Píobáin bhrainte scairde míchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 7. | — EN 15182-1:2007 lena n-áirítear A1:2009, — EN 15182-3:2007 lena n-áirítear A1:2009. | B+D B+E B+F | 12.8.2023 (iii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-----------|---|
| MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhise dóiteáin - Píobáin bhrainse scairde míchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| MED/3.56 Córais fhosaithe osán comhraic dóiteáin: — spóil osáin ar a bhfuil osán leath-righin Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — EN 671-1:2012. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.57 Comhpháirteanna Córas Múchta Dóiteáin Cúir mheán-leathnaithe - córais fhosaithe táirgeachta cúir ar deic le haghaidh tancaer Nota: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálaíochta atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10.8.1, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276. | — IMO MSC/Ciorc.798. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|---|---|
| MED/3.58 Comhpháirteanna fosaithe Córas Múchta Dóiteáin cúir íseal-leathnaithe le haghaidh Spásanna innealra agus Cosaint Deice Tancaer Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276. | — IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312 Ceart.1. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.59 Cur leathnaithe le haghaidh Córais Fhosaithe Múchta Dóiteáin le haghaidh Tancaeir Cheimiceán Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO MSC/Ciorc.553. | — IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312 Ceart.1. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.60 Buinní le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin spraeála uisce faoi bhrú le haghaidh bhalcóní na gcábán Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, | — IMO MSC.1/Ciorc.1268. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | | | | |
| MED/3.61a Córais cúir ard-leathnaithe air faoi dhíon le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomráí taosctha lasta, spásanna feithicile agus spásanna róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta Nóta: Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir faoi dhíon/taoibh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomráí taosctha lasta, spásanna feithicile agus róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta a tháistíl leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1 | <p>Ceanglaís maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10. <p>Ceanglaís iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO MSC.1/Ciorc.1528. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1384. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.61b Córais cúir ard-leathnaithe taobh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomráí taosctha lasta, spásanna feithicile agus spásanna róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta Nóta: Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir faoi dhíon/taoibh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomráí taosctha lasta, spásanna feithicile agus róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta a tháistíl leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1 | <p>Ceanglaís maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10. <p>Ceanglaís iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO MSC.1/Ciorc.1528. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1384. | B+D B+E B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|-----------|--------------------|
| MED/3.62 Córais múchta púdar ceimiceáin thirim Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1. — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc. 1617. | — IMO MSC.1/Ciorc.1315. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii) |
| MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|-----------|--------------------|
| Ró 2 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | <p>Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisfeír phléascacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 60079-0:2018. | | | |
| MED/3.63a Compháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonaucha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisfeír phléascacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |
| Ró 3 de 3 | | | | | |
| MED/3.63b Compháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. <p>Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonaucha i longa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. <p>Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisfeír phléascacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii) |
| Ró 1 de 3 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastóscha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteáelacha atá ann cheana, féadfar na caighdeán a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteáelacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 25.8.2024 |
| MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastóscha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteáelacha atá ann cheana, féadfar na caighdeán a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteáelacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |
| MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastóscha: — brathadóirí deataigh asúite | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 (iii) | 12.8.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------|---|-----------|
| Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascach: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013. | | | |
| MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastóscha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascach: — EN IEC 60079-0:2018. | B+D B+F | 12.8.2020 12.8.2024 (iii) | 25.8.2024 |
| MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shamplál eastóscha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás tárgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, | — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+F | 25.8.2021 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|----------------------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. | <p>Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisfeír phléascacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020. | | | |
| MED/3.64 Deighiltí aicme C Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3.10. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/3.10, — SOLAS 74 Rial. II-2/3.33, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | | |
| MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbón Ró 1 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | 19.6.2018 | 12.8.2023 (iii) |
| MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbón Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---------------------------|-----------|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527. | | | | |
| MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbón Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | |
| MED/3.66 Córais treoraíochta aslonnaithe a úsáidtear mar mhalaire ar chórais soisle i ngar don urlár Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO MSC.1/Ciorc.1168. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1168. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.67 Fearais comhraicthe dóiteáin cúir le haghaidh saoráid héileacaptair Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — IMO MSC.1/Ciorc.1431. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 13565-1:2003 lena n-áirítear A1:2007. | B+D B+E B+F | 16.3.2017 | 12.8.2023 (ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------|---|
| MED/3.67 Fearais comhraicthe dóiteáin cúir le haghaidh saoráid héileacaptair Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/18. | — EN 13565-1:2019. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 17. | | | | |
| MED/3.68 Compháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin duchta sceite cocúis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | — ISO 15371:2015. | B+D B+E B+F | 16.3.2017 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9. | | | | |
| MED/3.69 Monatóir uisce móibíleach le haghaidh longa a tógadh an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiadh sin atá deartha le cùig shraith de choimeádáin nó níos mó a iompar ar an deic oscailte nó os a cionn Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. | — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | B+D B+E B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — IMO MSC.1/Ciorc.1472, — IMO MSC.1/Ciorc.1550. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|-------------------------|-------------------|-----------|---|
| MED/3.69 Monatóir uisce móibíleach le haghaidh longa a tógadh an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiadhl sin atá deartha le cùig shraith de choimeádáin nó níos mó a iompar ar an deic oscailte nó os a cionn Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 12, — IMO MSC.1/Ciorc.1472, — IMO MSC.1/Ciorc.1550. | — IMO MSC.1/Ciorc.1472. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.70 Osáin comhraic dóiteáin: — osáin leath-righne le haghaidh córais fhosaithe Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — EN 694:2014. | B+D B+E B+F | | |
| MED/3.71 Córais fhosaithe píobán comhraic dóiteáin — córais píobáin le píobán cothrom Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | — EN 671-2:2012. | B+D B+E B+F | 16.3.2017 | |

4. Trealamh loingseoireachta

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástala | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/4.1 Compás maighnéadach: — aicme A le haghaidh long Nóta: Níl feidhm ag IMO Rún MSC.302 (87) ach nuair is féidir leis an trealamh foláirimh a thabhairt agus a sheoladh go leictreonach chuig an tríú píosa trealmh. Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.382(X), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.302(87). | — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nóta: Agus i gcás ina bhfuil IMO Rún MSC.302(87) infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i) |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------|-----------|---|
| | | <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Deireadh an nota maidir le IMO Rún MSC.302 (87)</p> | | | |
| MED/4.1 Compás maighnéadach: — aicme A le haghaidh long Nóta: Níl feidhm ag IMO Rún MSC.302 (87) ach nuair is féidir leis an trealamh foláirimh a thabhairt agus a sheoladh go leictreonach chuit ag tríú píosa trealamh. Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.382(X), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nóta: Agus i gcás ina bhfuil IMO Rún MSC.302(87) infheidhme:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------|-----------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Deireadh an nóta maidir le IMO Rún MSC.302 (87)</p> | | | |
| MED/4.2 Treoghléas tarchuir THD (modh maighnéadach) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.2 Treoghléas tarchuir THD (modh maighnéadach) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------|--|--|---|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>HSC</p> <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.3 Gíreachompás Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | 13.9.2019 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|--|-----------|-----------------|
| | | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.3 Gíreachompás Aistríodh go MED/4.65 Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.</p> | <p>Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.</p> | <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.</p> | 25.8.2021 | |
| MED/4.4, Trealamh radair – earra arna aistriú go MED/4.34, MED/4.35 agus MED/4.36. MED/4.5, Áis bhreactha radair uathoibrigh (ARPA) – earra arna aistriú go MED/4.34. | | | | | |
| MED/4.6 Trealamh sondála fuaimé Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 9875:2001 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/19,</p> <p>— IMO Rún A.224(VII),</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4,</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87).</p> | <p>— sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— ISO 9875:2000 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006,</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------|-----------|---|
| MED/4.6 Trealamh sondála fuaimé Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — EN ISO 9875:2001 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 9875:2000 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.224(VII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4, — IMO Rún MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|------------------------|-----------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.7 Trealamh tomhais luais agus faid (SDME) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61023:2007, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.824(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | Nó: <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61023:2007, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|-----------|---|
| | | <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.7 Trealamh tomhais luais agus faid (SDME) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.824(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61023:2007, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61023:2007, | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | 15.8.2022 | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |

MED/4.8, Uilleann stiúrach, rpm, táscaire airde – earra arna aistriú go MED/4.20, MED/4.21 agus MED/4.22.

| | | | | | |
|---------------------|---|---|-----|-----------|----------|
| MED/4.9 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart. 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D | 13.9.2019 | 1.7.2025 |
| Táscaire ráta casta | — SOLAS 74 Rial. V/18, | (i) | B+E | | |
| Ró 1 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | | B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | | G | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.526(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|------------------------|-----------|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart 1:2008, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.9 Táscaire ráta casta Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i) |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.526(13), — IMO Rún A.694(17), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart. 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart 1:2008, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.9 Táscaire ráta casta Ró 3 de 3 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+D B+E B+F G | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/19,</p> <p>— IMO Rún A.526(13),</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87).</p> | <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— ISO 20672:2022,</p> <p>— EN IEC 62288:2022,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— ISO 20672:2022,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 3.0:2021,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |

Earra MED/4.10, Treo-aimsitheoir, - Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

Earra MED/4.11, trealamh Loran, - Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-----|-----------|----------|
| Earra MED/4.12, trealamh Chayka, - Earra arna fhágáil bán d'aon turas. | | | | | |
| Earra MED/4.13, trealamh loingseoireachta Decca, - Earra arna fhágáil bán d'aon turas. | | | | | |
| MED/4.14 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D | 13.9.2019 | 1.7.2025 |
| Trealamh GPS | — SOLAS 74 Rial. V/18, | — EN 61108-1:2003, | B+E | | (i) |
| Ró 1 de 2 | — SOLAS 74 Rial. X/3, | — sraith EN 61162: | B+F | | |
| | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | EN 61162-1:2016 | G | | |
| | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | EN 61162-2:1998 | | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | | | |
| | — SOLAS 74 Rial. V/19, | EN IEC 61162-450:2018, | | | |
| | — IMO Rún A.694(17), | — EN 62288:2014, | | | |
| | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | — EN IEC 62923-1:2018, | | | |
| | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, | — EN IEC 62923-2:2018. | | | |
| | — IMO Rún MSC.112(73), | Nó: | | | |
| | — IMO Rún MSC.191(79), | — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, | | | |
| | — IMO Rún MSC.302(87). | — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, | | | |
| | | — sraith IEC 61162: | | | |
| | | IEC 61162-1:2016 | | | |
| | | IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | | | |
| | | IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | | | |
| | | IEC 61162-450:2018, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|-----------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.14 Trealamh GPS Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | 25.8.2021 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | | | | |
| MED/4.15 Trealamh GLONASS Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|-----------|-----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — straith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.15 Trealamh GLONASS Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Caighdeán Tástala Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | 25.8.2021 | |
| MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 1 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — straith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 27.11.2022 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |

Earra MED/4.17, Ardaitheoir meicniúil píolóta, - aistríodh go MED/1.40.

| | | | | | |
|---|--|---|-----|---|------------|
| MED/4.18 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-1:2007. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007. | B+D | | 10.10.2026 |
| Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | | B+E | | (ii) |
| Ró 1 de 2 | | | B+F | G | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. III/26, — IMO Rún A.530(13), — IMO Rún A.802(19), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012). | | | | |
| MED/4.18 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): — trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART) Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-1:2007. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007. | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. III/26, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012). | | | | |

Earra MED/4.19, Trealamh radair le haghaidh árthach ardluais, - arna aistriú go MED/4.37.

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|-----|-----------|----------|
| MED/4.20 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: | B+D | 13.9.2019 | 1.7.2025 |
| Táscaire uillinne stiúrach | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, | | B+E | | (i) |
| Ró 1 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+F | | |
| | | | G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------|-----------|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — straith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. | | | |
| MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — straith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. | | | |
| MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 3 de 3 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F G | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|------------------------|-----------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. | | | |
| MED/4.21 Táscaire imrothlaithe liáin Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. | | | |
| MED/4.21 Táscaire imrothláithe liáin Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---|--|-----|-----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. | | | |
| MED/4.22 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D | 13.9.2019 | 1.7.2025 |
| Táscaire airde | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, | <ul style="list-style-type: none"> — sraith EN 61162: | B+E | | (i) |
| Ró 1 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+F | G | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---|---|-----|-----------|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. | | | |
| MED/4.22 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D | 15.8.2022 | 10.10.2026 |
| Táscaire airde | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, | | B+E | | (i) |
| Ró 2 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | | B+F | G | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---|--|-----|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. | | | |
| MED/4.22 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D | 10.10.2023 | |
| Táscaire airde | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, | <ul style="list-style-type: none"> — sraith EN 61162: | B+E | | |
| Ró 3 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 | B+F | | |
| (RÓ NUA) | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-2:1998 | G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-----|------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.</p> | | | |
| MED/4.23 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, | B+D | | 12.8.2023 |
| Compás maighnéadach: — aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirthiunte | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2009, | B+E | (ii) | |
| Ró 1 de 2 | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+F | G | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | Ceanglais iompair agus feidhmíochta <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | | | |
| MED/4.23 Compás maighnéadach: — aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirthiunte Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | | | | |

Earra MED/4.24, áis bhreactha radair uathoibrigh (ARPA) le haghaidh árthach ardluais, - arna aistriú go MED/4.37.

Earra MED/4.25, Áis rianaithe uathoibríoch (ATA), - arna aistriú go MED/4.35.

Earra MED/4.26, Áis rianaithe uathoibríoch (ATA), - arna aistriú go MED/4.38.

Earra MED/4.27, Áis bhreactha leictreonach, - arna aistriú go MED/4.36.

Earra MED/4.28, Córás droichid comhtháite, - arna aistriú go MED/4.30.

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.29 Taifeadán sonraí turais (VDR) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |
|--|---|--|------------------------|-----------|-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.333(90). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Eag. 2.0: 2013-05 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.29 Taifeadán sonraí turais (VDR) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.333(90). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Eag. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.30 córas taispeána cairteacha leictreonacha agus faisnéise (ECDIS) agus cíltaca leis, agus córas taispeána cairteacha rastair (RCDS) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/27, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN 62288:2014, | B+D B+E B+F G | 13.9.2018 | 1.1.2024 (i) |
| Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, HSC — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.232(82), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1503. Athbhreithniú 1. [Níl cíltaca ECDIS agus RCDS infheidhme ach nuair a éirítear an fheidhmíocht in ECDIS. Léireoidh an deimhniú mhodúil B cé acu a rinneadh na roghanna sin a tháistíl nó nach ndearnadh]. | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Eag. 4.0: 2015, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.30 córas taispeána cairteacha leictreonacha agus faisnéise (ECDIS) agus cíltaca leis, agus córas taispeána cairteacha rastair (RCDS) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/27, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, HSC — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.232(82), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1503. Athbhreithniú 1. [Níl cíltaca ECDIS agus RCDS infheidhme ach nuair a áirítear an fheidhmíocht in ECDIS. Léireoidh deimhniú mhodúl B cé acu a rinneadh na roghanna a thástáil nó nach ndearnadh]. | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-2:2018. <p>Tabhair faoi deara go bhféadfar larscríbhinn S (normatach) de EN 61174 a thástáil i gcomhréir le IEC PAS 61174-1:2021 freisin.</p> <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61174 Eag. 4.0: 2015, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Tabhair faoi deara go bhféadfar larscríbhinn S (normatach) de EN 61174 a thástáil i gcomhréir le IEC PAS 61174-1:2021 freisin.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | — ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 13.9.2018 | 1.7.2025 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|-----------|-----------------|
| MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí ardluais Aistríodh go MED/4.65. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.6. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65. | 25.8.2021 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65. | | | | |
| MED/4.32 Trealamh an chórais sainaitheanta uathoibríoch (AIS) uilíoch Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nótá: Ní bheidh ITU-RM 1371-5 (02-2014) infheadhme ach i gcomhréir le ceanglais IMO Rún MSC.74(69). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|-----------|---|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.32 Trealamh an chórais sainitheanta uathoibríoch (AIS) uilíoch Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — braith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — braith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.33 Córas rialaithe an loirg (ag obair ag luas an árthaigh ó íoslus ainlithe suas le 30 muirmhíle san uair) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Eag. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.33 Córas rialaithe an loirg (ag obair ag luas an árthaigh ó íosluas ainlithe suas le 30 muirmhíle san uair) Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------|-----------|-----------------|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Eag. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.34 Trealamh radair CAT 1 Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|-----------|-----------------|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.34 Trealamh radair CAT 1 Aistríodh go MED/4.64 Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | 25.8.2021 | |
| MED/4.35 Trealamh radair CAT 2 Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62388:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F G | 13.9.2018 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|-----------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.35 Trealamh radair CAT 2 Aistríodh go MED/4.64. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Caighdeán Tástala Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | 25.8.2021 | |
| MED/4.36 Trealamh radair CAT 3 Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|--|-----------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.36 Trealamh radair CAT 3 Aistríodh go MED/4.64. Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | <p>Caighdeán Tástála</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | 25.8.2021 | |
| MED/4.37 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais (CAT 1H agus CAT 2H) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|--|-----------|-----------|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— IMO Rún A.278(VIII),</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13.</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.192(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87),</p> <p>— IMO MSC.1/Ciorc.1349,</p> <p>— ITU-R M.1177-4 (04/11).</p> | <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— EN 62288:2014,</p> <p>— EN 62388:2013,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07,</p> <p>— IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/4.37 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais (CAT 1H agus CAT 2H) Aistríodh go MED/4.64. Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | <p>Caighdeán Tástála</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | 25.8.2021 | 31.8.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------|-----------|------------------|
| MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Ró 1 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|-----------|------------------|
| MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Nóta: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 1. Ró 3 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | 25.8.2021 | |
| MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Ró 1 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------------------|-----------|---------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|-----------|---------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Nota: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 2. Ró 3 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | 25.8.2021 | |
| MED/4.38c Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1HC Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.278(VIII), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — ITU-R M.1177-4 (04/11), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.38c Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1HC Nota: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 1H. Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú Féach earra MED/4.64.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | <p>Caighdeán Tástála</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.</p> | 25.8.2021 | 31.8.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.38d Trealamh radair formheasta le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2HC Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.1.2024 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|-----------|-----------------|
| MED/4.38d Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2HC Nota: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 2H. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | 25.8.2021 | |
| MED/4.39 Frithchaiteoir radair — cineál Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.164(78). | — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+E B+F G | | |
| MED/4.40 Córas rialithe treo-chinn le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | — ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún A.822(19),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87),</p> <p>— IMO MSC.1/Ciorc.1349.</p> | <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— EN 62288:2014,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— ISO 16329:2003,</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/4.40 Córas rialithe treo-chinn le haghaidh árthaí ardluais Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <p>— ISO 16329:2003,</p> <p>— EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith EN 61162:</p> <p>EN 61162-1:2016</p> | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|------------------------|-----------|-----------------|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún A.822(19),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87),</p> <p>— IMO MSC.1/Ciorc.1349.</p> | <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— EN IEC 62288:2022,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— ISO 16329:2003,</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 3.0:2021,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/4.41 Treoghléas tarchuir THD (modh GNSS) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/18,</p> <p>— SOLAS 74 Rial. X/3,</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13,</p> | <p>— ISO 22090-3:2014,</p> <p>— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith EN 61162:</p> <p>EN 61162-1:2016</p> | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/19,</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.116(73),</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87).</p> | <p>EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.</p> <p>Agus de réir mar is infheidhme:</p> <p>— sraith EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— sraith IEC 61162: IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|------------------------|-----------|---|
| MED/4.41 Treoghléas tarchuir THD (modh GNSS) Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus de réir mar is infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018. | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|------------------------|-----------------|---|
| | | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. | | | |
| MED/4.42 Teilgeoir le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+E B+F G | | |
| MED/4.43 Trealamh oíche le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 62288:2014. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F G | 1.7.2025 (i) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------|-----------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.94(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79). | — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07. | | | |
| MED/4.43 Trealamh oíche le haghaidh árthaí ardluais Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.94(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79). | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN IEC 62288:2022. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021. | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |
| MED/4.44 Glacadóir rabhcháin difreálaíoch le haghaidh trealamh DGPS agus DGLONASS Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|--|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.114(73). | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.</p> <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018. | | | |
| MED/4.44 Glacadóir rabhcháin difréalach le haghaidh trealamh DGPS agus DGLONASS Aistríodh go MED/4.63 Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> | <p>Caighdeán Tástála</p> <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> | <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> | 25.8.2021 | |

Earra MED/4.45, Saoráidí cairte le haghaidh radair longiompartha, - earra arna scriosadh, mar go gcumhdaítear le MED/4.38 é.

| | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------|-----------------|
| MED/4.46 Treoghléas tarchuir THD (modh gíreascópach) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |
|--|--|---|-----|-----------|-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.46 Treoghléas tarchuir THD (modh gíreascópach) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|-----------|-----------------|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/19,</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13,</p> <p>— IMO Rún MSC.116(73),</p> <p>— IMO Rún MSC.191(79),</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87).</p> | <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— EN IEC 62288:2022,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— ISO 22090-1:2014,</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 3.0:2021,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/4.47 Taifeadán sonraí turais simplithe (S-VDR) Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/20.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. V/20,</p> | <p>— EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith EN 61162:</p> <p>EN 61162-1:2016</p> <p>EN 61162-2:1998</p> | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|------------------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.163(78), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.47 Taifeadán sonraí turais simplithe (S-VDR) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/20. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/20, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.163(78), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |

Earra MED/4.48 'Ardaitheoir meicniúil píolóta' fágtar bán é d'aon turas (mar go luaitear in IMO Rún MSC.308(88), atá i bhfeidhm ón 1 Iúil 2012: 'Ní úsáidfear ardaitheoirí píolóta meicniúla')

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|------------------|-----------------|
| MED/4.49 Dréimire píolóta Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/23, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún A.1045(27), arna leasú, — ISO 799:2004. | B+D B+E B+F G | 12.8.2023 (i) | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/23, — IMO Rún A.1045(27), — IMO MSC/Ciorc.1428. | | | | |
| MED/4.49 Dréimire píolóta Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/23, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO Rún A.1045(27), arna leasú, — ISO 799-1:2019. | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/23, — IMO Rún A.1045(27), — IMO MSC/Ciorc.1428. | | | | |
| MED/4.50 Trealamh DGPS Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|--|-----------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.50 Trealamh DGPS Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> | <p>Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> | <p>Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.</p> | 25.8.2021 | |
| MED/4.51 Trealamh DGLONASS Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | G | | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|-----------|---|
| MED/4.51 Trealamh DGLONASS Aistríodh go MED/4.63 Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Caighdeán Tástala Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | 25.8.2021 | |
| MED/4.52 Lampa comharthaithe sholas an lae Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.95(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 25861:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 25861:2007. | B+D B+E B+F | | |
| MED/4.53 Feabhsaitheoir sprice radair Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-2:2009, | B+D B+E B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------------|-----------|----------------------|
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1 (02/13). | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. | | | |
| MED/4.54 Gaireas treoshuimh compáis Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2009, — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2009, — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+F G | | 12.8.2023 (i) |
| MED/4.54 Gaireas treoshuimh compáis Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19. | <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+D B+F G | 12.8.2020 | |
| MED/4.55 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/4, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-14:2010. | B+D B+E | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|------------------------|-----------|-----------------|
| Trealamh AIS SART Ró 1 de 1 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14. — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — IMO Rún MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014. | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-14:2010. | B+F G | | |
| MED/4.56 Trealamh Galileo Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |
| | <ul style="list-style-type: none"> — Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.233(82), — IMO Rún MSC.302(87). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|-----------|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61108-3:2010, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.56 Trealamh Galileo Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63. | 25.8.2021 | |
| MED/4.57 Córas aláraim faire droichid loingseoireachta (BNWAS) Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.128(75), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1474. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.57 Córas aláraim faire loingseoireachta (BNWAS) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|-----------|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.128(75), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1474. | <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.58 Córas glactha sondála Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 1.7.2025 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.86(70), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— EN 62288:2014,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018,</p> <p>— ISO 14859:2012.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p> IEC 61162-1:2016</p> <p> IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p> IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p> IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018,</p> <p>— ISO 14859:2012.</p> | | | |
| MED/4.58 Córas glactha sondála Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.86(70), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|-----------|------------------|
| MED/4.59 Córas loingseoir eachta comhtháite Ró 1 de 4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Eag. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2 Eag. 1.0: 2012-12, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 13.9.2019 | 12.8.2023 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.59 Córas loingseoirreachta comhtháite Ró 2 de 4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 61924-2:2013 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó : — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------------|-----------|-------------------|
| MED/4.59 Córas loingseoir eachta comhtháite Ró 3 de 4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó : — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | 10.10.2026 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|------------------------|------------|---|
| MED/4.59 Córas loingseoireachta comhtháite Ró 4 de 4 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021. | B+D B+E B+F G | 10.10.2023 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87). | Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.60 Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3C Ró 1 de 2 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F G | 12.8.2020 | 1.1.2024 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-R M.1177-4 (04/11). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|-----------|---|
| MED/4.60 Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3C Nóta: Déanfar deimhniúchán nua de réir MED/4.64 CAT 3. Ró 2 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Caighdeán Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64. | 25.8.2021 | |
| | | | | | |

Earra MED/4.61, Trealamh radair d'fheidhmchláir árthaí ardluais CAT 3H – earra scriosta.

Earra MED/4.62, Trealamh radair d'fheidhmchláir árthaí ardluais CAT 3HC – earra scriosta.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|-----------|-----------------|
| MED/4.63 Trealamh GNSS Ina n-ionchorpraítear ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas: — Trealamh GPS (Aistríodh ó Ex MED/4.14) — Trealamh GLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.15) — Trealamh DGPS (Aistríodh ó Ex MED/4.50) — Trealamh DGLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.51) — Trealamh Galileo (Arna aistriú ó Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). | — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — EN 61108-1:2003. Trealamh GLONASS: — EN 61108-2:1998, | B+D B+E B+F G | 25.8.2021 | 1.7.2025 (i) |
| Ró 1 de 2 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | <p>Agus le haghaidh:</p> <p>Trealamh GPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.112(73). <p>Trealamh GLONASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.113(73). <p>Trealamh DGPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73). <p>Trealamh DGLONASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), <p>Trealamh Galileo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.233(82). <p>Beidou:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC 379(93). | <p>Trealamh DGPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. <p>Trealamh DGLONASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. <p>Trealamh Galileo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 61108-3:2010. <p>Beidou (BDS):</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 61108-5:2020. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Agus le haghaidh:</p> <p>Trealamh GPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|---|
| | | <p>Trealamh GLONASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998. <p>Trealamh DGPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. <p>Trealamh DGLONASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. <p>Trealamh Galileo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61108-3:2010. <p>Beidou (BDS):</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 61108-5:2020. | | | |
| MED/4.63 Trealamh GNSS Ina n-ionchorpraítear ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas: — Trealamh GPS (Aistríodh ó Ex MED/4.14) — Trealamh GLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.15) — Trealamh DGPS (Aistríodh ó Ex MED/4.50) — Trealamh DGLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.51) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F G | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| <p>— Trealamh Galileo (Arna aistriú ó Ex MED/4.56)</p> <p>— Beidou (BDS)</p> <p>Ró 2 de 2</p> | <p>— IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).</p> <p>Agus le haghaidh:</p> <p>Trealamh GPS:</p> <p>— IMO Rún MSC.112(73).</p> <p>Trealamh GLONASS:</p> <p>— IMO Rún MSC.113(73).</p> <p>Trealamh DGPS:</p> <p>— IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73).</p> <p>Trealamh DGLONASS:</p> <p>— IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73),</p> <p>Trealamh Galileo:</p> <p>— IMO Rún MSC.233(82).</p> <p>Beidou:</p> <p>— IMO Rún MSC.379(93).</p> | <p>Agus le haghaidh:</p> <p>Trealamh GPS:</p> <p>— EN 61108-1:2003.</p> <p>Trealamh GLONASS:</p> <p>— EN 61108-2:1998,</p> <p>Trealamh DGPS:</p> <p>— EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004.</p> <p>Trealamh DGLONASS:</p> <p>— EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004.</p> <p>Trealamh Galileo:</p> <p>— EN 61108-3:2010.</p> <p>Beidou (BDS):</p> <p>— EN IEC 61108-5:2020.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|------------------------|-----------|-----------------|
| | | <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 3.0:2021,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> <p>Agus le haghaidh:</p> <p>Trealamh GPS:</p> <p>— IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003.</p> <p>Trealamh GLONASS:</p> <p>— IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998.</p> <p>Trealamh DGPS:</p> <p>— IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003,</p> <p>— IEC 61108-4: 2004.</p> <p>Trealamh DGLONASS:</p> <p>— IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998,</p> <p>— IEC 61108-4: 2004.</p> <p>Trealamh Galileo:</p> <p>— IEC 61108-3:2010.</p> <p>Beidou (BDS):</p> <p>— EN IEC 61108-5:2020.</p> | | | |
| MED/4.64 Trealamh radair — CAT 1 (Aistríodh ó Ex MED/4.34) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, Agus le haghaidh Árthaí Ardluais: — SOLAS 74 Rial. X/3, | <p>— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith EN 61162:</p> <p>EN 61162-1:2016</p> <p>EN 61162-2:1998</p> | B+D B+E B+F G | 25.8.2021 | 1.1.2024 (i) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--|--|------------|-----------|---|
| — CAT 2 (Aistríodh ó Ex MED/4.35) | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. | EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, | | | |
| — CAT 3 (Aistríodh ó Ex MED/4.36) | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | — EN 62388:2013 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, | | | |
| — CAT 1H (Aistríodh ó Ex MED/4.37) | — SOLAS 74 Rial. V/19, | — EN IEC 62923-1:2018, | | | |
| — CAT 2H (Aistríodh ó Ex MED/4.37) | — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), | — EN IEC 62923-2:2018. Nó: | | | |
| Ró 1 de 2 | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11). | — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, IEC 62923-1:2018, IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.64 Trealamh radair | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D B+E | 15.8.2022 | |
| — CAT 1 | | | B+F G | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-----|-----------|----------|
| (Aistríodh ó Ex MED/4.34) — CAT 2 | Agus le haghaidh Árthaí Ardluais: — SOLAS 74 Rial. X/3, | EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | | | |
| (Aistríodh ó Ex MED/4.35) — CAT 3 | — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC | EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, | | | |
| (Aistríodh ó Ex MED/4.36) — CAT 1H | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. HSC | — EN 62388:2013 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | | | |
| (Aistríodh ó Ex MED/4.37) — CAT 2H | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 13, HSC | Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — straith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | | | |
| (Aistríodh ó Ex MED/4.37) Ró 2 de 2 | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 13. — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11). | IEC 61162-450:2018, IEC 62288 Eag. 3.0:2021, IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, IEC 62923-1:2018, IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/4.65 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D | 25.8.2021 | 1.7.2025 |
| Gíreachompás | — SOLAS 74 Rial. V/18. | | B+E | | (i) |
| (Aistríodh ó Ex MED/4.3) | — SOLAS 74 Rial. X/3, | | B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| (Aistríodh ó Ex MED/4.31) Ró 1 de 2 | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh gíreachompáis:</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). <p>Le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349. | <ul style="list-style-type: none"> — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | G | | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---|-----------|---|
| | | <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014. <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014. | | | |
| MED/4.65 Gíreachompás (Aistríodh ó Ex MED/4.3) (Aistríodh ó Ex MED/4.31) Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/18. — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>Le haghaidh gíreachompáis:</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). <p>Le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014. <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p> | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349. | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh gíreachompáis:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:2014. <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16328:2014. | | | |

5. Trealamh radachumarsáide

Nótaí is infheidhme maidir le roinn 5: Trealamh radachumarsáide.

Colún 3: I gcás ceanglais chodarsnacha idir IMO MSC/Ciorc.862 agus na caighdeán tástála táirge, beidh tosaíocht ag ceanglais IMO MSC/Ciorc.862.

Colún 3: I gcás coinníollacha codarsnacha, ceanglais chodarsnacha agus tástálacha codarsnacha idir Tábla 5 agus Tábla 6 de IEC 60945 agus caighdeán liostaithe eile (i.e. caighdeán ETSI), beidh tosaíocht ag caighdeán, ceanglais agus tástálacha IEC 60945.

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 1 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.1. 1:2016-03, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 (iii) | 29.8.2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). | | | | |
| MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 2 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: — EN 61162-1:2016 — EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|-------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 3 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>HSC</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|--|-----|-----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <ul style="list-style-type: none"> — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D | 25.8.2021 | 1.1.2024 |
| Ró 4 de 6 | | | B+E | | (iii) |
| | | | B+F | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------------------------|-----------|-------------------------|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 5 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <p>— SOLAS 74 Rial. IV/14,</p> <p>— SOLAS 74 Rial. X/3,</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. IV/7,</p> <p>— SOLAS 74 Rial. X/3,</p> <p>— IMO Rún A.385(X),</p> <p>— IMO Rún A.524(13),</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún A.803(19),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14,</p> | <p>— IMO MSC/Ciorc.862,</p> <p>— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— sraith EN 61162:</p> <p>EN 61162-1:2016</p> <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,</p> <p>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,</p> <p>— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,</p> <p>— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— IMO MSC/Ciorc.862,</p> | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | 10.10.2026 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, Athbhreithniú 2, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlaodadh Ró 6 de 6 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, Athbhreithniú 3, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 1 de 5 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|--------------------|-----------|
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1:2016-03.</p> | | | |
| MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 2 de 5 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (iii) | 12.8.2023 |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 3 de 5 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|------------------|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 4 de 5 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F | 25.8.2021 (i) | 10.10.2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <p>— SOLAS 74 Rial. IV/7,</p> <p>— SOLAS 74 Rial. X/3,</p> <p>— IMO Rún A.694(17),</p> <p>— IMO Rún A.803(19),</p> <p>— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14,</p> <p>— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14,</p> <p>— IMO Rún MSC.302(87),</p> <p>— IMO COMSAR/Ciorc.32,</p> <p>— ITU-R M.489-2 (10/95),</p> <p>— ITU-R M.493-15 (01/19),</p> <p>— ITU-R M.541-10 (10/15).</p> | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09,</p> <p>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,</p> <p>— ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09,</p> <p>— ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— IEC 61097-3: 2017,</p> <p>— IEC 61097-8:1998,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|------------|---|
| MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 5 de 5 (RÓ NUA) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|-----------|--------------------|
| | | <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 1 de 4 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1:2016-03. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|-------------------|--------------------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.625-4 (03/12). | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 lena n-áirítear A1:2016,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61097-6: 2005. | | | |
| MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 2 de 4 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (iii) | 12.8.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-----------|-------------------|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 3 de 4 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 10.10.2026 (i) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12). | — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 4 de 4 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61097-6:2005 +A1:2011+A2:2019, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 1 de 4 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | B+D B+E B+F | 19.6.2018 (iii) | 29.8.2021 |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|---|--|-------------------|-----------|--------------------|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 lena n-áirítear A1:2016.</p> | | | |
| MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 2 de 4 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4 2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 3 de 4 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 10.10.2026 |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO Rún MSC.431(98) (foráil nua), — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|------------|---|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.</p> | | | |
| MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 4 de 4 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016+A2:2019, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|-----------|--------------------|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.5 Trealamh faisnéise sábháilteachta muiri (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 1 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 lena n-áirítear A1:2016, | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10. | | | |
| MED/5.5 Trealamh faisnéise sábháilteachta muirí (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 10.10.2026 (iii) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.5 Trealamh faisnéise sábháilteachta muirí (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 3 de 3 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|----------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90). | <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Ró 1 de 1 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/7, — IMO Rún A.662(16), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.471(101), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15). | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, <p>Nóta: Níl IMO MSC/Ciorc.862 infheidhme ach amháin maidir leis an ngaireas cianghníomhachtúcháin roghnach, agus ní maidir le EPIRB féin.</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-2 eag.3.0:2021. | B+D B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|-------------------|------------------------|-----------|
| Earra MED/5.7, EPIRB bhanda L (INMARSAT), - arna fhágáil bán d'aon turas. | | | | | |
| Earra MED/5.8, Glacadóir MF DSC, - arna fhágáil bán d'aon turas. | | | | | |
| Earra MED/5.9, gineadóir Aláraim Dhá Thon, - arna fhágáil bán d'aon turas. | | | | | |
| MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlaodadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), | — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 (iii) | 29.8.2021 |
| Ró 1 de 5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|----------------------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | | | | |
| MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>HSC</p> | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii) |
| Ró 2 de 5 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|-----------|------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — braith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlaodadh Nota: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 3 de 5 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>HSC</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), <p>HSC</p> | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — braith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|-----------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlagadh Nóta: I gcomhréir le cinní IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 4 de 5 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/9, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | 10.10.2026 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|--|---|--|-------------------|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.10 | <p>Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh</p> <p>Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláram Dhá Thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála.</p> | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 | B+D B+E B+F | 10.10.2023 |
| Ró 5 de 5 (RÓ NUA) | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/9, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <p>— ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05,</p> <p>— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,</p> <p>— ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04,</p> <p>— ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09,</p> <p>— ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11,</p> <p>— EN IEC 62288:2022,</p> <p>— EN IEC 62923-1:2018,</p> <p>— EN IEC 62923-2:2018.</p> <p>Nó:</p> <p>— IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,</p> <p>— IEC 61097-3: 2017,</p> <p>— IEC 61097-9: 1997,</p> <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 62288 Eag. 3.0:2021,</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|--------------------|-----------|
| | | — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 1 de 5 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | — EN 60945:2002 lena n-áirítéar IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1 2016, EN 61162-2:1998, EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014, EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 (iii) | 29.8.2021 |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|--------------------|-----------|
| MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 2 de 5 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (iii) | 12.8.2023 |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-------------------|--------------------|-----------|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 3 de 5 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 25.8.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|-----------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 4 de 5 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | 10.10.2026 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlíute le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 5 de 5 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |

MED/5.12 stáisiúin talún ar bord loinge (SES) Inmarsat-B scriosadh an t-earra seo mar gur cuireadh deireadh le Seirbhís SES Inmarsat-B an 31 Nollaig 2016.

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----|-----------|-----------|
| MED/5.13 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, | B+D | 19.6.2018 | 29.8.2021 |
| SES Inmarsat-C | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+E | | (iii) |
| Ró 1 de 3 | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 — EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+F | | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-450:2011+A1:2016, | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|-------------------|-----------|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), <p>Nóta maidir le Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn SES Inmarsat C le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin.</p> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1:2016-03. <p>Nó:</p> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 lena n-áirítear A1:2016. | | | |
| MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 2 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | 12.8.2023 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.664(16), Nóta maidir le Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn SES Inmarsat C le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|------------|-----------|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), <p>Nóta maidir le Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn SES Inmarsat C le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin.</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016+A2:2019, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.14 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, | B+D | 19.6.2018 | 29.8.2021 |
| Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+E B+F | | (iii) |
| Nóta: I gcomhréir le cinní IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-450:2011+A1:2016, | | | |
| Ró 1 de 6 | — SOLAS 74 Rial. IV/10, | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. | | | |
| MED/5.14 | <p>Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh</p> <p>Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála.</p> | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, HSC — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, HSC | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: — EN 61162-1:2016 — EN 61162-2:1998 — EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | <p>13.9.2019</p> <p>(iii)</p> |
| Ró 2 de 6 | | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|---------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.14 | <p>Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh</p> <p>Ceanglaíos maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) L 215/265 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástala. | — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — braith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | | | |
| Ró 3 de 6 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — braith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---------------------------|------------------------|-----------|
| | | IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláram Dá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástala. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 | B+D B+E B+F | 25.8.2021 (iii) | 15.8.2025 |
| Ró 4 de 6 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), | EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|--|-------------------|-----------|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.14 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | 10.10.2026 (iii) |
| Ró 5 de 6 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir Aláraim Dhá Thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástala. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | | | |
| Ró 6 de 6 (RÓ NUA) | <ul style="list-style-type: none"> Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|-----------|--------------------|
| | | IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 1 de 6 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN 61162-450:2011+A1:2016, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1:2016-03. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3:1994, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | 29.8.2021 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450 Eag.1.0:2011-06 lena n-áirítear A1:2016.</p> | | | |
| MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 2 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | <p>13.9.2019</p> <p>(iii)</p> | <p>12.8.2023</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|--------------------|-----------|
| | | IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 3 de 6 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. NÓ: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 (iii) | 25.8.2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 4 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>HSC</p> <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, <p>HSC</p> | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, | <p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> | <p>25.8.2021</p> | <p>15.8.2025</p> <p>(iii)</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---------------------------|------------------------|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 5 de 6 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F | 15.8.2022 (iii) | 10.10.2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|-------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 6 de 6 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <ul style="list-style-type: none"> EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |
| MED/5.16 Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo aerloingseoireachta Ex. MED/9/5.8 Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|-------------------|-----------|--------------------|
| Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta SOLAS 74/2009 Rial. IV/7,</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.80(70), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — Coinbhinsiún ICAO, Iarscríbhinn 10, Rialacháin Raidió. | — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008. | | | |
| MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | 10.10.2026 (ii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |
| MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017. | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — IMO Rún MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|-------------------|-----------|---|
| MED/5.18 Gaireas fosaithe radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 1 de 1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017. | B+D B+E B+F | 19.6.2018 | |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95). | | | | |

MED/5.19 – Earra arna scriosadh mar go bhfuil deireadh curtha le seirbhís Inmarsat F77 ón 1 Nollaig 2020 ar aghaidh.

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-----------|--------------------|
| MED/5.20 Gaireas radaiteileafóin dhá threo comhraiceora dóiteán Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 1 de 2 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/2. — SOLAS 74 Rial. II-2/10. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Treoir ATEX 2014/34/AE. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 | 10.10.2026 (ii) |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2014 Rial. II-2/10. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO MSC.1Ciorc 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019). | <p>a) Raidiónna UHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, <p>b) Raidiónna VHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Treoir ATEX 2014/34/AE. <p>a) Raidiónna UHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, <p>b) Raidiónna VHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. | | | |
| MED/5.20 Gaireas radaiteileafóin dhá threo comhraiceora dóiteán Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-2/2. — SOLAS 74 Rial. II-2/10. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — sraith EN 60079 <p>a) Raidiónna UHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, <p>b) Raidiónna VHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. | B+D B+E B+F | 10.10.2023 | |
| Ró 2 de 2 (RÓ NUA) | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2014 Rial. II-2/10. — IMO Rún A.694(17), — IMO MSC.1Ciorc 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-------------------|------------------|----------|
| | | <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — sraith EN 60079 <p>a) Raidiónna UHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, <p>b) Raidiónna VHF iniompartha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04. | | | |
| MED/5.21 Córas cumarsáide comhtháite (ICS) Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 1 de 2 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún A.811(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: <p>EN 61162-1:2016</p> <p>EN 61162-2:1998</p> <p>EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014</p> <p>EN IEC 61162-450:2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 lena n-áirítear IEC 61924-2: Ceart. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (i) | 1.7.2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---------------------------|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC.1/Ciorc.1389, — IMO COMSAR/Ciorc.32. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. | <p>— I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.</p> <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. | | | |
| MED/5.21 Córas cumarsáide comhtháite (ICS) Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|--|---|---|---|
| Ró 2 de 2 | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún A.811(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1389, — IMO COMSAR/Ciorc.32. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais feidhmíochta is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. | <ul style="list-style-type: none"> — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais feidhmíochta is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---------------------------|-----------|------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> — IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. | | | |
| MED/5.22 Stáisiúin talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 | Ceanglais maidir le cineálcheadú <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 | B+D B+E B+F | 12.8.2020 | 25.8.2024 (iii) |
| Ex MED/9/5.9. Ró 1 de 3 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|-----------|------------------------|
| | | <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.</p> <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat:</p> <p>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.</p> | | | |
| MED/5.22 Stáisiúin talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Trealamh Inmarsat C: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 Trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) agus trealamh Iridium: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32. | <p>— IMO MSC/Ciorc.862,</p> <p>— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — braith EN 61162:</p> <p>EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019.</p> <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C:</p> <p>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.</p> <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB):</p> <p>— ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016.</p> | B+D B+E B+F | 25.8.2021 | 15.8.2025 (iii) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | | <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. <p>Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---------------------------|-----------|---|
| MED/5.22 Stáisiún talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Trealamh Inmarsat C: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. | — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — straith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| Trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) agus trealamh Iridium: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Ró 3 de 3 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32. | Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | | <p>— sraith IEC 61162:</p> <p>IEC 61162-1:2016</p> <p>IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09</p> <p>IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07</p> <p>IEC 61162-450:2018,</p> <p>— IEC 61097-16:2019,</p> <p>— IEC 62923-1:2018,</p> <p>— IEC 62923-2:2018.</p> <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C:</p> <p>— ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.</p> <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB):</p> <p>— ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021.</p> <p>Agus sa bhrefis air sin, le haghaidh trealamh Iridium:</p> <p>— ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.</p> | | | |

6. Trealamh atá ina cheangal faoi COLREG 72

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástala | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|------------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| MED/6.1 | Ceanglais maidir le cineálcheadú | — EN 14744:2005 lena n-áirítear AC:2006, | B+D | | |
| Soilse loingseoireachta | — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+E | | |
| Ró 1 de 1 | Ceanglais iompair agus feidhmíochta | Nó: — EN 14744:2005 lena n-áirítear AC:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. | B+F G | | |
| | — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.253(83). | | | | |

7. Trealamh sábháilteachta eile

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástala | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| MED/7.1 Gaireas analaithe féinchuimsitheach a oibrítear le haer comhbhrúite chun dul isteach i spás gás-líonta agus chun oibriú ann (Earra nua a tugadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/773, féach earra 3.7) | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 14, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 14, — IMO MSC.1/Ciorc.1499. | — ISO 23269-3:2011. Nóta: Úsáidfear an iall dhódhíonach chomhlachaithe faoin earra MED/3.44 i dteannta leis an ngaireas analaithe agus beifear ábalta í a cheangal le húim an ghairis nó le crios ar leith trí bhíthin smeach-chrúca ionas nach ndícheangláfar an gaireas analaithe nuair a oibreofar an iall. Léireofar sa dearbhú comhréireachta leis an earra seo nach mór an trealamh a úsáid in éineacht le hearra éille MED/3.44 agus suíomh ina mbeidh an iall le feistiú a sholáthar don úsáideoir. | B+D B+E B+F G | 19.6.2018 | |
| Ró 1 de 1 | | | | | |

8. Trealamh faoi SOLAS Caibidlí II-1

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástala | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|--|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| MED/8.1 Brathadóirí leibhéal uisce Ró 1 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. | — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291. | B+D B+E B+F | 16.3.2017 (iii) | 13.9.2022 |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1464 Athbhreithniú 1. | | | | |
| MED/8.1 Brathadóirí leibhéal uisce Ró 2 de 3 | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. | — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Ceart1:2013 agus Ceart2:2015, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291. | B+D B+E B+F | 13.9.2019 (iii) | 15.8.2025 |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1572. | | | | |

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála | Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta | Cur ar an margadh den chéad uair | Suiteáil dheireanach ar bord |
|--|---|--|---|----------------------------------|------------------------------|
| MED/8.1 Brathadóirí leibhéal uisce Ró 3 de 3 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. | <ul style="list-style-type: none"> — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Ceart1:2013 agus Ceart2:2015, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Ceart1:2013 agus Ceart2:2015, | B+D B+E B+F | 15.8.2022 | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1. | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <p>Nó:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Ceart1:2013 agus Ceart2:2015, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. | | | |

9. Trealamh nach bhfuil faoi réir dheimhniúchán MED

Is chun críocha faisnéise atá an liosta seo a leanas amháin.

9.1. Fearais tarrthála

| | |
|--|--|
| MED/9/1.5 | Aistrithe go MED/1.44a agus MED/1.44b trí Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157. |
| Córas aláraim fógartha phoiblí agus éigeandála ginearálta (nuair a úsáidtear mar ghaireas aláraim dóiteáin é beidh feidhm ag earra MED/3.53) | |

9.2. Trealamh chun truailliú muirí a chosc

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán MARPOL 73/78, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
|------------------------------|---|-------------------|
| MED/9/2.4 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI arna athbhreithniú, Rial. 4), — IMO Rún MEPC.184(59). | |
| | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe). | |

9.3. Trealamh cosanta ar dhóiteáin

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| MED/9/3.8 | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | <p>— straith EN 60079.</p> |
| Lampa sábhalteachta leictreach | <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, | |

| | | |
|---|--|--|
| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
| | <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. | |
| MED/9/3.9 Éadaí cosanta atá frithsheasmhach i gcoinne ionsáí ceimiceach | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód FSS) 14, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 14. | <ul style="list-style-type: none"> — EN 943-1:2015 lena n-áirítear A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 lena n-áirítear A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Ciorc.1120. |
| MED/9/3.21 Comhpháirteanna córas múchta dóiteáin le haghaidh taisceadáin phéinte agus taisceadán leachta inlasta | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — IMO MSC/Ciorc.1239. | |
| MED/9/3.24 Aonaid Riarthóra Cúir Inaistrithe | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/20, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, | |

| | | |
|--|---|--|
| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorclán ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
| | <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1313. | |
| MED/9/3.26 Córais breosla ghásaithe a úsáidtear chun críoch thíos (comhpháirteanna) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/4. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/4, — IMO MSC.1/Ciorc.1276. | |
| MED/9/3.27 Comhpháirteanna Córas Fosaithe Múchta Dóiteáin Gáis (CO_2) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10., — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC.1/Ciorc.1313, — MSC.1/Ciorc.1318/Ath.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1456. | <p>Feistí uathoibríocha leictreacha rialithe agus moillithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-1:2003, <p>Feistí uathoibríocha neamhleictreacha rialithe agus moillithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-2:2003, <p>Feistí truiceartha agus stopha de láimh:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-3:2003, <p>Cóimeálacha comhlaí coimeádáin agus a ngníomhróirí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-4:2004, <p>Comhlaí roghnóra ardbhrú agus ísealbhrú agus a ngníomhróir:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-5:2006, <p>Feistí díchumasaithe neamhleictreacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-6:2006, |

| | | |
|--|--|---|
| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
| | | <p>Buinní le haghaidh Córais CO₂:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-7:2000 lena n-áirítear A1:2005, <p>Nascóirí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-8:2006, <p>Brúthomhsairí agus lasca brú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-10:2003, <p>Feistí meáite meicniúla:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-11:2003, <p>Comhláí coiscthe agus comhláí neamhfhillte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-13:2001 lena n-áirítear AC:2002, <p>Feistí cumhraithe le haghaidh córais ísealbhrú CO₂:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12094-16:2003. |
| MED/9/3.31 Córas Spraeála Uisce Lámhoibrithe | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19. | |
| MED/9/3.33 Píobáin dóiteáin atá > 52 mm ar trastomhas | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7. | |

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
|---|--|-------------------|
| MED/9/3.74 Córas cúir atá frithsheasmhach in aghaidh alcóil Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — SOLAS 74 Rial.II-1/57. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF), — IMO Rún 1/Ciorc.1621(11). | |
| MED/9/3.75 Osáin sholúbtha atá oiriúnach d'alcól meitile/eitile do chórais píobaireachta breosla Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — SOLAS 74 Rial.II-1/57. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF), — IMO MSC.1/Rún 1621(5). | |
| MED/9/3.76 Asraonta gaile atá oiriúnach d'umair bhreosla alcóil mheitile/eitile Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157. | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — SOLAS 74 Rial.II-1/57. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC), — MSC.1/Ciorc.1621(6). | |

9.4. Trealamh loingseoireachta

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
|---|--|--|
| MED/9/4.20 Córas rialaithe loirg le haghaidh árthaí ardluais | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79). | <ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 lena n-áirítear EN 61162-3:2008/A1:2010 agus EN 61162-3:2008/A2:2014 - EN 61162-450:2011+A1:2016, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <p>Nó</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2:1998 - IEC 61162-3:2008+AMD1:2010+AMD2:2014 CSV - IEC 61162-450:2011+AMD1:2016, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. |
| | | |

9.5. Trealamh radachumarsáide

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
|---|---|-------------------|
| MED/9/5.8 | Aistrithe go MED/5.16 le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170. | |
| Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo aerloingseoireachta | | |

9.6. Trealamh atá ina cheangal faoi COLREG 72

| | | |
|--|--|---|
| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán COLREG 72, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
| MED/9/6.2 Fearais fuaimchomharthaíochta | Ceanglais maidir le cineálcheadú — COLREG 72 Iarscríbhinn III/3. | — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — Feadóga - COLREG 72 Iarscríbhinn III/1 (Feidhmíocht), |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — COLREG 72 Iarscríbhinn III/3, — IMO Rún A.694(17). | — Ceoláin nó Ganganna- COLREG 72 Iarscríbhinn III/2 (Taibhiú), Nó — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — Feadóga - COLREG 72 Iarscríbhinn III/1 (Feidhmíocht), — Ceoláin nó Ganganna- COLREG 72 Iarscríbhinn III/2 (Taibhiú). |

9.7. Trealamh sábháilteachta eile

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
| MED/9/7.1 Ionstraim lódála | Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. XII/11, — 1997 SOLAS Rún 5 den Chomhdháil. | — IMO MSC.1/Ciorc.1229. |
| | Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. XII/11, — 1997 SOLAS Rún 5 den Chomhdháil, — Moladh IACS Uimh. 48 | |

9.8. SOLAS Caibidlí II-1 Trealamh

| Uimhir agus ainmniú an earra | Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme | Caighdeán tástála |
|---|--|-------------------|
| MED/9/8.1 Tosú tacar gineadóra in aimsir fhuar (tachtairí) | <p>Ceanglais maidir le cineálcheadú</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-1/44, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3. <p>Ceanglais iompair agus feidhmíochta</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74/2009 Rial. II-1/44, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 12, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 12, — IMO MSC.1/Ciorc.1464/Rev.1 lena n-áirítear Ceart.1 agus Ceart.2. | |

ISSN 1977-0839 (leagan leictreonach)
ISSN 1725-2571 (leagan páipéir)



Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh
L-2985 Lucsamburg
LUCSAMBURG

GA