



2024/1975

26.7.2024

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/1975 ÓN gCOIMISIÚN
an 19 Iúil 2024

lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus le caighdeáin tástála le haghaidh trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667 ón gCoimisiún

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 35(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Na ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus na caighdeáin tástála i leith trealamh muirí a thagann faoi raon feidhme Threoir 2014/90/AE, déantar foráil maidir leo sna hionstraimí idirnáisiúnta a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 5 den Treoir sin.
- (2) Chun na hathruithe is déanaí ar na hionstraimí idirnáisiúnta a chur san áireamh, ba cheart liosta na n-ionstraimí idirnáisiúnta is infheidhme a thabhairt cothrom le dáta agus ba cheart trealamh muirí atá faoi réir cheanglais chomhchuibhithe an Aontais de bhun Threoir 2014/90/AE i ndiaidh na n-athruithe sin a liostú go sainráite.
- (3) Dá bhrí sin, ba cheart Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667 ⁽²⁾ ón gCoimisiún a aisghairm.
- (4) Tá sé réasúnta agus comhréireach idirthréimhse a cheadú ar féidir leanúint d'earra nua trealamh muirí a chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais lena linn, ar earra nua trealamh muirí é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm i mBallstát roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo mar a shainítear in Airteagal 2, pointe 2 de Threoir 2014/90/AE.
- (5) Chun cur chun feidhme comhchuibhithe, tapa agus simplí Threoir 2014/90/AE a éascú, ba cheart gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar de bhun na Treorach sin a bheith i bhfoirm Rialacháin Cur Chun Feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 35(5) den Treoir sin.
- (6) Ionas go mbeidh an tionscal trealamh muirí agus páirtithe leasmhara eile in ann oiriúnú do na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm 40 lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.
- (7) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Shábháilteacht ar Muir agus um Thruailliú ó Longa a Chosc,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Na ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus na caighdeáin tástála dá bhforáiltear sna hionstraimí idirnáisiúnta a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 5 de Threoir 2014/90/AE, beidh feidhm acu maidir le gach earra trealamh muirí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

⁽¹⁾ IO L 257, 28.8.2014, lch. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667 ón gCoimisiún an 8 Lúnasa 2023 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le ceanglais dearaidh, tógála agus feidhmíochta agus le caighdeáin tástála le haghaidh trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 (IO L 215, 31.8.2023, lch. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1667/oj).

Airteagal 2

Aisghairtear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667.

Airteagal 3

1. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar 'earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158' i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh 25 Lúnasa 2021 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí 25 Lúnasa 2024.
2. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar 'earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157' i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh 15 Lúnasa 2022 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí 15 Lúnasa 2025.
3. Maidir le trealamh muirí a liostaítear mar 'earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1975' i gcolún 1 den Iarscríbhinn, ar trealamh é atá i gcomhréir leis na ceanglais náisiúnta maidir le cineálcheadú a bhí i bhfeidhm roimh an 4 Meán Fómhair 2024 i mBallstát, féadfar leanúint dá chur ar an margadh agus ar bord long de chuid an Aontais go dtí an 4 Meán Fómhair 2027.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an ceathrachadú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 19 Iúil 2024.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN

Nóta ginearálta: tagraíonn tagairtí do Rialacháin ‘SOLAS’ d’fhorálacha an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir [arna shíniú i Londain an 1 Samhain 1974], arna leasú.

Liosta na n-acrainmneacha a úsáidtear

A.1, Leasú 1 a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

A.2, Leasú 2 a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

AC, Ceartúchán Leasaitheach a bhaineann le Doiciméid Chaighdeánacha seachas IMO.

CAT, Catagóir le haghaidh trealamh radair mar a shainítear i roinn 1.3 de IEC 62388 (2007)

Ciorc., Ciorclán.

COLREG, na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc.

COMSAR, fochoiste IMO um Radachumarsáid agus um Chuardach agus Tarrtháil.

EN, Caighdeán Eorpach.

ETSI, Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide.

FSS, an Cód Idirnáisiúnta um Chórais le haghaidh Sábháilteacht ó Dhóiteáin.

FTP, an Cód Idirnáisiúnta um Fheidhmiú Gnásanna Tástála Dóiteáin.

GNSS, an Córas Domhanda um Loingseoireacht Satailíte.

HSC, an Cód d’Árthaí Ardluais.

IBC, an Cód Idirnáisiúnta um Cheimiceáin i mBulc.

IACS, Comhlachas Idirnáisiúnta na gCumann Aicmiúchán.

ICAO, an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta.

IEC, an Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil.

IGC, an Cód Idirnáisiúnta um Dhéanmhas agus Trealamh Long a Iompraíonn Gás Leachtaithe i mBulc.

IMO, an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta.

RCCF, Rialachán Cur Chun Feidhme.

ISO, Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán.

ITU, an tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide.

LSA, Fearas tarrthála.

MARPOL, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc.

MED, an Treoir maidir le Trealamh Muirí.

MEPC, an Coiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí.

MSC, an Coiste Muir-Shábháilteachta.

NOx, Ocsaídí Nítrigine.

Córais O₂/HC: Córais hidreacarbóin ocsaigine.

SOLAS, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir.

SOx, Ocsaídí Sulfair.

Rial., Rialachán.

Rún, Rún.

Nótaí is infheidhme maidir leis an larscríbhinn seo

- (a) Ginearálta: sa bhreis ar na caighdeáin tástála dá dtagraítear go sonrach san larscríbhinn seo, ceanglaítear le scrúdú cineáil (cineálcheadú) comhlíonadh cheanglais is infheidhme na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta agus rúin agus chiorcláin ábhartha IMO. Tagraítear don chomhlíonadh sin sna modúil le haghaidh measúnú comhréireachta a leagtar amach in larscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/90/AE.
- (b) Colún 3: i gcás ina bhfuil dhá thacar caighdeán tástála scartha le ‘nó’, comhlíonann gach ceann acu na ceanglais tástála chun Caighdeáin Feidhmíochta IMO a chomhlíonadh. Dá bhrí sin, is leor tástáil de réir ceann de na tacair sin chun comhlíontacht cheanglais na n-ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha a léiriú. Os a choinne sin, nuair atá deighilteoirí eile (amhail an chamóg) in úsáid, tá feidhm leis na tagairtí liostaithe uile.
- (c) Colún 6: chun na tráthchláir le haghaidh longthógála a chur san áireamh, ag brath ar shaintréithe an trealaimh mhuirí shonraigh, tuigfear gurb éard atá i gceist leis an téarma ‘cur ar bord’ ceann díobh seo a leanas, mar a léirítear idir lúibíní i ndiaidh na ndátaí:
 - (i) céadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta ar bord loinge de chuid an Aontais;
 - (ii) céadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta nó a chéadstuáil ina shuíomh feidhmíochta ar bord loinge de chuid an Aontais;
 - (iii) seachadadh an trealaimh go dtí an longchlós má dhéantar an seachadadh sin laistigh de 30 mí roimh chéadsuiteáil an trealaimh ina shuíomh feidhmíochta.
- (d) I gcás ina bhfuil níos mó ná ró amháin le haghaidh iontráil earra trealaimh mhuirí amháin (mar shampla, MED/1.1), is é rud atá sa ró is íochtaráí ceanglais nuashonraithe na n-ionstraimí idirnáisiúnta i leith na gceanglas a leagtar amach ar an ró uachtarach nó ar na rónna uachtaracha.
- (e) Sna cásanna dá dtagraítear i bpointe(d) i gcás nach bhfuil aon dáta i gcolúin 5 agus 6, cuirtear in iúl leis sin nach ndearnadh aon athrú ar na caighdeáin tástála agus nach mór an t-earra trealaimh mhuirí lena mbaineann na ceanglais a léirítear sa ró íochtarach (an dara ró) a chomhlíonadh.

1. Fearais tarrthála

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialacháin SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Baoithe tarrthála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.1 Baoithe tarrthála Ró 2 de 2 — níl sé seo beartaithe lena úsáid i dteannta earra MED/1.10 — níl sé seo beartaithe lena úsáid i dteannta earra MED/1.10	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7,				

Nóta: má tá sé beartaithe an socrú mearscaoilte dá bhforáiltear do na comharthaí deataigh féinghníomhachtaíthe agus na soilse féin-adhainte a oibriú, beidh mais na n-earraí sin níos lú ná 4 kg (féach freisin earra MED/1.3).	— SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.2a Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte Ró 1 de 1 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005	B+D B+E B+F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2b Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh baoithe tarrthála Ró 1 de 1 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.	— ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005.			

1	2	3	4	5	6
MED/1.2c Soilse a léiríonn suíomh le haghaidh fearais tarrthála: — le haghaidh seaicéid tarrthála Ró 1 de 1 Nóta: Ní áirítear tástálacha comhoiriúnachta leictreamaighnéadaí EN 60945 agus IEC 60945 agus ní dhéanfar ach na tástálacha dá dtagraítear in IMO Rún MSC 81(70), clásal 10.4.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 24408: 2005.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Comharthaí deataigh féinghníomhachtaithe baoithe tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Seaicéid tarrthála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.922, — IMO MSC.1/Ciorc.1 304, — IMO MSC.1/Ciorc.1470, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.4 Seaicéid tarrthála Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7,				

	— SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.922, — IMO MSC.1/Ciorc.1304, — IMO MSC.1/Ciorc.1470, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.5a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32,				

	— SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.5b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22,				

	— SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.5c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — cultacha frithnochta Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.5c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh MARAON LE seaicéad tarrthála: — cultacha frithnochta Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22,				

	— SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.6a Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith gan insliú intreach Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22,				

	— SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.6b Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála: — tumchulaith a bhfuil insliú intreach inti Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22,				

	— SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.6c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála — cultacha frithnochta Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				
MED/1.6c Tumchultacha agus cultacha frithnochta atá deartha lena gcaitheamh GAN seaicéad tarrthála — cultacha frithnochta Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/22,				

	— SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Áiseanna cosanta teirmeacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/22, — SOLAS 74 Rial. III/32, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.1046, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Bladhmanna paraisiúit roicéid (piriteicnic) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Bladhmannanna láimhe (piriteicnic) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Comharthaí deataigh snámhacha (piriteicnic) Ró 1 de 1 Nóta: Féach freisin earra MED/1.1.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/7, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) II, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) III, — IMO MSC.1/Ciorc.1629.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Fearais caite líne Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15736: 2006.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/18, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1633.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Raftaí tarrthála inséidte Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaíthe: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.12 Raftaí tarrthála inséidte Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaíthe: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/13,				

	— SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Raftaí tarrthála righne Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.13 Raftaí tarrthála righne Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/31,				

	— SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14a Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — inséidte Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithé: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.14a Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — inséidte Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaithé: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.14b Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — righin Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.14b Raftaí tarrthála uath-fhéincheartaithe: — righin Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Raftaí tarrthála iniompair a bhfuil téastar orthu Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú. Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaíthe: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+E B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.15 Raftaí tarrthála iniompair a bhfuil téastar orthu Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102). Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaíthe: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.809, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1328, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Cóirithe dobháite le haghaidh raftaí tarrthála (aonaid scaoilte hidreastatacha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/13, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC/Ciorc.811, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17a Báid tarrthála Báid tarrthála a lainseáiltear le croch: — iata i bpáirt — iata go hiomlán Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.17a Báid tarrthála Báid tarrthála a lainseáiltear le croch: — iata i bpáirt — iata go hiomlán Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17b Báid tarrthála Báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630.				
MED/1.17b Báid tarrthála Báid tarrthála saorthitime Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.17c Báid tarrthála a lainseáiltear le croch agus a úsáidtear mar bhád fóirithinte: — iata i bpáirt — iata go hiomlán Nóta: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

MED/1.17c Báid tarrthála a lainseáiltear le croch agus a úsáidtear mar bhád fóirithinte: — iata i bpáirt — iata go hiomlán Nóta: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1423, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Báid fóirithinte righne Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.18 Báid fóirithinte righne Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Báid fóirithinte inséidte Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.19 Báid fóirithinte inséidte Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.19 Báid fóirithinte inséidte Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — ISO 15372:2000 lena n-áirítear A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20a Báid fóirithinte thapa: — inséidte Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.20a Báid fóirithinte thapa: — inséidte Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V,				

	— IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.20a Báid fóirithinte thapa: — inséidte Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — ISO 15372:2000 lena n-áirítear A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20b Báid fóirithinte thapa: — righin Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.20b Báid fóirithinte thapa: — righin Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006.	B+D B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20c Báid fóirithinte thapa: — righin-inséidte Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
MED/1.20c Báid fóirithinte thapa: — righin-inséidte Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

MED/1.20c Báid fóirithinte thapa: — righin-inséidte Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000 lena n-áirítear A1:2021.	B+D B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC/Ciorc.1016, — IMO MSC/Ciorc.1094, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Fearais lainseála trí bhíthin titime (crocha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/33, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

Earra MED/1.22, Fearais lainseála dhobháite le haghaidh árthaí marthanais, – arna aistriú go MED/9/1.3 agus arna scríosadh le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Fearais lainseála le haghaidh báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/33, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Fearais lainseála rafta tarrthála (Crocha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/12, — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Fearais lainseála báid fóirithinte thapa (Crocha) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26a Sásra scaoilte le haghaidh: — báid tarrthála agus báid fóirithinte (a lainseáiltear trí bhíthin titime) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1419, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26b Sásra scaoilte le haghaidh: — raftaí tarrthála (a lainseáiltear trí bhíthin titime) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26c Sásra scaoilte le haghaidh: — báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Córais aslonnaithe muirí Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/15, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Modh tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Dréimírí bordála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. III/11, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — ISO 5489:2008.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/11, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO MSC.1/Ciorc.1285, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Ábhair ais-fhrithchaiteacha Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún A.658(16), arna leasú.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.30 Ábhair ais-fhrithchaiteacha Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.481(102).	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1628 Athbhreithniú 1.				

Earra MED/1.31, Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo árthaigh marthanais, – arna aistriú go MED/5.17 agus MED/5.18.

Earra MED/1.32, trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART), – arna aistriú go MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Frithchaiteoir radair le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte (éighníomhach) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008. Nó: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.384(X), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.164(78).				

Earra MED/1.34, Compás maighnéadach Aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte, – arna aistriú go MED/4.23 é.
Earra MED/1.35, trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte – arna aistriú go MED/3.38 é.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Inneall tiomána báid tarrthála/báid fóirithinte Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Inneall tiomána báid fóirithinte – mótar transaim Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Soilse cuardaigh le húsáid i mbáid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F		13.9.2022 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.38 Soilse cuardaigh le húsáid i mbáid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I,				

	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1630 Athbhreithniú 2.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Raftaí tarrthála oscailte iniompaithe Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) larscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) larscríbhinn 11. Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaíthe: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	B+D B+F		10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) larscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) larscríbhinn 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1628.				

MED/1.39 Raftaí tarrthála oscailte iniompaithe Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) larscríbhinn 10,	B+D B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) larscríbhinn 10, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) larscríbhinn 11, — IMO Rún MSC.481(102), — IMO MSC.1/Ciorc.1628.	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) larscríbhinn 11, — IMO Rún MSC.481(102). Agus le haghaidh eatraimh sheirbhíse fadaíthe: — IMO MSC.1/Ciorc.1628.			

Earra MED/1.40, Ardaitheoir meicniúil píolóta, - aistríodh go MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41a Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid tarrthála a lainseáiltear le croch Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41b Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid tarrthála saorthitime Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41c Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — raftaí tarrthála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/24, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41d Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid fóirithinte Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41e Unlais le haghaidh árthaí marthanais agus báid fóirithinte: — báid fóirithinte thapa Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/16, — SOLAS 74 Rial. III/17, — SOLAS 74 Rial. III/23, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VI, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1632.				

Earra MED/1.42, Dréimire píolóta, – arna aistriú go MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Báid fóirithinte righin-inséidte Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		15.8.2025 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/1.43 Báid fóirithinte righin-inséidte Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.81(70), arna leasú, — IMO MSC/Ciorc.1006, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+D B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/21, — SOLAS 74 Rial. III/31, — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8,				

	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.1631.				
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44a Córais Fógartha Poiblí agus Alárim Ghinearálta (PAGA) — Córas rialaithe agus dáileacháin (Beidh feidhm ag A.1/3.53 nuair a úsáidfear iad mar fheiste rabhaidh dóiteáin.) Nóta: Sonrófar sa deimhniú cé acu de na catagóirí loinge agus de na córais seo a leanas a bhfuil an trealamh oiriúnach dóibh: Long: — Lastlong — Long paisinéirí (gan Filleadh Sábháilte ar Chalafort a áireamh) — Long paisinéirí (lena n-áirítear Filleadh Sábháilte ar Chalafort) Córais: — Córais Alárim Ghinearálta (GA) — Córais Fógartha Phoiblí (PA) — Córais Fógartha Phoiblí agus Alárim Ghinearálta (PAGA) Earra nua a tugadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 (aistrithe ó MED/9/1.5) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/12, — SOLAS 74 Rial. II-2/21, — SOLAS 74 Rial. II-2/22, — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.1021(26) 5, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4,	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Nó: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.808, — IMO MSC.1/Ciorc.1 369/Ag.1.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.44b Córais Fógartha Poiblí agus Aláiríam Ghinearálta (PAGA) — Callairí (Beidh feidhm ag MED/3.53 nuair a úsáidfeá iad mar fheiste rabhaidh dóiteáin.) Earra nua a tugadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157 (aistriú ó MED/9/1.5) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/12, — SOLAS 74 Rial. II-2/21, — SOLAS 74 Rial. II-2/22, — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.1021(26) 5, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) VII, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 4,				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 4, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO MSC.1/Ciorc.808, — IMO MSC.1/Ciorc.1369/Ag.1.				
--	--	--	--	--	--

2. Truailliú muirí a chosc

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialacháin MARPOL 73/78, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Trealamh le haghaidh scagadh ola (le haghaidh cion ola san eisilteach nach sáraíonn 15 p.p.m.) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú	— IMO Rún MEPC.107(49), arna leasú, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta				
	— MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14. — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Braiteoirí comhéadain ola/uisce Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 32.	— IMO Rún MEPC.5(XIII).	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 32.				
1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Méadair cion ola Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14.	— IMO Rún MEPC.107(49), arna leasú, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 14, — IMO MEPC.1/Ciorc. 643.				

Earra MED/2.4, Aonaid phróiseála atá ceaptha lena gceangal le trealamh deighilte ola/uisce atá ann cheana (le haghaidh cion ola san eisilteach nach sáraíonn 15 p.p.m.), – arna fhágáil bán d'aon turas.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Córas faireacháin agus rialála scaoilte ola le haghaidh tancaeir ola Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 31, — IMO MEPC.1/Ciorc.858.	— IMO Rún MEPC.108(49), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn I, Rial. 31.				
MED/2.6a Córais séarachais (le húsáid ag longa paisinéirí i ngach limistéar, lena n-áirítear limistéar speisialta Iarscríbhinn IV MARPOL). Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.	— IMO Rún MEPC.227(64), lena n-áirítear roinn 4.2.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.				
MED/2.6b Córais séarachais (le húsáid ag longa, seachas longa paisinéirí, i ngach limistéar agus ag longa paisinéirí lasmuigh de limistéir speisialta Iarscríbhinn IV MARPOL). Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.	— IMO Rún MEPC.227(64), gan roinn 4.2 a áireamh.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn IV, Rial. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Loisceoirí ar bord loinge (Gléasraí loiscthe lena bhfuil cumais suas le 4 000 kW) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16.	— IMO Rún MEPC.244(66).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16.				
MED/2.7 Loisceoirí ar bord loinge (Gléasraí loiscthe lena bhfuil cumais suas le 4 000 kW) Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16.	— IMO Rún MEPC.244(66). — IMO Rún MEPC.368(79).	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — MARPOL 73/78 Iarscríbhinn VI, Rial. 16.				
1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Anailíseoir NOx a cuireadh ar bord go buan agus le húsáid ar bord de réir Chód Teicniúil NOx 2008 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 13 athbhreithnithe).	— IMO Rún MEPC.177(58) - (NOx Cód Teicniúil 2008), arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 13 athbhreithnithe), — IMO Rún MEPC.177(58) - (NOx Cód Teicniúil 2008), — IMO Rún MEPC.291(71).				

Earra MED/2.9, Trealamh a úsáideann modhanna teicniúla eile chun srian a chur le hastaíochtaí SOx, – arna aistriú go MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Córais glantacháin gáis sceite ar bord Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe), — IMO Rún MEPC.259(68).	— IMO Rún MEPC.259(68).	Scéim A: B+F G Scéim B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe).				
MED/2.10 Córais glantacháin gáis sceite ar bord Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe), — IMO Rún MEPC.340(77).	— IMO Rún MEPC.340(77).	Scéim A: B+F G Scéim B: G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe).				

3. Trealamh cosanta ar dhóiteáin

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/3.1 Clúdaigh príomhbhoird Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Múchtóirí dóiteáin inaistrithe Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4.	— EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC/Ciorc.1275.				

MED/3.2 Múchtóirí dóiteáin inaistrithe Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4.	— EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC/Ciorc.1275.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta neamh-fhrithchaiteacha comhraic dóiteáin Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 469:2005 lena n-áirítear A1:2006 agus AC:2006.	B+D B+E B+F		25.08.24 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): — éadaí cosanta neamh-fhrithchaiteacha comhraic dóiteáin Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.6.2025 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				

MED/3.3a Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): Ró 3 de 3 Nóta: Le bheith deimhnithe go heisiach nuair a chomhlíontar 'leibhéal na cosanta' X2 agus 'grád na cosanta' Y2 +Z2. Nóta: Gan bheith infheidhme maidir le héadaí teas-fhrithchaiteacha (e.g. alúmanaithe). (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				

Earra MED/3.3b, Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): éadaí cosanta le haghaidh comhrac dóiteáin: éadaí frithchaiteacha le haghaidh comhraic dóiteáin speisialaithe – arna scríosadh le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1975.

Earra MED/3.3c, Feistis comhraiceora dóiteáin: éadaí cosanta (éadaí gaireachta dóiteáin): éadaí cosanta le haghaidh comhrac dóiteáin – éadaí cosanta le dromchla amuigh frithchaiteach - arna scríosadh le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Feistis comhraiceora dóiteáin: buataisí Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11 — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
MED/3.5 Feistis comhraiceora dóiteáin: lámhainní Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10,	— EN 659:2003 lena n-áirítear A1:2008 agus AC:2009.	B+D B+E B+F		

	— SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
MED/3.6 Feistis comhraiceora dóiteáin: clogad Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11,				

	— IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Gaireas análaithe féinhuimsitheach aerbhrú-oibrithe Nóta: Lena úsáid i dtimpistí a bhaineann le hearraí dainséaracha, tá masc de chineál brú dhearfaigh riachtanach. (Féach earra MED/7.1.) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC.1/Ciorc.1499, — IMO MSC.1/Ciorc.1555.	— ISO 23269-2:2011 (múchadh dóiteáin – úsáid mhuirí amháin). Ní úsáidfear masc de chineál 1 a úsáidtear in MED/3.7 nó MED/7.1. Nóta: Beidh an iall dhódhíonach chomhlachaithe a éilítear le ISO 23269 § 4.28 deimhnithe faoi MED mar earra MED 3.44 agus úsáidfear í i dteannta leis an ngaireas análaithe agus beifear in ann í a cheangal le húim an ghairis nó le crios ar leith trí bhíthin smeach-chrúca ionas nach ndícheanglófar an gaireas análaithe nuair a oibreofar an iall. Léireofar ar theastas modúl B an ghairis análaithe gur comhpháirt chomhcheangailte éigeantach í an iall dhódhíonach MED.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Gaireas análaithe aerlíne comhbhrúite Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7. Nóta: Níl an trealamh seo ach le haghaidh árthaí ardluais a thógtar faoi fhorálacha Chód HSC 1994.	— EN 14593-1:2018. Nó: — EN 14594:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Comhpháirteanna córas spréite le haghaidh spásanna lóistín, spásanna seirbhíse agus stáisiúin rialála atá coibhéiseach leis na cinn dá dtagraítear in SOLAS 74 Rial. II-2/12 (teoranta do bhuinní agus dá bhfeidhmíocht) (Áirítear buinní le haghaidh córais fosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earra seo). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8.	— IMO Rún A.800(19), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC/Ciorc. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin spraeála uisce le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC/Ciorc.1165, arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11a Sláine dóiteáin deighiltí aicme ‘A’ agus ‘B’: — deighilt aicme ‘A’ Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1435.	B+D B+E B+F		18.5.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2. — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1434, — IMO MSC.1/Ciorc.1616.				
MED/3.11a Sláine dóiteáin deighiltí aicme ‘A’ agus ‘B’: — deighilt aicme ‘A’ Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1435.	B+D B+E B+F	18.5.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.2. — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1434, — IMO MSC.1/Ciorc.1616, — IMO MSC.1/Ciorc.1621.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11b Sláine dóiteáin deighiltí aicme ‘A’ agus ‘B’: — deighiltí aicme ‘B’ Nóta: I gcás nach ndearnadh tástáil ar bhulcaid d’aicme B ach ó thaobh amháin agus ina ndearnadh é a dhearadh le suiteáil leis an taobh nach ndearnadh tástáil air in aice leis an taobh de bhulcaid eile d’aicme B nach ndearnadh tástáil air, áireofar sa deimhniú ar chineálscrúdú CE na coinníollacha faoinar féidir é a shuiteáil ar bord agus é á áirithiú go ndéanfar leibhéal na cosanta a léirítear sna táblaí comhtháite dóiteáin ábhartha a áirítear i gCaibidil II-2/Rial.9.2 SOLAS Teorainneacha Teirmeacha agus Struchtúracha a chomhlíonadh i gcónaí. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.4, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.4, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — Comhlaí P/V Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				
MED/3.12a Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — Comhlaí P/V Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12b Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — coscairí lasrach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12c Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — coscairí lasrach madhmtha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — comhláí gaothaire ardluais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				
MED/3.12d Gairis chun cosc a chur le saorghluaiseacht lasair in umair lasta i dtancaeir: — comhláí gaothaire ardluais Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16.	— IMO MSC/Ciorc.677, arna leasú, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/16. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Ábhair neamhdhócháin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

MED/3.14, Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin a threánn deighiltí aicme ‘A’ agus ‘B’ – Earra a áirítear in MED/3.26 agus MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15a Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-íompraítear ola nó ola breosla: — píobáin agus feistis phlaisteacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún A.753(18), arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15b Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-íompraítear ola nó ola breosla: — comhlaí Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.15b Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-íompraítear ola nó ola breosla: — comhlaí Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN ISO 10497:2022.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10,				

	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.15c Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-iompraítear ola nó ola breosla: — cóimeálacha píobáin solúbtha agus cúititheoirí Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15d Ábhair seachas cruach le haghaidh píobáin lena n-íompraítear ola nó ola breosla: — comhpháirteanna píobáin miotalacha le séalaí athléimneacha agus leaistiméireacha Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 10, — IMO MSC/Ciorc.1120, — IMO MSC/Ciorc.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Doirse Dóiteáin Ró 1 de 1 Nóta: Tá comhpháirteanna córais rialála dorais dóiteáin faoi réir measúnú comhréireachta i gcomhréir le hearra MED 3.17.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1319	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC.1/Ciorc.1511.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Comhpháirteanna córais rialála doirse dóiteáin Nóta: I gcás ina n-úsáidtear an téarma ‘comhpháirteanna córais’ d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le comhpháirt aonair, le grúpa comhpháirteanna nó le córas iomlán a thástáil chun a áirithiú go bhfuil ceanglais idirnáisiúnta á gcomhlíonadh. Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — veinírí maisiúcháin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18b Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — córais phéinteála Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18c Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — clúdaigh urláir Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/6, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18d Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — clúdaigh insliúcháin próbán Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18e Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — greamacháin a úsáidtear i dtógáil deighiltí aicme ‘A’ ‘B’ agus ‘C’ Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18f Ábhair dromchla agus chlúdaigh don urlár a bhfuil saintréithe leata lasrach ísil ag baint leo: — scannán duchtanna indóite Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Éadaitheoireachtaí, cuirtíní agus ábhair teicstíle chrochta agus scannáin teicstíle chrochta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc.1456, arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20a Troscán cumhdaithe: — píosa iomlán troscáin (lena n-áirítear ábhar cumhdaigh, ábhar líonta agus raca do-dhóite) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.20b Troscán cumhdaithe: — ábhar clúdaigh le haghaidh aon ábhar líonta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), larscríbhinn 1, Cuid 8, Foscríbhinn 3, arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

MED/3.20c Troscán cumhdaithe: — ábhar cumhdaigh le haghaidh ábhar líonta lasairmhoillitheach (arna thástáil i gcomhcheangal sonrach arna bheartú le haghaidh cur i bhfeidhm níos leithne) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1, Cuid 8, Foscríbhinn 3, arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.20d Troscán cumhdaithe: — ábhar líonta lasairmhoillitheach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), Iarscríbhinn 1, Cuid 8, Foscríbhinn 3, arna leasú.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/5, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Comhpháirteanna easrach Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3, — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Maolairí dóiteáin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1655.				

Earra MED/3.23, treánna duchta neamhdhócháin trí dheighiltí aicme ‘A’ – Fágadh an t-earra bán d’aon turas.
Earra MED/3.24, tarphíobáin leictreacha a thrasnaíonn trí dheighiltí aicme ‘A’ – Fágadh an t-earra bán d’aon turas.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Fuinneoga dódhíonacha agus scutail taoibh aicmí ‘A’ agus ‘B’ Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 3, — IMO MSC/Ciorc.1120.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Treánna trí dheighiltí aicme ‘A’: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1655.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.26b Treánna trí dheighiltí aicme ‘A’: — treánna píobán, ductanna, truncaí etc. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1276 Athbhreithniú 1, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26c Treánna trí dheighiltí aicme ‘A’: — córais treáite barraí bus Ró 1 de 1 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — IMO MSC.1/Ciorc. 1488.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27a Treánna trí dheighiltí aicme ‘B’: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27b Treánnna trí dheighiltí aicme ‘B’: — treánnna píobán, duchtanna, truncaí etc. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO Rún MSC.1/Ciorc.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Córais spréite uisce (teoranta do chinn aisréadóra) (Áirítear buinní le haghaidh córais fosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earra seo). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 6182-1:2014. Nó: — EN 12259-1:1999 lena n-áirítear A1:2001, A2:2004 agus A3:2006.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC.1/Ciorc.1556.				

MED/3.28 Córais spréite uisce (teoranta do chinn aistréadóra) (Áirítear buinní le haghaidh córais fosaithe spréite, le haghaidh árthaí ardluais (HSC) faoin earra seo). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 6182-1:2021. Nó: — EN 12259-1:1999 lena n-áirítear A1:2001, A2:2004 agus A3:2006.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.44(65), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 8, — IMO MSC/Ciorc.912, — IMO MSC.1/Ciorc.1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Osáin comhraic dóiteáin: — osáin comhraic dóiteáin chothroma neamhshíothlaitheacha (raon an trastomhais inmheánaigh 25 mm go 52 mm) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 14540:2014.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7,				

	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016,	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			

	— IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.				
MED/3.30a Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 1: (limistéar sábháilte) Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2019 lena n-áirítear EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 lena n-áirítear EN 60079-29-1:2016/A1:2022 agus EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.				
MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.				

MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)

MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 lena n-áirítear A1:2022 agus A11:2022, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.				
MED/3.30b Trealamh inaistrithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 2: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 5 de 5 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7.	— EN 50104:2019 lena n-áirítear EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-1:2014, lena n-áirítear AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 lena n-áirítear A1:2022 agus A11:2022,	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — SOLAS 74 Rial. XI-1/7. — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC.1/Ciorc.1477, — IMO MSC.1/Ciorc.1581.				

		— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, nó IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.			
--	--	--	--	--	--

Earra MED/3.31, Buinní le haghaidh córais fosaithe spréite le haghaidh árthaí ardluais (HSC), scriostar é mar go bhfuil sé cumhdaithe faoi MED/3.9 agus MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Ábhair dhódhíonacha (seachas troscán) le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Ábhair dhódhíonacha (seachas troscán) le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Deighiltí dhó-obacha le haghaidh ártach ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Doirse dóiteáin ar ártach ardluais Ró 1 de 1 Nóta: Tá comhpháirteanna córais rialála dorais dóiteáin faoi réir measúnú comhréireachta i gcomhréir le hearra MED 3.17.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Maolairí dóiteáin ar ártach ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Treánn na trí dheighiltí dó-obacha ar á r thaí ardluais: — tarphíobáin leictreacha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37b Treánn na trí dheighiltí dó-obacha ar á r thaí ardluais: — treánn na píobán, duchtanna, truncaí etc. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		25.8.2025 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
MED/3.38 Trealamh múchta dóiteáin inaistrithe le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 3-7:2004 lena n-áirítear A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 lena n-áirítear AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F	25.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún A.951(23), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) I,				

	— IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin uisce ceocháin choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1313, — IMO MSC.1/Ciorc.1458.	— IMO MSC/Ciorc.1165, arna leasú.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.	— IMO Rún A.752(18), — ISO 15370:2010.	B+D B+E B+F		25.8.2024 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.				
MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.	— IMO Rún A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.				
MED/3.40 Córais soilsithe (comhpháirteanna aonair) i ngar don urlár Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.	— ISO 15370:2021 lena n-áirítear ISO 15370:2021/Amd1:2023.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún A.752(18), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41a Feistí análaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas análaithe féinchuimsitheach aeir chomhbhrúite ciorcaid le masc iomlán nó cóimeáil píosa béil chun éalú Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, — EN 402:2003.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849.				
MED/3.41b Feistí análaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas análaithe féinchuimsitheach aeir chomhbhrúite ciorcaid oscailte agus cochall air le haghaidh éalú Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, — EN 1146:2005.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849.				
MED/3.41c Feistí análaithe le haghaidh éalú éigeandála (EEBD): — gaireas análaithe féinchuimsitheach aeir chomhbhrúite ciorcaid iata Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008, — EN 13794:2002.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO MSC/Ciorc.849.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.42a Córais támhgháis: Córas iomlán. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú.	G	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.42a Córais támhgháis: Córas iomlán. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15,	G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

MED/3.42b Córais támhgháis: — comhpháirteanna aonair: — sciúrthóirí támhgháis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.				
MED/3.42c Córais támhgháis: — comhpháirteanna aonair: — séidirí támhgháis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC/Ciorc.353, arna leasú.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún A.567(14), — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — IMO MSC/Ciorc.353, — IMO MSC/Ciorc.485, — IMO MSC/Ciorc.731, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Buinní le haghaidh córais múchta dóiteáin le haghaidh trealamh cócaireachta domhainfhriochta (de chineál uathoibríoch nó láimhe) Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Feistis comhraiceora dóiteán – iall — iallacha le haghaidh gaireas análaithe a fhormheastar faoi earra MED/3.7 agus earra MED/7.1 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, arna leasú, — IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú, — ISO 23269-2:2011.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin gáis coibhéiseacha (meán múchta, ceannchomhlaí agus buinní) le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5.	— IMO MSC/Ciorc.848, arna leasú.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC/Ciorc.848, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.				
MED/3.45 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin gáis coibhéiseacha (meán múchta, ceannchomhlaí agus buinní) le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5.	— IMO MSC/Ciorc.848, arna leasú.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7,				

	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.848, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Córais fosaithe múchta dóiteáin gáis choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra (córais aerasóil) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.	— IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, arna leasú.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)

MED/3.46 Córais fosaithe múchta dóiteáin gáis choibhéiseacha le haghaidh spásanna innealra (córais aerasóil) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5.	— IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, arna leasú.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC/Ciorc.1270 lena n-áirítear Ceart.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Tiúchan le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: Ní mór an córas fosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe (lena n-áirítear na córais sin a úsáideann aer taoibh istigh óna spásanna oibre le haghaidh na feidhmíochta atá beartaithe dóibh), le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta a thástáil mar sin féin leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC/Ciorc.670.	B+D B+E B+F		15.8.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6.				
MED/3.47 Tiúchan le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta Nóta: Ní mór an córas fosaithe múchta dóiteáin cúir ard-leathnaithe (lena n-áirítear na córais sin a úsáideann aer taoibh istigh óna spásanna oibre le haghaidh na feidhmíochta atá beartaithe dóibh), le haghaidh spásanna innealra agus seomraí taosctha lasta a thástáil mar sin féin leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC/Ciorc.670.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin úsáide logánta uiscebhunaithe le húsáid i spásanna innealra de chatagóir A (Buinní agus tástálacha feidhmíochta). Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1387.	B+D B+E B+F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.49a Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar shaintreoracha de réir IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 3 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.49b Córais fhosaithe comhraic dóiteáin uiscebhunaithe le haghaidh spásanna róró, spásanna feithicle agus spásanna catagóire speisialta: — córais bhunaithe ar fheidhmíocht de réir IMO MSC.1/Ciorc. 1430, Athbhreithniú 3 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 3.	B+D B+E B+F	4.9.2024	

MED/3.50, Éadaí cosanta frithsheasmhacha i gcoinne ionsaí ceimiceach, - earra arna aistriú go MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51a Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh rialála agus comharthaíochta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.	Suiteálacha leictreacha i longa: — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)

MED/3.51a Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh rialála agus comharthaíochta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	Suiteálacha leictreacha i longa: — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51b Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1554.	— EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51c Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí teasa – brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-5:2017 lena n-áirítear A1:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51d Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí deataigh: brathadóirí pointe a úsáideann solas scaipthe, solas tarchurtha nó ianúchán Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.	— EN 54-7:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51e Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — brathadóirí lasrach: brathadóirí pointe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-10:2002 lena n-áirítear A1:2005, Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51f Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — glaophointí láimhe Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1 242.	— EN 54-11:2001 lena n-áirítear A1:2005. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51g Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — aonraitheoirí gearrchiorcaid Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1 242.	— EN 54-17:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51h Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — gairis ionchuir/aschuir Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1 242.	— EN 54-18:2005 lena n-áirítear AC:2007. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	

MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015 agus A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. Agus/nó: Cáblaí Dódhíonacha: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 nó IEC 60331-2:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				

MED/3.51i Comhpháirteanna córas fosaithe braite dóiteáin agus aláraim dóiteáin le haghaidh stáisiúin rialála, spásanna seirbhíse, spásanna lóistín, balcóiní na gcábán, spásanna an innealra agus spásanna an innealra neamhfhreastalaithe: — cáblaí Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015, A11:2016 agus A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015. Agus/nó: Cáblaí Dódhíonacha: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 nó IEC 60331-2:2018. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 lena n-áirítear A1:2015.	B+D B+E B+F	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc.1242.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Múchtóirí dóiteáin neamhaistrithe agus iniompartha Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Nó: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Nó: — ISO 11601:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Gairis aláraim dóiteáin – sondálaithe Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487.				

MED/3.53 Gairis aláiraim dóiteáin – sondálaithe Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9.	— EN 54-3:2014 lena n-áirítear A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 9. — IMO MSC.1/Ciorc.1242, — IMO MSC.1/Ciorc.1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				
MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				

MED/3.54a Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 4: (limistéar sábháilte) Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2019 lena n-áirítear EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O₂/HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				

MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				
MED/3.54b Trealamh fosaithe chun ocsaigin a anailísiú agus/nó chun gás a bhrath: — catagóir 3: (atmaisféir ghásacha phléascacha) Ró 4 de 4 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3.	— EN 50104:2019 lena n-áirítear EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 lena n-áirítear EN 60079-29-1:2016/A1:2022 agus EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — SOLAS 74 Rial. VI/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 15, — Le haghaidh comhchórais O ₂ /HC, freisin: — IMO MSC.1/Ciorc.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55a Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin – píobáin brainse cumaisc PN 16 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2007 lena n-áirítear A1:2009, — EN 15182-2:2007 lena n-áirítear A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.55a Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin – píobáin brainse cumaisc PN 16 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin - Píobáin bhrainse scairde mínchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2007 lena n-áirítear A1:2009, — EN 15182-3:2007 lena n-áirítear A1:2009.	B+D B+E B+F		12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin - Píobáin bhrainse scairde mínchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	4.6.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				
MED/3.55b Buinní de chineál dhá fheidhm (cineál spraeála/scairde): — Píobáin brainse láimhe le haghaidh úsáid seirbhíse dóiteáin - Píobáin bhrainse scairde mínchró agus/nó spraeála uillinne fosaithe amháin PN 16 Nóta: Uillinn spraeála íosta 30°. Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Córais fhosaithe osán comhraic dóiteáin: — spóil osáin ar a bhfuil osán leath-righin Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 671-1:2012.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Comhpháirteanna Córas Múchta Dóiteáin Cúir mheán-leathnaithe – córais fhosaithe táirgeachta cúir ar deic le haghaidh tancaer Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC/Ciorc.798.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10.8.1, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276.				

MED/3.57 Comhpháirteanna Córas Múchta Dóiteáin Cúir mheán-leathnaithe – córais fhosaithe táirgeachta cúir ar deic le haghaidh tancaer Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC/Ciorc.798.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10.8.1, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276 Athbhreithniú 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Comhpháirteanna fosaithe Córas Múchta Dóiteáin cúir íseal-leathnaithe le haghaidh Spásanna innealra agus Cosaint Deice Tancaer Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312/Ag.1.	B+D B+E B+F		4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276.				

MED/3.58 Comhpháirteanna fosaithe Córas Múchta Dóiteáin cúir íseal-leathnaithe le haghaidh Spásanna innealra agus Cosaint Deice Tancaer Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 2 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312/Ag.1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 14, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1276 Athbhreithniú 1				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Cur leathnaithe le haghaidh Córais Fhosaithe Múchta Dóiteáin le haghaidh Tancaeir Cheimiceán Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11.	— IMO MSC.1/Ciorc.1312, — IMO MSC.1/Ciorc.1312/Ag.1.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 11, — IMO MSC/Ciorc.553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Buinní le haghaidh córais fhosaithe múchta dóiteáin spraeála uisce faoi bhrú le haghaidh bhalcóiní na gcábán Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7.	— IMO MSC.1/Ciorc.1268.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 7, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61a Córais cúir ard-leathnaithe aeir faoi dhíon le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus spásanna róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta Nóta: Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir faoi dhíon/taoibh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta a thástáil leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1384.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61b Córais cúir ard-leathnaithe taobh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus spásanna róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta Nóta: Déanfar córais cúir ard-leathnaithe aeir faoi dhíon/taoibh amuigh le haghaidh cosaint spásanna innealra, seomraí taosctha lasta, spásanna feithicle agus róró, spásanna catagóire speisialta agus spásanna lasta a thástáil leis an tiúchan formheasta chun sástacht an Riaracháin. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1384.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 6, — IMO MSC.1/Ciorc.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Córais múchta púdar ceimiceáin thirim Ró 1 de 1 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/1.	— IMO MSC.1/Ciorc. 1315 Athbhreithniú 1.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/1. — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 11, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF) 11, — IMO MSC.1/Ciorc. 1617.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				
MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				

MED/3.63a Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh rialála agus comharthaíochta. Suiteálacha leictreacha i longa Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. — EN 54-2:1997 lena n-áirítear AC:1999 agus A1:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				

MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				
MED/3.63b Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — trealamh soláthair cumhachta Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10. — EN 54-4:1997 lena n-áirítear AC:1999, A1:2002 agus A2:2006. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				
MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				

MED/3.63c Comhpháirteanna córas braite deataigh trí shampláil eastósctha: — brathadóirí deataigh asúite Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20.	— IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10, — EN 54-20:2006 lena n-áirítear AC:2008. Agus, de réir mar is infheidhme, suiteálacha leictreacha agus leictreonacha i longa: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Agus, de réir mar is infheidhme le haghaidh atmaisféir phléascacha: — EN IEC 60079-0:2018 lena n-áirítear AC:2020.	B+D B+E B+F	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/7, — SOLAS 74 Rial. II-2/19, — SOLAS 74 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Deighiltí aicme C Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/3.10.	— IMO Rún MSC.307(88)-(Cód FTP 2010), arna leasú.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/3.10, — SOLAS 74 Rial. II-2/3.33. — SOLAS 74 Rial. II-2/9, — IMO MSC/Ciorc.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN 60079-0:2012 lena n-áirítear A11:2013, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	19.6.2018	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.				
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29—1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.				
MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29—1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.				

MED/3.65 Córas fosaithe braite gáis hidreacarbóin Ró 4 de 4 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/4.	— IMO MSC.1/Ciorc.1370, — EN IEC 60079-0:2018, lena n-áirítear AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 lena n-áirítear EN 60079-29-1:2016/A1:2022 agus EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/4, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 16, — IMO MSC.1/Ciorc.1370, — IMO MSC.1/Ciorc.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Córais treoraíochta aslonnaithe a úsáidtear mar mhalairt ar chórais soilse i ngar don urlár Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/13.	— IMO MSC.1/Ciorc.1168.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/13, — IMO MSC.1/Ciorc.1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Fearais comhraicthe dóiteáin cúir le haghaidh saoráid héileacaptair Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/18.	— EN 13565-1:2019.	B+D B+E B+F	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/18, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 17.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Comhpháirteanna córas fosaithe múchta dóiteáin duchta sceite cocúis Nóta: I gcás táirgí a úsáidtear mar pháirteanna spártha le haghaidh suiteálacha atá ann cheana, féadfar na caighdeáin a bhí ábhartha tráth a cuireadh ar bord iad a chur i bhfeidhm fós. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Monatóir uisce móibíleach le haghaidh longa a tógadh an 1 Eanáir 2016 nó ina dhiaidh sin atá deartha le cúig shraith de choimeádáin nó níos mó a iompar ar an deic oscailte nó os a cionn Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— IMO MSC.1/Ciorc.1472.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial.II-2/19, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 12, — IMO MSC.1/Ciorc.1472, — IMO MSC.1/Ciorc.1550.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Osáin comhraic dóiteáin: — osáin leath-righne le haghaidh córais fhosaithe Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 694:2014.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Córais fhosaithe píobán comhraic dóiteáin — córais píobáin le píobán cothrom Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— EN 671-2:2012.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.				

4. Trealamh loingseoireachta

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/4.1 Compás maighnéadach: — aicme A le haghaidh long Nóta: IMO Rún MSC.302(87) ach nuair is féidir leis an trealamh foláirimh a thabhairt agus a sheoladh go leictreonach chuig an tríú píosa trealaimh. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3,	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.382(X), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008. Nóta: Agus i gcás ina bhfuil IMO Rún MSC.302(87) infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,			

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Deireadh an nóta maidir le IMO Rún MSC.302(87)			
1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Treoghléas tarchuir THD (modh maighnéadach) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)—(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.2 Treoghléas tarchuir THD (modh maighnéadach) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.3 Gíreachompás Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— ISO 8728:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 8728:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				
MED/4.3 Gíreachompás Aistríodh go MED/4.65 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.				

MED/4.4, Trealamh radair – earra arna aistriú go MED/4.34, MED/4.35 agus MED/4.36.
MED/4.5, Áis bhreactha radair uathoibrigh (ARPA) – earra arna aistriú go MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Trealamh sondála fuaime Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.224(VII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4, — IMO Rún MSC.302(87).	— EN ISO 9875:2001 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 9875:2000 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.6 Trealamh sondála fuaime Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162:	B+D B+E B+F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.224(VII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4, — IMO Rún MSC.302(87).	EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 9875:2000 lena n-áirítear ISO Ceart. teicniúil 1:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.6 Trealamh sondála fuaimhe Ró 3 de 3 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.224(VII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.74(69) Iarscríbhinn 4, — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Trealamh tomhais luais agus faid (SDME) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.824(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61023:2007, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61023:2007, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923—2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.7 Trealamh tomhais luais agus faid (SDME) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61023:2007, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.824(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61023:2007, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.8, Uilleann stiúrach, rpm, táscaire airde – earra arna aistriú go MED/4.20, MED/4.21 agus MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Táscaire ráta casta Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.526(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart 1:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart 1:2008, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.9 Táscaire ráta casta Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.526(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 lena n-áirítear Ceart 1:2008, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.9 Táscaire ráta casta Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.526(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923—2:2018.			

Earra MED/4.10, Treo-aimsitheoir, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.
Earra MED/4.11, trealamh Loran, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.
Earra MED/4.12, trealamh Chayka, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.
Earra MED/4.13, trealamh loingseoireachta Decca, – Earra arna fhágáil bán d'aon turas.

1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Trealamh GPS Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.14 Trealamh GPS Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.15 Trealamh GLONASS Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

		— IEC 62923-1:2018, — IEC 62923—2:2018.			
MED/4.15 Trealamh GLONASS Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	12.8.2020	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, — IMO Rún MSC.302(87).				

		— IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.16 Córas rialaithe treo-chinn (HCS) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.342(IX), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.64(67) Iarscríbhinn 3, — IMO Rún MSC.302(87).				

Earra MED/4.17, Ardaitheoir meicniúil píolóta, – aistríodh go MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): — trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. III/26, — IMO Rún A.530(13), — IMO Rún A.802(19), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G		10.10.2026 (ii)

MED/4.18 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): — trasfhreagróir 9 GHz SAR (SART) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-1:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-1: 2007.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. III/26, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.510(105), — ITU—R M.628-5 (03/2012).				

Earra MED/4.19, Trealamh radair le haghaidh ártach ardluais, – arna aistriú go MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			

MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.			

MED/4.20 Táscaire uillinne stiúrach Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Táscaire imrothlaithe liáin Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

MED/4.21 Táscaire imrothlaithe liáin Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Táscaire airde Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.22 Táscaire airde Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			

MED/4.22 Táscaire airde Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Compás maighnéadach: — aicme B le haghaidh báid tarrthála agus báid fóirithinte Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/34, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) IV, — IMO Rún MSC.48(66)-(Cód LSA) V, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.				

Earra MED/4.24, áis bhreactha radair uathoibrigh (ARPA) le haghaidh ártach ardluais, – arna aistriú go MED/4.37.
Earra MED/4.25, Áis rianaithe uathoibríoch (ATA), – arna aistriú go MED/4.35.
Earra MED/4.26, Áis rianaithe uathoibríoch (ATA), – arna aistriú go MED/4.38.
Earra MED/4.27, Áis bhreactha leictreonach, – arna aistriú go MED/4.36.
Earra MED/4.28, Córas droichid comhtháite, – arna aistriú go MED/4.30.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Taifeadán sonraí turais (VDR) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.333(90).	— EN 61996-1:2013 lena n-áirítear IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag. 1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Eag. 2.0: 2013-05 lena n-áirítear. IEC 61996-1 Ceart. 1:2014, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018,			

		— IEC 62923-2:2018.			
MED/4.29 Taifeadán sonraí turais (VDR) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.333(90).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 Eag. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 córas taispeána cairteacha leictreonacha agus faisnéise (ECDIS) agus cúltaca leis, agus córas taispeána cairteacha rastair (RCDS) Ró 1 de 1 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. V/27, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Tabhair faoi deara go bhféadfar larscríbhinn S (normatach) de EN 61174 a thástáil i gcomhréir le IEC PAS 61174-1:2021 freisin. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 Eag. 4.0: 2015, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Tabhair faoi deara go bhféadfar larscríbhinn S (normatach de IEC 61174 a thástáil i gcomhréir le IEC PAS 61174-1:2021 freisin.	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.232(82), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1503. Athbhreithniú 1 nó Athbhreithniú 2. [Níl cúltaca ECDIS agus RCDS infheidhme ach nuair a áirítear an fheidhmíocht in ECDIS. Léireoidh deimhniú mhodúl B cé acu a rinneadh na roghanna a thástáil nó nach ndearnadh].				

1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 16328:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2018	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.				
MED/4.31 Gíreachompás le haghaidh árthaí ardluais Aistríodh go MED/4.65. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.6.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.65.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Trealamh an chórais sainaitheanta uathoibrioch (AIS) uilíoch Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nóta: ITU-RM 1371-5 (02-2014) infheidhme ach i gcomhréir le ceanglais IMO Rún MSC.74(69).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.32 Trealamh an chórais sainaitheanta uathoibríoch (AIS) uilíoch Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nóta: ITU-RM 1371-5 (02-2014) infheidhme ach i gcomhréir le ceanglais IMO Rún MSC.74(69).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Córas rialaithe an loirg (ag obair ag luas an áirthaigh ó íosluas ainlithe suas le 30 muirmhíle san uair) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Eag. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.33 Córas rialaithe an loirg (ag obair ag luas an áirthaigh ó íosluas ainlithe suas le 30 muirmhíle san uair) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.74(69), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 Eag. 2.0:2014-02, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.34 Trealamh radair CAT 1 Aistríodh go MED/4.64 Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Trealamh radair CAT 2 Aistríodh go MED/4.64. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.36 Trealamh radair CAT 3 Aistríodh go MED/4.64. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Trealamh radair le haghaidh feidhmiúchán árthaí ardluais (CAT 1H agus CAT 2H) Aistríodh go MED/4.64. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.38a Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1C Nóta: Déanfar deimhniúchán nua i gcomhréir le MED/4.64 CAT 1. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.38b Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2C Nóta: Déanfar deimhniúchán nua i gcomhréir le MED/4.64 CAT 2. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.38c Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 1HC Nóta: Déanfar deimhniúchán nua i gcomhréir le MED/4.64 CAT 1H. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Féach earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.38d Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 2HC Nóta: Déanfar deimhniúchán nua i gcomhréir le MED/4.64 CAT 2H. Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Frithchaiteoir radair – cineál éighníomhach Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.164(78).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Córas rialaithe treo-chinn le haghaidh áirthe ardluais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.822(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	Nó: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.40 Córas rialaithe treo-chinn le haghaidh áirthaí ardluais Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.822(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.	Nó: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Treoghléas tarchuir THD (modh GNSS) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus de réir mar is infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.41 Treoghléas tarchuir THD (modh GNSS) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus de réir mar is infheidhme: — sraith EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Nó: — sraith IEC 61162: IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Teilgeoir le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Trealamh oíche le haghaidh árthaí ardluais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2003, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G		1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.94(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79).	Nó: — ISO 16273:2003, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07.			
MED/4.43 Trealamh oíche le haghaidh árthaí ardluais Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN IEC 62288:2022.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.94(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79).	Nó: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.44 Glacadóir rabhcháin difreálach le haghaidh trealamh DGPS agus DGLONASS Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.114(73).				
MED/4.44 Glacadóir rabhcháin difreálach le haghaidh trealamh DGPS agus DGLONASS Aistríodh go MED/4.63 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				

Earra MED/4.45, Saoráidí cairte le haghaidh radair longiompartha, – earra arna scríosadh, mar go gcumhdaítear le MED/4.38 é.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Treoghléas tarchuir THD (modh gíreascópach) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.46 Treoghléas tarchuir THD (modh gíreascópach) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.116(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Taifeadán sonraí turais simplithe (S-VDR) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/20.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.163(78), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.47 Taifeadán sonraí turais simplithe (S-VDR) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/20.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/20, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.163(78), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Earra MED/4.48 ‘Ardaitheoir meicniúil píolóta’ fágtar bán é d’aon turas (mar go luaitear in IMO Rún MSC.308(88), atá i bhfeidhm ón 1 Iúil 2012: ‘Ní úsáidfear ardaitheoirí píolóta meicniúla’)

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Dréimire píolóta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/23, — SOLAS 74 Rial. X/3.	— IMO Rún A.1045(27), arna leasú, — ISO 799-1:2019.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/23, — IMO Rún A.1045(27), — IMO MSC/Ciorc.1428.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Trealamh DGPS Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,				

	— IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— IEC 61108-1: 2003, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.50 Trealamh DGPS Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.51 Trealamh DGLONASS Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.51 Trealamh DGLONASS Aistríodh go MED/4.63 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				
1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Lampa comharthaithe sholas an lae Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 25861:2007. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.95(72), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Feabhsaitheoir sprice radair Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú - SOLAS 74 Rial. V/18, - SOLAS 74 Rial. X/3, - IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, - IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta - SOLAS 74 Rial. V/19, - IMO Rún A.694(17), - IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, - IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, - IMO Rún MSC.164(78), - ITU-R M.1176-1 (02/13).	- ISO 8729-2:2009, - EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: - ISO 8729-2:2009, - IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Gaireas treoshuímh compáis Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú - SOLAS 74 Rial. V/18. Ceanglais iompair agus feidhmíochta - SOLAS 74 Rial. V/19.	- ISO 25862:2019, - EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: - ISO 25862:2019, - IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Fearais aimsithe agus tarrthála (SRLD): Trealamh AIS SART Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. III/4, — SOLAS 74 Rial. IV/14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61097-14:2010.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — SOLAS 74 Rial. III/26, — SOLAS 74 Rial. IV/7, — IMO Rún MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-14:2010.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.56 Trealamh Galileo Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.233(82), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — EN 61108-3:2010, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61108-3:2010, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.56 Trealamh Galileo Aistríodh go MED/4.63. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Caighdeáin Tástála Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.	25.8.2021	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.63.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Córas aláraim faire droichid loingseoireachta (BNWAS) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07,	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.128(75), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1474.				

		— IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Córas aláraim faire droichid loingseoireachta (BNWAS) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.128(75), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1474.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 lena n-áirítear IEC 62616 Ceart. 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Córas glactha sondála Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000). Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.86(70), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	13.9.2019	1.7.2025 (i)

MED/4.58 Córas glactha sondála Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.86(70), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Córas loingseoireachta comhtháite Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúitele A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.59 Córas loingseoireachta comhtháite Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/15, — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B+D B+E B+F G	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.252(83), — IMO Rún MSC.302(87).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúitele A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

MED/4.60	Ceanglais maidir le cineálcheadú	Caighdeáin Tástála	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.	25.8.2021	
Trealamh radair formheasta agus rogha chartagrafach ann, eadhon: — CAT 3C	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.					
Nóta: Déanfar deimhniúchán nua i gcomhréir le MED/4.64 CAT 3.	Ceanglais iompair agus feidhmíochta					
Ró 1 de 1	Le haghaidh deimhnithe nua déan tagairt d'earra MED/4.64.					
Earra MED/4.61, Trealamh radair d'fheidhmchláir árthaí ardluais CAT 3H – earra scriosta.						
Earra MED/4.62, Trealamh radair d'fheidhmchláir árthaí ardluais CAT 3HC – earra scriosta.						
MED/4.63	Ceanglais maidir le cineálcheadú	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D	25.8.2021	1.7.2025	
Trealamh GNSS	— SOLAS 74 Rial. V/18,	— sraith EN 61162:	B+E		(i)	
Ina n-ionchorpraítear ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas:	— SOLAS 74 Rial. X/3,	EN 61162-1:2016	B+F			
— Trealamh GPS	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13,	EN 61162-2:1998	G			
(Aistríodh ó Ex MED/4.14)	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	EN 61162-3:2008 +A1:2010				
— Trealamh GLONASS		+A2:2014				
(Aistríodh ó Ex MED/4.15)		EN IEC 61162-450:2018,				
— Trealamh DGPS	Ceanglais iompair agus feidhmíochta	— EN 62288:2014,				
(Aistríodh ó Ex MED/4.50)	— SOLAS 74 Rial. V/19,	— EN IEC 62923-1:2018,				
— Trealamh DGLONASS	— IMO Rún A.694(17),	— EN IEC 62923-2:2018.				
(Aistríodh ó Ex MED/4.51)	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13,	Agus le haghaidh:				
— Trealamh Galileo (	— IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,	Trealamh GPS:				
(Aistríodh ó Ex MED/4.56)	— IMO Rún MSC.191(79),	— EN 61108-1:2003.				
— Beidou (BDS)	— IMO Rún MSC.302(87).	Trealamh GLONASS:				
Ró 1 de 3	Agus le haghaidh:	— EN 61108-2:1998,				
		Trealamh DGPS:				
		— EN 61108-1:2003,				

	Trealamh GPS: — IMO Rún MSC.112(73). Trealamh GLONASS: — IMO Rún MSC.113(73). Trealamh DGPS: — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73). Trealamh DGLONASS: — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), Trealamh Galileo: — IMO Rún MSC.233(82). Beidou: — IMO Rún MSC 379(93).	— EN 61108-4:2004. Trealamh DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Trealamh Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003. Trealamh GLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998. Trealamh DGPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh DGLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998,			
--	---	---	--	--	--

		— IEC 61108-4: 2004. Trealamh Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
MED/4.63 Trealamh GNSS Ina n-ionchorpraítear ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas: — Trealamh GPS (Aistríodh ó Ex MED/4.14) — Trealamh GLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.15) — Trealamh DGPS (Aistríodh ó Ex MED/4.50) — Trealamh DGLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.51) — Trealamh Galileo (Aistríodh ó Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — EN 61108-1:2003. Trealamh GLONASS: — EN 61108-2:1998, Trealamh DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Trealamh DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Trealamh Galileo: — EN 61108-3:2010.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	— IMO Rún MSC.114(73). Trealamh DGLONASS: — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73), Trealamh Galileo: — IMO Rún MSC.233(82). Beidou: — IMO Rún MSC 379(93).	Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003. Trealamh GLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998. Trealamh DGPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh DGLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020.			
--	---	---	--	--	--

MED/4.63 Trealamh GNSS Ina n-ionchorpraítear ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas: — Trealamh GPS (Aistríodh ó Ex MED/4.14) — Trealamh GLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.15) — Trealamh DGPS (Aistríodh ó Ex MED/4.50) — Trealamh DGLONASS (Aistríodh ó Ex MED/4.51) — Trealamh Galileo (Aistríodh ó Ex MED/4.56) — Beidou (BDS) — Trealamh SBAS Ró 3 de 3 Trealamh SBAS – Fo-earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1775	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — IMO Rún MSC.112(73). Trealamh GLONASS: — IMO Rún MSC.113(73). Trealamh DGPS: — IMO Rún MSC.112(73), — IMO Rún MSC.114(73). Trealamh DGLONASS: — IMO Rún MSC.113(73), — IMO Rún MSC.114(73),	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — EN 61108-1:2003. Trealamh GLONASS: — EN 61108-2:1998, Trealamh DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Trealamh DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Trealamh Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Trealamh SBAS: — IEC 61108-7:2024. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
--	--	--	---	-----------------	--

	Trealamh Galileo: — IMO Rún MSC.233(82). Beidou: — IMO Rún MSC 379(93). Trealamh SBAS: — IMO Rún MSC.112(73).	IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus le haghaidh: Trealamh GPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003. Trealamh GLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998. Trealamh DGPS: — IEC 61108-1 Eag. 2.0: 2003, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh DGLONASS: — IEC 61108-2 Eag. 1.0:1998, — IEC 61108-4: 2004. Trealamh Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Trealamh SBAS: — IEC 61108-7:2024.			
--	--	--	--	--	--

MED/4.64 Trealamh radair — CAT 1 (Aistríodh ó Ex MED/4.34) — CAT 2 (Aistríodh ó Ex MED/4.35) — CAT 3 (Aistríodh ó Ex MED/4.36) — CAT 1H (Aistríodh ó Ex MED/4.37) — CAT 2H (Aistríodh ó Ex MED/4.37) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, Agus le haghaidh Árthaí Ardluais: — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart. 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62388 Eag. 2.0: 2013-06 lena n-áirítear IEC 62388 Ceart 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F G	15.8.2022	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.278(VIII), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.192(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				

MED/4.65 Gíreachompás (Aistríodh ó Ex MED/4.3) (Aistríodh ó Ex MED/4.31) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 2.0:2014-07, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014.	B+D B+E B+F G	25.8.2021	1.7.2025 (i)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh gíreachompáis: — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). Le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1349.				

		Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gireachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014.			
MED/4.65 Gíreachompás (Aistríodh ó Ex MED/4.3) (Aistríodh ó Ex MED/4.31) Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13. Ceanglais iompair agus feidhmíochta Le haghaidh gíreachompáis: — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún A.424(XI), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). Le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.821(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13,	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F G	15.8.2022	

	— IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1 349.	— IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompáis: — ISO 8728:2014. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh gíreachompás le haghaidh HSC: — ISO 16328:2014.			
--	---	---	--	--	--

Earra MED/4.66 – arna fhágáil bán d'aon turas.

MED/4.67 Trealamh Claonmhéadair Leictreonaigh Ró 1 de 1 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1975	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18. — SOLAS 74 Rial. X/3.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016	B+D B+E B+F G	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. V/19, — IMO Rún MSC.363(92), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87).				

		IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	---	--	--	--

5. Trealamh radachumarsáide

Nótaí is infheidhme maidir le roinn 5: Trealamh radachumarsáide.

Colún 3: I gcás ceanglais chodarsnacha idir IMO MSC/Ciorc.862 agus na caighdeáin tástála táirge, beidh tosaíocht ag ceanglais IMO MSC/Ciorc.862.

Colún 3: I gcás coinníollacha codarsnacha, ceanglais chodarsnacha agus tástálacha codarsnacha idir Tábla 5 agus Tábla 6 de IEC 60945 agus caighdeáin liostaithe eile (i.e. caighdeáin ETSI), beidh tosaíocht ag caighdeáin, ceanglais agus tástálacha IEC 60945.

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19),				

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13),	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

	— IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11,	B+D B+E B+F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)

	— IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

	— SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, Athbhreithniú 2, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	---	---	--	--	--

MED/5.1 Raidió VHF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 511(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. Dá bhrí sin, i gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A.803(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 511(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 511(105) san áireamh. Ró 5 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-7: 1996 le A1: 2018,	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.385(X), — IMO Rún A.524(13), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, Athbhreithniú 4,				

	— IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15).				

MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.2 Glacadóir faire DSC VHF Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 511(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. Dá bhrí sin, i gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A. 803(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 511(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 511(105) san áireamh. Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.803(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, Athbhreithniú 4, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.148(77), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.3 Glacadóir NAVTEX Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.508(105), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4 2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO Rún MSC.431(98) (foráil nua), — IMO COMSAR/Ciorc.32.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.4 Glacadóir EGC Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Trealamh faisnéise sábháilteachta muirí (MSI) (glacadóir NBDP HF) Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)

MED/5.5 Trealamh faisnéise sábháilteachta muirí (MSI) (glacadóir NBDP HF) Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 512(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. Dá bhrí sin, i gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A.806(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 512(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 512(105) san áireamh. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.699(17), — IMO Rún A.700(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1460, Athbhreithniú 4, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/7, — IMO Rún A.662(16), — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.471(101), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).	— IMO MSC/Ciorc.862, Nóta: Níl IMO MSC/Ciorc.862 infheidhme ach amháin maidir leis an ngaireas cianghníomhachtúcháin roghnach, agus ní maidir le EPIRB féin. — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-2 eag.4.0:2021.	B+D B+E B+F		

Earra MED/5.7, EPIRB bhanda L (INMARSAT), – arna fhágáil bán d’aon turas.
Earra MED/5.8, Glacadóir MF DSC, – arna fhágáil bán d’aon turas.
Earra MED/5.9, gineadóir Aláraim Dhá Thon, – arna fhágáil bán d’aon turas.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162:	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

		IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

	— ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.1460,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017,	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

	— IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IEC 61097-9:1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.10 Raidió MF atá in ann DSC agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar H3E a thuilleadh sna caighdeáin tástála. Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 512(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. Dá bhrí sin, i gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A.804(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 512(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 512(105) san áireamh. Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79),	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018,	B+D B+E B+F		

	— IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúitele A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúitele A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúitele A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Eag.1.2 Comhdhlúitele A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.11 Glacadóir faire DSC MF Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 512(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. Dá bhrí sin, i gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A.804(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 512(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 512(105) san áireamh. Ró 4 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/9, — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.804(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.12 stáisiún talún ar bord loinge (SES) Inmarsat-B scriosadh an t-earra seo mar gur cuireadh deireadh le Seirbhís SES Inmarsat-B an 31 Nollaig 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 SES Inmarsat-C Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162:	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta maidir le Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn SES Inmarsat C le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.	EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.13 SES Inmarsat-C Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 513(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. Dá bhrí sin, i gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A. 807(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 513(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 513(105) san áireamh. Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 Eag.1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.570(14), — IMO Rún A.664(16), Nóta maidir le Rún A.664(16): is infheidhme i gcás ina dtacaíonn SES Inmarsat C le feidhmeanna EGC, agus sa chás sin amháin. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.807(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.306(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2.	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-4: 2012 +A1:2016 +A2:2019, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997,	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)

		— sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

	— IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
--	--	--

	— IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3,	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008,	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

	— IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC/Ciorc.1460, — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
--	---	---	--	--	--

MED/5.14 Raidió MF/HF atá in ann DSC, NBDP agus radaiteileafónaíocht a tharchur agus a ghlacadh Nóta: I gcomhréir le cinntí IMO agus ITU, níl feidhm ag na ceanglais le haghaidh gineadóir aláraim dhá thon agus tarchur ar A3H a thuilleadh i gcaighdeáin tástála. Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 512(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. I gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A. 806(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 512(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 512(105) san áireamh. Ró 5 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 Eag.1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 Eag.1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

		— IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 1 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017-11, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	13.9.2019	12.8.2023 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).				

MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 2 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 3 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF Ró 4 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.15 Glacadóir faire scanta DSC MF/HF. Nóta: Gan beann ar infhaighteacht reatha IMO Rún MSC 512(105), níor áiríodh an rún sin sa scéim deimhniúcháin atá ann faoi láthair don RCCF MED seo mar gheall ar an easpa caighdeáin tástála ghaolmhara. I gcomhréir le IMO MSC.1/Ciorc 1676, is féidir IMO Rún A. 806(19) a chur i bhfeidhm chun críoch deimhniúcháin go fóill go dtí an 1 Eanáir 2028. Nuair a bheidh na caighdeáin tástála ghaolmhara le IMO Rún MSC 512(105) ar fáil, cuirfear IMO Rún MSC 512(105) san áireamh. Ró 5 de 5	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.806(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-3: 2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9: 1997, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F		
--	--	--	----------------------------------	--	--

MED/5.16 Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo aerloingseoireachta Ex MED/9/5.8 Ró 1 de 1 Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008. Nó: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008.	B+D B+E B+F		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta SOLAS 74/2009 Rial. IV/7, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.80(70), — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2, — Coinbhinsiún ICAO, larscríbhinn 10, Rialacháin Raidió.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.17 Gaireas iniompartha radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart.1:2008, — IEC 61097-12: 1996 +A1:2017.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.149(77), — IMO Rún MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Gaireas fosaithe radaiteileafóin VHF dhá threo le haghaidh árthaí marthanais Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+D B+E B+F	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. III/6, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.809(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 8, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 8, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – Earra arna scriosadh mar go bhfuil deireadh curtha le seirbhís Inmarsat F77 ón 1 Nollaig 2020 ar aghaidh.

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Gaireas radaiteileafóin dhá threo comhraiceora dóiteán Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/2. — SOLAS 74 Rial. II-2/10. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2014 Rial. II-2/10. — IMO Rún A.694(17), — IMO MSC.1Ciorc 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Treoir ATEX 2014/34/AE. a) Raidíonna UHF iniompartha: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) Raidíonna VHF iniompartha: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04. Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — Treoir ATEX 2014/34/AE. a) Raidíonna UHF iniompartha: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) Raidíonna VHF iniompartha: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B+D B+E B+F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)

MED/5.20 Gaireas radaiteileafóin dhá threo comhraiceora dóiteán Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/2. — SOLAS 74 Rial. II-2/10.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — sraith EN 60079 a) Raidiúnna UHF iniompartha: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) Raidiúnna VHF iniompartha: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.	B+D B+E B+F	10.10.2023	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2014 Rial. II-2/10. — IMO Rún A.694(17), — IMO MSC.1Ciorc 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019)	Nó: — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — sraith EN 60079 a) Raidiúnna UHF iniompartha: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, b) Raidiúnna VHF iniompartha: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04.			

MED/5.21 Córas cumarsáide comhtháite (ICS) Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 1 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.811(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1389, — IMO COMSAR/Ciorc.32. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais feidhmíochta is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN 61924-2:2013 lena n-áirítear IEC 61924-2: Ceart. 1:2013, — EN 62288:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 61924-2:2012 lena n-áirítear IEC 61924-2 Ceart. 1:2013, — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.	B+D B+E B+F	13.9.2019	1.7.2025 (i)
---	--	--	----------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.21 Córas cumarsáide comhtháite (ICS) Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme 2019/1397 Ró 2 de 2	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún A.811(19), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1389, — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais feidhmíochta is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 Eag. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — I gcás feidhmeanna agus aonaid GMDSS a áirítear in ICS, beidh feidhm ag na ceanglais tástála is infheidhme maidir leis na feidhmeanna agus na haonaid sin.	B+D B+E B+F		
---	--	--	----------------------------------	--	--

MED/5.22 Stáisiún talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 Ex MED/9/5.9. Ró 1 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
---	--	--	----------------------------------	------------------	-------------------------------

MED/5.22 Stáisiún talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Trealamh Inmarsat C: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 Trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) agus trealamh Iridium: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Ró 2 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+D B+E B+F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
--	--	---	----------------------------------	------------------	-------------------------------

		Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
MED/5.22 Stáisiúin talún ar bord loinge le húsáid in GMDSS Trealamh Inmarsat C: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170 Trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) agus trealamh Iridium: Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1158 Ex MED/9/5.9. Ró 3 de 3	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. IV/14, — SOLAS 74 Rial. X/3. Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. IV/10, — IMO Rún A694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 14, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 14, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO Rún MSC.434(98), — IMO MSC/Ciorc.862, — IMO COMSAR/Ciorc.32, Athbhreithniú 2.	— IMO MSC/Ciorc.862, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Nó: — IMO MSC/Ciorc.862, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008, — sraith IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 Eag.1.0:1998-09 IEC 61162-3 Ed.1.2 Comhdhlúite le A1 Eag. 1.0:2010-11 agus A2 Eag. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018,	B+D B+E B+F		

		— IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Agus sa bhreis air sin, le haghaidh trealamh Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	---	--	--	--

6. Trealamh atá ina cheangal faoi COLREG 72

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/6.1 Soilse loingseoireachta Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14.	— EN 14744:2005 lena n-áirítear AC:2006, — EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Ceart. 1:2008. Nó: — EN 14744:2005 lena n-áirítear AC:2006, — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945 Corr. 1:2008.	B+D B+E B+F G		
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14, — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.253(83).				

7. Trealamh sábháilteachta eile

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréireachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/7.1 Gaireas análaithe féin chuimsitheach a oibrítear le haer comhbhrúite chun dul isteach i spás gás-líonta agus chun oibriú ann (Earra nua a cuireadh isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/773, féach earra MED/3.7) Ró 1 de 1	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— ISO 23269-3:2011. Nóta: Úsáidfear an iall dhódhíonach chomhlachaithe faoin earra MED/3.44 i dteannta leis an ngaireas análaithe agus beifear ábalta í a cheangal le húim an ghairis nó le crios ar leith trí bhíthin smeach-chrúca ionas nach ndícheanglófar an gaireas análaithe nuair a oibreofar an iall. Léireofar sa dearbhú comhréireachta leis an earra seo nach mór an trealamh a úsáid in éineacht le hearra éille MED/3.44 agus suíomh ina mbeidh an iall le feistiú a sholáthar don úsáideoir.	B+D B+E B+F G	19.6.2018	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-2/10, — SOLAS 74 Rial. II-2/15, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 14, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IBC) 14, — IMO MSC.1/Ciorc.1499.				

8. Trealamh faoi SOLAS Caibidlí II-1

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála	Modúil le haghaidh measúnú comhréir-eachta	Cur ar an margadh den chéad uair	Suiteáil dheireanach ar bord
MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 1 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291.	B+D B+E B+F	16.3.2017	13.9.2022 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1464 Athbhreithniú 1.				
MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 2 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Corr1:2013 agus Corr2:2015, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291.	B+D B+E B+F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1572.				

MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 3 de 4	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Corr1:2013 agus Corr2:2015, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79), — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1.	Nó: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Corr1:2013 agus Corr2:2015, — IMO Rún MSC.188(79), — IMO MSC.1/Ciorc.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/8.1 Brathadóirí leibhéil uisce Ró 4 de 4 (RÓ NUA)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/22-1, — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. II-1/25-1, — SOLAS 74 Rial. XII/12.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Corr1:2013 agus Corr2:2015, — IMO Rún MSC.188(79) Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+D B+E B+F	4.9.2024	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/25, — SOLAS 74 Rial. II-1/25-1, — SOLAS 74 Rial. XII/12. — IMO Rún A.1021(26), — IMO Rún MSC.188(79) Athbhreithniú 2, — IMO Rún MSC.302(87), — IMO MSC.1/Ciorc.1430, Athbhreithniú 1.	Nó: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Eag. 2.2:2013 lena n-áirítear Corr1:2013 agus Corr2:2015, — IMO Rún MSC.188(79) Athbhreithniú 2, — IMO MSC.1/Ciorc.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

9. Trealamh nach bhfuil faoi réir dheimhniúchán MED
Is chun críocha faisnéise atá an liosta seo a leanas amháin.

9.1. *Fearais tarrthála*

MED/9/1.5 Córas aláirim fógartha phoiblí agus éigeandála ginearálta (nuair a úsáidtear mar ghaireas aláirim dóiteáin é beidh feidhm ag earra MED/3.53)	Aistrithe go MED/1.44a agus MED/1.44b trí Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157.
---	--

9.2. *Trealamh chun truailliú muirí a chosc*

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialacháin MARPOL 73/78, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/2.4 Trealamh a úsáideann modhanna teicneolaíochas eile chun astaíochtaí SOx a theorannú	Ceanglais maidir le cineálcheadú — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe), — IMO Rún MEPC.184(59).	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún MEPC.176(58) – (MARPOL Iarscríbhinn VI, Rial. 4 athbhreithnithe).	

9.3. *Trealamh cosanta ar dhóiteáin*

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/3.8 Lampa sábháilteachta leictreach	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	— sraith EN 60079.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 3.	

MED/9/3.9 Éadaí cosanta atá frithsheasmhach i gcoinne ionsaí ceimiceach	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19.	— EN 943-1:2015 lena n-áirítear A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 lena n-áirítear A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Ciorc.1120.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.4(48)-(Cód IBC) 14, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC) 14.	
MED/9/3.21 Comhpháirteanna córas múchta dóiteáin le haghaidh taisceadán phéinte agus taisceadán leachta inlasta	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10,	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — IMO MSC/Ciorc.1239.	
MED/9/3.24 Aonaid Riarthóra Cúir Inaistrithe	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/20, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 4, — IMO MSC/Ciorc.1239, — IMO MSC.1/Ciorc.1313.	
MED/9/3.26 Córais breosla ghásaigh a úsáidtear chun críoch tís (comhpháirteanna)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/4.,	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/4., — IMO MSC.1/Ciorc.1276.	

MED/9/3.27 Comhpháirteanna Córas Fosaithe Múchta Dóiteáin Gáis (CO ₂)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3.	Feistí uathoibríocha leictreacha rialaithe agus moillithe: — EN 12094-1:2003, Feistí uathoibríocha neamhleictreacha rialaithe agus moillithe: — EN 12094-2:2003, Feistí truíceartha agus stoptha de láimh: — EN 12094-3:2003, Cóimeálacha comhlaí coimeádáin agus a ngníomhróirí: — EN 12094-4:2004, Comhlaí roghnóra ardbhrú agus ísealbhrú agus a ngníomhróir: — EN 12094-5:2006, Feistí díchumasaithe neamhleictreacha: — EN 12094-6:2006, Buinní le haghaidh Córais CO ₂ : — EN 12094-7:2000 lena n-áirítear A1:2005, Nascóirí: — EN 12094-8:2006, Brúthomhsairí agus lasca brú: — EN 12094-10:2003, Feistí meáite meicniúla: — EN 12094-11:2003, Comhlaí coiscithe agus comhlaí neamhfhillte: — EN 12094-13:2001 lena n-áirítear AC:2002, Feistí cumhraithe le haghaidh córais ísealbhrú CO ₂ : — EN 12094-16:2003.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10., — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/20, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7, — IMO Rún MSC.98(73)-(Cód FSS) 5, — IMO MSC.1/Ciorc.1313, — MSC.1/Ciorc.1318/Ath.1, — IMO MSC.1/Ciorc.1456.	
MED/9/3.31 Córas Spraeála Uisce Lámhoibrithe	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/19.	

MED/9/3.33 Píobáin dóiteáin atá > 52 mm ar trastomhas	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-2/10, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 7, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 7.	
MED/9/3.74 Córas cúir atá frithsheasmhach in aghaidh alcóil Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — SOLAS 74 Rial.II-1/57.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial. II-1/56, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF), — IMO MSC.1/Ciorc.1621.	
MED/9/3.75 Osáin sholúbtha atá oiriúnach d'alcól meitile/eitile do chórais píobaireachta breosla Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/56, — SOLAS 74 Rial. II-1/57.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — IMO Rún MSC.391(95)-(Cód IGF), — IMO MSC.1/Ciorc.1621.	
MED/9/3.76 Asraonta gaile atá oiriúnach d'umair bhreosla alcóil mheitile/eitile Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1157.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. II-1/56, — SOLAS 74 Rial. II-1/57.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74 Rial.II-1/56, — IMO Rún MSC.5(48)-(Cód IGC), — IMO MSC.1/Ciorc.1621.	

9.4. Trealamh loingseoireachta

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/4.20 Córas rialaithe loirg le haghaidh árthaí ardluais	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000).	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994), — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000), — IMO Rún MSC.191(79).	— IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. - IEC 62288:2014, - IEC 62923-1:2018, - IEC 62923-2:2018.

MED/9/4.21 Leabhar Taifid Leictreonach (ERB) Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1975	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74 Rial. V/18, — SOLAS 74 Rial. X/3, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 13, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 13, — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.302(87). Nóta: Níl ceanglas iompair sonrach SOLAS (e.g. SOLAS Rial. V/19) ar fáil faoi láthair.	— IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019. Nó — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 21745:2019.

9.5. Trealamh radachumarsáide

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/5.8 Gaireas radaiteileafóin VHF dhá threo aerloingseoireachta	Aistrithe go MED/5.16 le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1170.	

9.6. Trealamh atá ina cheangal faoi COLREG 72

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán COLREG 72, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/6.2 Fearais fuaimchomharthaíochta	Ceanglais maidir le cineálcheadú — COLREG 72 Iarscríbhinn III/3.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — Feadóga – COLREG 72 Iarscríbhinn III/1 (Taibhiú), — Ceoláin nó Ganganna – COLREG 72 Iarscríbhinn III/2 (Taibhiú), Nó — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — Feadóga – COLREG 72 Iarscríbhinn III/1 (Taibhiú), — Ceoláin nó Ganganna- COLREG 72 Iarscríbhinn III/2 (Taibhiú),
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — COLREG 72 Iarscríbhinn III/3, — IMO Rún A.694(17).	
MED/9/6.3 Rialaitheoir soilse loingseoireachta Curtha isteach le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2024/1975	Ceanglais maidir le cineálcheadú — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14.	— EN 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Nó — IEC 60945:2002 lena n-áirítear IEC 60945:2002/COR1:2008, — sraith EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018. — IEC 62288:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — COLREG 72 Iarscríbhinn I/14. — IMO Rún A.694(17), — IMO Rún MSC.191(79), — IMO Rún MSC.253(83), — IMO Rún MSC.302(87). Nóta tráchta: Níl ceanglas iompair sonrach ar fáil faoi láthair.	

9.7. Trealamh sábháilteachta eile

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/7.1 Ionstraim lódála Nóta: Féach Moladh IACS Uimh. 48.	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. XII/11, — 1997 SOLAS Rún 5 den Chomhdháil.	— IMO MSC.1/Ciorc.1229.
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. XII/11, — 1997 SOLAS Rún 5 den Chomhdháil	

9.8. SOLAS Caibidlí II-1 Trealamh

Uimhir agus ainmniú an earra	Rialachán SOLAS 74, arna leasú, agus rúin ábhartha agus ciorcláin ábhartha IMO, de réir mar is infheidhme	Caighdeáin tástála
MED/9/8.1 Tosú tacar gineadóra in aimsir fhuar (tachtairí)	Ceanglais maidir le cineálcheadú — SOLAS 74/2009 Rial. II-1/44, — SOLAS 74/2009 Rial. X/3.	
	Ceanglais iompair agus feidhmíochta — SOLAS 74/2009 Rial. II-1/44, — IMO Rún MSC.36(63)-(Cód HSC 1994) 12, — IMO Rún MSC.97(73)-(Cód HSC 2000) 12, — IMO MSC.1/Ciorc.1572/Athbhreithniú 1.	