

DECIJONIJIET

DECIJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/534

tal-24 ta' Marzu 2021

li tiddetermina, skont l-Artikolu 39(1) tad-Direttiva 2014/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jekk miżura meħuda mill-Ğermanja biex jiġi pprojbit it-tqegħid fis-suq ta' mudell ta' lift immanifatturat minn Orona hijiex ġustifikata jew le

(notifikasi bid-dokument C(2021) 1863)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-aronizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mal-liftijiet u l-komponenti ta' sikurezza tal-liftijiet (¹), u b'mod partikolari l-Artikolu 39(1) tagħha,

Billi:

1. PROCEDURA

- (1) Fl-10 ta' Marzu 2016, il-Ğermanja nnotifikat lill-Kummissjoni dwar miżura li kienet hadet fis-26 ta' Novembru 2015 skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/16/KE (²) ("il-miżura nazzjonali"). Dik il-miżura pprojbiet it-tqegħid fis-suq tal-mudell tal-lift M33v3 prodott minn Orona Sociedad Cooperativa, Hernani, Spanja ("il-lift M33v3") u introduċiet kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tat-tagħmir.
- (2) Il-ġustifikazzjoni tal-Ğermanja għall-adozzjoni tal-miżura nazzjonali kienet ibbażata fuq attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq preċedenti mwettqa mill-Awtorità Čentrali tal-Länder għat-Teknoloġija tas-Sikurezza ("l-awtorità Ğermaniża"). L-awtorità Ğermaniża sabet li l-lift M33v3 kiser ir-rekiżiżi essenzjali tas-sahħha u s-sikurezza stabbiliti fit-taqṣima 2.2 tal-Anness I tad-Direttiva 95/16/KE ("ir-rekiżiżi essenzjali").
- (3) Orona Sociedad Cooperativa ("Orona") kienet digħi ressjet l-oggezzjonijiet tagħha kontra l-miżura nazzjonali lill-Kummissjoni fil-11 ta' Dicembru 2015, fejn argumentat li l-lift M33v3 innovativ tagħha jippreżenta sistemi ta' sikurezza alternattivi li jikkostitwixxu tal-inqas livell ekwivalenti ta' sikurezza meta mqabbel ma' kwalunkwe lift iddisinjat skont l-istandardi armonizzati rilevanti u b'hekk jissodisfa r-rekiżiżi essenzjali u jinvoka l-htieġa li l-awtorità Ğermaniża tinnotifika l-miżura nazzjonali lill-Kummissjoni.
- (4) F'April 2016, il-Kummissjoni bdiet konsultazzjoni mal-Istati Membri u ma' Orona biex tevalwa l-miżura nazzjonali.
- (5) Id-Direttiva 95/16/KE sussegwentement giet imfassla mill-ġdid u thassret bid-Direttiva 2014/33/UE b'effett mill-20 ta' April 2016.
- (6) Permezz ta' ittra tal-20 ta' April 2016, il-Kummissjoni stiednet lil Orona tissottometti l-observazzjonijiet tagħha dwar il-miżura nazzjonali, li Orona għamlet permezz ta' ittra tat-18 ta' Mejju 2016, li kienet tinkludi osservazzjonijiet estensivi u dokumenti ta' sostenn. Fid-9 ta' Ĝunju 2016 saret laqgħa ta' segwit u bejn il-Kummissjoni u Orona.

(¹) ĠUL 96, 29.3.2014, p. 251.

(²) Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/16/KE tad-29 ta' Ĝunju 1995 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-lifts (GU L 213, 7.9.1995, p. 1).

- (7) Permezz ta' ittra separata tal-20 ta' April 2016, il-Kummissjoni stiednet ukoll lil Liftinstituut, il-korp notifikat magħżul minn Orona, li fl-2012 kien iċċertifika l-konformità tal-lift M33v3 mad-Direttiva 95/16/KE, jissottometti l-kummenti tiegħu. Madankollu, peress li Liftinstituut kien digħi bagħat lill-Kummissjoni osservazzjonijiet estensivi u dokumenti ta' sostenn fittra tal-20 ta' Jannar 2016 b'konformità mal-osservazzjonijiet ta' Orona, huwa ma pprovda l-ebda kumment sostanzjali ieħor.
- (8) Flaqgħa tal-Grupp ta' Hidma ghall-Kooperazzjoni Amministrativa fis-Settur tal-Liftijiet fis-16 ta' Ġunju 2016, li kienet ippreseduta mill-Istati Membri, l-awtorità Ģermaniża ppreżentat il-miżura nazzjonali lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni attendiet il-laqqha bhala membru ta' dak il-grupp ta' hidma.
- (9) Il-Kummissjoni wettqet ukoll studju espert indipendenti (l-“istudju indipendenti”). L-istudju indipendentī gie inizjalment kuntrattat fid-29 ta' Novembru 2016, u fid-9 ta' Frar 2017 l-awtorità Ģermaniża, Orona, l-espert indipendent u l-Kummissjoni attendew spezzjoni fuq il-post tal-lift M33v3. Madankollu, il-kuntratt gie sussegwentement mitnum u gie mqabbad espert ieħor. Dak l-espert wettaq l-istudju indipendent u fl-10 ta' Diċembru 2018 hareġ rapport finali (⁹). Fdak ir-rapport finali, gie konklużiż li l-lift “jissodisa b'mod konkluživ ir-Rekwizit Essenziali 2.2 billi jikseb tal-inqas il-livell ekwivalenti ta' sikurezza, fiż-żmien tal-installazzjoni, tal-istandard armonizzat li ta l-preżunzjoni ta' konformità mal-EHSR 2.2 tal-Anness I tad-Direttiva 95/16/KE”. Fis-17 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni stiednet lill-awtorità Ģermaniża, lil Orona u lil Liftinstituut iressqu l-osservazzjonijiet dwar l-istudju indipendent. Il-Kummissjoni rċeviet kummenti mingħand Liftinstituut fl-14 ta' Jannar 2019, mingħand Orona fil-15 ta' Jannar 2019 u mingħand l-awtorità Ģermaniża fit-28 ta' Frar 2019.
- (10) Fis-16 ta' Mejju 2019, saret laqqha mal-Kummissjoni, mal-awtorità Ģermaniża, ma' Orona u ma' Liftinstituut biex jiġu ċċarati l-osservazzjonijiet irċevuti dwar l-istudju indipendent. Fuq talba tal-Kummissjoni, l-awtorità Ģermaniża bagħtet il-kjarifikasi dwar l-osservazzjonijiet li saru dwar l-istudju indipendent permezz ta' email tat-28 ta' Mejju 2019. Il-Kummissjoni rċeviet kummenti dwar dawn il-kjarifikasi minn Orona fit-12 ta' Lulju 2019 u minn Liftinstituut fid-19 ta' Lulju 2019.
- (11) Fl-14 ta' April 2020, il-Kummissjoni stiednet lil Orona u lill-awtorità Ģermaniża jikkumentaw dwar sommarju tal-pożizzjonijiet tal-partijiet u l-valutazzjoni proviżorja tal-Kummissjoni. Il-kummenti kollha waslu sad-29 ta' Mejju 2020.

2. IL-POŽIZZJONIJIET U L-ARGUMENTI TAL-PARTIJET

2.1. Il-požizzjoni u l-argumenti tal-awtorità Ģermaniża

- (12) L-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq lokali Ģermaniżi bdew l-investigazzjonijiet tal-lift M33v3 f'Ottubru 2014. Sussegwentement, l-awtorità Ģermaniża hadet fidejha l-investigazzjoni.
- (13) Kif iddiċċarat fin-notifika lill-Kummissjoni dwar il-miżura nazzjonali, wara verifika tad-dokumentazzjoni f'Jannar u fi Frar 2015 u test ta' installazzjoni tal-lift fi Munich fit-23 ta' Marzu 2015, l-awtorità Ģermaniża kkonkludiet li r-rekwiziti tal-istandardi armonizzati EN 81-1:1998+A3:2009 (⁹) (“EN 81-1”) u EN 81-21:2009 (⁹) (“EN 81-21”) (“l-istandardi armonizzati”) mhumiex issodisfati mil-lift. Ir-raġuni għal dan hija li l-head room ippjanat fil-lift M33v3 ta' 0,5 m mhux biżżejjed, minhabba li EN 81-1 jitlob distanza ta' metru. L-awtorità Ģermaniża ma sabitx il-miżuri alternattivi ta' sikurezza meħuda fid-disinn u l-kostruzzjoni tal-lift M33v3 ekwivalenti ghall-ogħla livell ta' žvilupp tekniku rappreżentat mill-istandardi armonizzati, u għalhekk huwa fi ksur tar-rekwiziti essenzjali.
- (14) B'mod partikolari, skont l-awtorità Ģermaniża, filwaqt li l-miżuri alternattivi meħuda mill-manifattur inaqqsu l-probabbiltà ta' incident (jigħiġi l-moviment mhux intenzjonat tal-kabina tal-lift ghall-požizzjoni estrema ta' fuq), id-distanza vertikali minima meħtieġa mill-istandardi armonizzati mis-saqaf tal-kabina sas-saqaf tal-bokka titnaqqas bin-nofs, u dan iż-żid b'mod konsiderevoli l-grad ta' severità ta' korimenti possibbli. Minkejja dan, fil-każ-żi ta' emerġenza, persuna fuq is-saqaf tal-kabina tista' tiżgura s-sikurezza tagħha billi timtedd fiż-żona ta' protezzjoni li jifdal, għalkemm biex wieħed joqghod f'din il-požizzjoni jieħu ħafna aktar hin fil-lift M33v3 milli flift ieħor li

(⁹) Ir-rapport finali tal-10 ta' Diċembru 2018, Konformità, “Appoġġ tekniku relatati mad-Direttiva dwar il-Liftijiet 95/16/KE u l-konformità tal-lift Orona M33v3, li jiffoka fuq ir-rekwizit essenzjali tiegħu ta' saħha u sikurezza 2.2 tal-Anness I.”

(⁹) ĜU C 52, 2.3.2010, p. 5.

(⁹) ĜU C 263, 5.11.2009, p. 3.

jissodisfa r-rekwiżiti tal-istandardi armonizzati. Dak l-aspett tal-ħin la tqies mill-manifattur, u lanqas minn Liftinstituut fil-kuntest tal-valutazzjoni tal-konformità għall-eżami tal-UE tat-tip. Flift iddisinjat wara l-implementazzjoni tar-rekwiżiti tal-istandardi armonizzati, b'riżultat taż-żona oghla ta' protezzjoni, ikun hemm biżżejjed spazju vojt jew ta' rifuġju biex persuna li tuża l-lift titbaxxa fuq ir-kopptejha u tigi żgurata s-sikurezza tagħha.

- (15) Matul il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, l-awtorità Ģermaniża ċċarat l-argumenti pprovduti fin-notifika lill-Kummissjoni tal-miżura nazzjonali u fil-miżura nazzjonali nnifisha.
- (16) Fir-rigward tal-ispazju vojt jew ta' rifuġju msemmi fir-rekwiżiti essenzjali, l-awtorità Ģermaniża kkonkludiet li l-protezzjoni kontra t-tħalli fil-lift M33v3 tinkiseb esklusivament permezz tar-rifuġju protett mekkaniamente, li għandu d-dimensjonijiet $0,5\text{ m} \times 0,7\text{ m} \times 1\text{ m}$ (għoli \times wisa' \times tul). L-awtorità Ģermaniża tinnota wkoll li Orona tqis din is-soluzzjoni bhala ekwivalenti għas-soluzzjoni stipulata fl-istandard armonizzat, minħabba li t-tnaqqis tad-distanza vertikali b'0,5 m huwa kkumpensat b'żieda fil-wisa' u t-tul tal-ispazju protettiv b'0,1 m u 0,2 m rispettivament. Madankollu, l-awtorità Ģermaniża tqis li n-nuqqas tal-lift M33v3 mhuwiex l-ispazju vojt immaqqas fih innifsu iżda l-ħin li tieħu persuna biex tiżgura s-sikurezza tagħha (jigifieri li toqghod fpożizzjoni mimduda) minħabba dak l-ispazju iżgħar, li jista' jirriżulta fkorriementi serji. Skont l-awtorità Ģermaniża, Orona ma pprovdietx evidenza, qabel l-adozzjoni tal-miżura nazzjonali, li l-aspett tal-ħin ma kellux rwol fis-sikurezza tal-lift M33v3 jew li kien hemm biżżejjed ħin biex wieħed jieħu pozizzjoni sikura.
- (17) Fl-osservazzjonijiet tagħha mibgħuta permezz ta' email tat-28 ta' Mejju 2019, l-awtorità Ģermaniża speċifikat li d-distanza vertikali bejn is-saqaf tal-kabina u s-saqaf tal-bokka tonqos biss għal 0,5 m fkaż li l-brejk tal-lift jiżviluppa hsara. Inkella, meta xi hadd ikun qed jidhol fil-bokka, il-lift ikun digħi mblukkati jew imwaqqaf fid-distanza vertikali bejn is-saqaf tal-kabina u s-saqaf tal-bokka ta' 1,8 m jew, jekk iż-żewġ swiċċijiet tal-limitu tas-salvagwardja fis-sistema elettrika jfallu, ta' metru. Madankollu, l-awtorità Ģermaniża sussegwentement indikat, f-osservazzjonijiet addizzjonali tad-29 ta' Mejju 2020, li l-osservazzjonijiet tat-28 ta' Mejju 2019 dwar id-distanzi vertikali mhumiex korretti. Minflok, l-awtorità Ģermaniża tirreferi għall-valutazzjoni tar-riskju ta' Orona, fejn kienu previsti diversi ipoteżżijiet ibbażati fuq diversi avvenimenti (jigifieri hsara fil-brejk, hsara fil-kontroll, hsara fl-iswiċċ tas-sikurezza) u li skonthom huma dawk l-avvenimenti kollha meħħuda flimkien, u mhux biss ix-xenarju ta' hsara fil-brejk, li jista' jwassal biex id-distanza vertikali titnaqqas għal 0,5 m. Barra minn hekk, l-awtorità Ģermaniża tirreferi għall-osservazzjonijiet tagħha dwar l-istudju indipendenti tat-28 ta' Frar 2019, fejn iddiċċikarat li hemm mill-inqas tliet kawzi potenzjali ta' incident minħabba l-ħsara fis-sistema elettronika ta' waqtien: (i) żball uman (pereżempju, il-personal tal-ispezzjoni jonqos milli jiddiżza l-modalitā ta' spezzjoni anki jekk ikun għad hemm persuna fuq is-saqaf tal-kabina tal-lift), (ii) hsara fl-iswiċċ limitattiv u (iii) hsara fil-brejk. Madankollu, fir-rigward tal-żebi u l-awtorità Ģermaniża tikkonferma l-konklużjoni fl-istudju indipendenti li żball bħal dan ma jwassalx għaqqa tqassir tad-distanza vertikali għal 0,5 m.
- (18) Fir-rigward tal-ħsara fl-iswiċċ limitattiv, fl-osservazzjonijiet tagħha dwar l-istudju indipendenti tat-28 ta' Frar 2019, l-awtorità Ģermaniża tiddikjara li xenarju bħal dan mhuwiex probabbli iżda ma jistax jiġi eskluż kompletament. Fir-rigward tal-kawża tal-ħsara fil-brejk, l-awtorità Ģermaniża tirrikonoxxi li nuqqas bħal dan fil-lift ikun estremament rari, peress li Orona ddisinjat il-brejk bhala komponent tas-sikurezza (brejk żejjed, jigifieri, brejk li huwa apparat ta' protezzjoni kemm kontra l-moviment mhux intenzjonat tal-kabina kif ukoll kontra li l-kabina titla' 1 fuq b'veloċċità eċċessiva), filwaqt li jitqies li l-komponenti tas-sikurezza jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti essenzjali u jghadha mill-valutazzjoni tal-konformità u l-markatura CE b'mod indipendenti mil-lift. Barra minn hekk, l-awtorità Ģermaniża ddikċċikarat li l-brejk fil-lift M33v3 huwa aktar sikur minn dak fil-liftijiet li japplikaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti f'EN 81-1, minħabba li dak l-istandard armonizzat jirrikjedi li l-brejkijiet jiġu ċċertifikati bhala komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet f'każiżiet partikolari biss.
- (19) Meta vvalutat il-lift M33v3, l-awtorità Ģermaniża assumiet, favur Orona, li l-brejk tal-lift falla inqas ta' spiss minn brejk mhux żejjed flift konformi ma' EN 81-1. Madankollu, l-awtorità Ģermaniża tqis li minkejja l-probabbilt baxxa ta' hsara fil-brejk, il-lift M33v3 mhuwiex konformi mar-rekwiżiti essenzjali, minħabba li ma jissodisfax il-principji tal-integrazzjoni tas-sikurezza msemmija fl-Anness I, taqsima 1.1, l-ahħar sentenza, tad-Direttiva 95/16/KE. Skont dawk il-principji, l-eliminazzjoni tar-riskji permezz ta' miżuri kostruttivi tieħu preċedenza čara fuq is-sempli minimizzazzjoni.

- (20) Fl-ahħar nett, fil-kjarifikasi addizzjonali mibghuta lill-Kummissjoni bl-email tat-28 ta' Mejju 2019, l-awtorità Ģermaniża ddikjarat li meta l-brejk ma jaħdimx, la l-lift M33v3 u lanqas lift konformi ma' EN 81-1 ma jistgħu jitwaqqfu u l-possibbiltà ta' hsara fl-ilquġi hija daqstant probabbli għaż-żewġ liftijiet.

2.2. Pożizzjoni u argumenti ta' Orona

- (21) Matul il-konsultazzjonijiet, Orona ddikjarat li, skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 95/16/KE, hija vvalutat il-konformità tal-lift mar-rekwiżiti essenzjali permezz tal-korp notifikat Liftinstituut. Skont l-Anness V ta' dik id-Direttiva, Liftinstituut wettaq l-eżami tal-UE tat-tip biex jivvaluta s-sikurezza tal-lift. L-eżami tal-UE tat-tip hija l-proċedura li biha korp notifikat jaċċerta u jiċċertifika li lift mudell, jew lift li għalih ma hemm l-ebda dispożizzjoni għal estensjoni jew varjant, jissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva 95/16/KE. Liftinstituut hareġ iċ-ċertifikat ta' eżami tal-UE tat-tip fis-17 ta' Lulju 2012, u rrevedieh fil-15 ta' Marzu 2013.
- (22) Skont l-Artikolu 8(2) (ii) tad-Direttiva 95/16/KE u t-taqsimha 4 tal-Anness VI ta' dik id-Direttiva, korp notifikat magħżul mill-installatur tal-lift għandu jwettaq jew ikun wettaq l-ispezzjoni finali tal-lift qabel ma dan jitqiegħed fis-suq. It-testijiet u l-kontrolli xierqa stabbiliti fl-istandardi imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 95/16/KE, jew testijiet ekwivalenti, għandhom jitwettu minn dak il-korp notifikat sabiex tigi żgurata l-konformità tal-lift mar-rekwiżiti essenzjali. Orona għaż-żejt lill-korp notifikat TÜV SÜD biex iwettaq l-ispezzjoni finali tal-lift M33v3, TÜV SÜD ikkonfermat il-konformità tal-lift M33v3 u ħarġet iċ-ċertifikat ta' spezzjoni finali fis-7 ta' Awwissu 2014.
- (23) Orona talbet lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq fin-Netherlands iwettu spezzjoni ta' lift M33v3 fil-belt ta' 's-Hertogenbosch fl-20 ta' Awwissu 2015 u huma kkonkludew li l-miżuri tekniċi speċifiċi meħuda minn Orona ssodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali.
- (24) Orona targuenta li l-awtorità Ģermaniża naqset milli tinnotifika lill-Kummissjoni immedjatamente dwar il-miżura nazzjonali, kuntrarju għar-rekwiżit li tagħmel dan skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 95/16/KE. Filwaqt li l-miżura nazzjonali ġiet adottata fis-26 ta' Novembru 2015, il-Kummissjoni saret taf biha biss permezz ta' lment minn Orona fil-11 ta' Diċembru 2015. L-awtorità Ģermaniża ma nnotifikatx lill-Kummissjoni bil-miżura sal-10 ta' Marzu 2016. Fl-opinjoni ta' Orona dan id-dewmien affettwa b'mod negattiv id-drittijiet ta' difiża u reputazzjoni ta' Orona.
- (25) Fir-rigward tas-suġġett tal-miżura nazzjonali, Orona fakkret li l-awtorità Ģermaniża kienet spjegat lil Orona li "ma kellhiex dubju dwar l-eżami tal-UE tat-tip b'mod generali, iżda biss il-verżjoni bl-iżgħar spazju 'l fuq flimkien mal-iżgħar lift". L-awtorità Ģermaniża sostniet dik il-pożizzjoni sal-adozzjoni tal-miżura nazzjonali bosta xħur wara, li kienet tikkonsisti minn projbizzjoni ta' kwalunkwe mudell ta' lift M33v3 bi spazju 'l fuq imnaqqas, irrisspettivamente mid-daqs tal-kabina tal-lift. Għalhekk, Orona tqis li l-miżura nazzjonali, mhux biss ma kinitx ġustifikata, iżda wkoll bi ksur tal-principju tal-proporzjonalità.
- (26) Fl-osservazzjonijiet tagħha tat-18 ta' Mejju 2016, Orona fakkret li minflok ma ffukat biss fuq kif il-mudell M33v3 jitqabbel mal-istandardi armonizzati dwar l-ispazju 'l fuq vertikali, li huwa biss fattur wieħed fl-evalwazzjoni tas-sikurezza tal-lift, hija meħtieġa valutazzjoni generali tas-sikurezza. F'dan ir-rigward, Orona rreferiet għad-dokument ta' pożizzjoni ta' NB-L, il-grupp ta' koordinazzjoni tal-korpi notifikati għad-Direttiva 95/16/KE tat-3 ta' Novembru 2009, bit-titolu "Periklu ta' tgħaffiġ, spazju vojt, kriterji", li jistabbilixxi kriterji għal spazju vojt aċċettabbi ekwivalenti ghall-kriterji stabbiliti fil-klawżola 5.7 ta' EN 81-1. Il-kriterji stabbiliti f'dak id-dokument ta' pożizzjoni huma bbażati fuq kombinazzjoni tal-ispazju vojt vertikali, volum ta' spazju vojt (kubu) u l-integrazzjoni ta' dawk l-ispazji fiż-żona spazjali. L-istess dokument ta' pożizzjoni fih lista mhux eżawrjenti ta' kriterji addizzjonali li jridu jitqiesu waqt valutazzjoni tar-riskju. Dawk il-kriterji addizzjonali jinkludu twissijiet, principji ergonomici, il-frekwenza tal-manutenzjoni u cirkostanzi mhux mistennija.
- (27) Fir-rigward tal-ispazju vertikali vojt bejn is-saqaf tal-kabina u s-saqaf tal-bokka, Liftinstituut iddiċċi, fittra lil Orona tal-10 ta' Lulju 2015, li ssostni l-kunsiderazzjoni ta' Orona, li "spazju vojt minimu garantit ta' 0,5 m huwa ġeneralment aċċettat bhala suffiċċenti biex jiġi evitat il-periklu li jitgħaffeg il-ġisem tal-bniedem [...]. Li dan huwa aċċettabbi wkoll ghall-applikazzjoni fil-liftijiet huwa rifless f'EN 81-1:1998+A3:2009, klawżola 5.7.3.3 b)". Fi kwalunkwe kaž, fl-osservazzjoni ta' tagħha tat-18 ta' Mejju 2016, Orona ddikjarat li l-blokka 'l fuq mill-kabina tal-lift M33v3 għandha l-istess spazju

vertikali (0,5 m) bħall-ispazju vertikali meħtieg skont EN 81-1 għall-ispazju għas-salvataġġ taħt il-kabina (fil-bokka). Fir-rigward tal-volum tal-ispazju vojt (kubu), kif deskrirt fl-ispecifikazzjonijiet teknici tal-lift M33v3, il-blokka 'l fuq mill-kabina tal-lift għandha volum akbar (0,5 m × 0,7 m × 1,0 m) mill-volum minimu meħtieg skont EN 81-1 kemm għall-ispazju għas-salvataġġ 'il fuq mill-kabina (0,5 m × 0,6 m × 0,8 m) kif ukoll għall-ispazju għas-salvataġġ taħt il-kabina (0,5 m × 0,6 m × 1,0 m). Studju mitlub minn Orona u mibghut lill-Kummissjoni fil-15 ta' Marzu 2016, imwettaq minn centrū teknoloġiku speċjalizzat fl-innovazzjoni tal-prodotti, tal-proċessi u tas-servizzi bl-isern IK4-Ikerlan ("l-istudju IK4-Ikerlan"), juri li l-personal tal-manutenzjoni kollu t-testjat (rappreżentattiv tal-varjetà tas-soltu tal-personal tal-manutenzjoni, li għandu bejn it-18 u l-65 sena, u rgiel) joqghod fil-kubu ta' fuq il-kabina tal-lift, filwaqt li dan ma kienx il-każ fil-kubu b'dimensjonijiet skont EN 81-1.

- (28) Skont l-osservazzjonijiet ta' Orona tat-18 ta' Mejju 2016, u kif deskritti fl-ispecifikazzjonijiet teknici mibghuta lill-awtorità Ģermaniża qabel ma ġiet adottata l-miżura nazzjonali, il-lift M33v3 fih ghadd ta' karatteristiċi ta' sikurezza addizzjonal u spċifici li jeskludu b'mod sostanzjali l-iż-żball uman. Dawk il-karatteristiċi jinkludu mhux biss il-komponent ta' sikurezza ċċertifikat tal-UE tat-tip tal-brejk żejjed, idža wkoll ghadd ta' karatteristiċi ta' sikurezza oħra li, ilkoll flimkien, jagħmlu l-lift aktar sikur mil-liftijiet iddisinjati skont EN 81-1. F'dak ir-rigward, il-lift fi (i) sinjal ta' twissija li jiddikjara li persuna wahda biss hija permessa fuq is-saqaf tal-kabina, u li l-pożizzjoni korretta ta' sikurezza biex jiġi evitat ir-riskju ta' tgħaffiġ hija li timtedd, (ii) komponent tas-sikurezza biex tintefha l-modalitā ta' thaddim normali meta jkun hemm aċċess għas-saqaf tal-kabina (swiċċ ta' deteżżjoni) biex jiġi evitat li l-kabina tibda' titla 'l fuq meta persuna tidħol fis-saqaf tal-kabina, (iii) sistema ta' kontroll li, meta jiġi osservat dħul fil-bokka, iż-żomm il-lift inattiv sakemm l-iswiċċ tal-ispezzjoni fuq il-kabina jinxtegħel għall-modalitā ta' spezzjoni, (iv) swiċċ addizzjonal ta' sikurezza ta' limitu ta' spezzjoni li jwaqqaf il-lift meta l-kabina tkun 1,8 m mis-saqaf tal-bokka, (v) swiċċ limitattiv finali addizzjonal li jippreveni l-moviment tal-kabina, u (vi) "balustrade" teleskopika, li tipprevjeni t-thaddim normali jekk il-“balustrade” ma tkunx imreggħha lura ghalkollox u tipprevjeni l-operazzjoni ta' spezzjoni jekk il-“balustrade” ma tkunx estiżha ghalkollox.
- (29) Fl-osservazzjonijiet tagħha tat-18 ta' Mejju 2016, Orona ddikjarat li fil-miżura nazzjonali, l-awtorità Ģermaniża targumenta li tekniku kien se jieħu "hafna aktar hin" fuq is-saqaf tal-kabina biex jasal f'pożizzjoni mimdu, li hija meħtiega biex tiġi żgurata s-sikurezza fil-lift, b'kuntrast mal-pożizzjoni li jitbaxxa fuq ir-kopptejh. Orona tiddikjara li din l-affermazzjoni ma kinitx sostanzjata minn xi evidenza mressqa mill-awtorità Ģermaniża u li l-ħtieġa li wieħed jieħu pożizzjoni sikura mhijiex rekwizit spċificu skont id-Direttiva 95/16/KE. Barra minn hekk, wara laqgħa bejn l-awtorità Ģermaniża u Orona fil-15 ta' Diċembru 2015, ġie miftiehem, f'konformità mal-miżura nazzjonali, li Orona twettaq xi provi addizzjonal biex tkompli tappoġġja d-disinn sikur tal-lift M33v3. Saret enfasi speċjalisti fuq l-influwenza tad-daqqs tas-saqaf tal-lift fuq il-hin tar-reazzjoni. F'dan ir-rigward, l-istudju IK4-Ikerlan sab li l-pożizzjoni tal-personal tal-manutenzjoni u d-daqqs tal-liftijiet M33v3 mhumiex fattur li jinfluwenza l-hin tar-reazzjoni. Barra minn hekk, qed jintwera li l-età u l-indiċi tal-massa tal-ġisem ma għandhom l-ebda effett fuq il-hin tar-reazzjoni. Barra minn hekk, l-istudju IK4-Ikerlan ikkonkluda li l-fatt li l-hin ta' reazzjoni biex tittieħed il-pożizzjoni li titbaxxa fuq l-irkopptejn fil-liftijiet skont EN 81-20 kien bhala medja 1,26 sekonda biss ma jaffettwax ir-riskju potenzjali spċificu, billi din id-differenza fil-hin tikkorrispondi għal sempliċi 0,9 m b'veloċitā ta' spezzjoni ta' 0,6 m/s. Il-ħinijiet differenti ta' reazzjoni jistgħu jkunu rilevanti biss fil-każ ta' hsara fis-sistema tas-sikurezza, pereżempju s-sistema tal-brejkijiet żejda. Madankollu, f'dak ix-xenarju, id-differenza fl-ġholi ma tkunx importanti, peress li inċiident ikun fatali kemm fil-lift M33v3 kif ukoll fil-lift li jilhaq l-standards armonizzati.
- (30) Fir-rigward tal-aspett tal-hin, Orona ddikjarat li, kif deskrirt fil-fajl tekniku, is-saqaf tal-kabina tal-lift M33v3 huwa ċatt u mingħajr ostakli, u li minħabba dan il-fatt il-personal tal-manutenzjoni jista' jieħu pożizzjoni sikura aktar malajr billi jimgħid ċatt fuq is-saqaf. Orona indikat b'mod partikolari li fuq saqaf tal-kabina ta' lift li jikkonforma ma' EN 81-1, jista' jkun hemm hafna komponenti li jinterferixu fl-ispazju għall-pozizzjoni mimdu, pereżempju ħbula u l-aċċessorji tagħhom, li jistgħu jidewmu l-hin biex wieħed jasal biex jieħu pozizzjoni mimdu sikura. Barra minn hekk, Orona enfasizzat li EN 81-1 jistipula biss li l-ispazju tas-sikurezza jrid jkun aċċessibbli mill-ispazju tax-xogħol. Madankollu, fil-lift M33v3, l-ispazju tax-xogħol jikkoinċidi mal-ispazju tas-sikurezza, li jfisser li jekk xi haġa tmur hażin u persuna trid tadotta l-pozizzjoni mimdu, il-persona digħi tinsab fil-post korrett, li jnaqqas il-hin li wieħed jieħu biex jasal f'pożizzjoni sikura. Id-differenzi fl-ispecifikazzjonijiet teknici (jigħiġi l-ostakli fuq is-saqaf tal-kabina u l-aċċess għall-ispazju tas-sikurezza) bejn il-lift M33v3 u lift konformi ma' EN 81-1 gew iċċarati aktar fl-ittra ta' Orona lill-Kummissjoni tal-20 ta' Jannar 2016 u fl-email tagħha lill-Kummissjoni tat-12 ta' Lulju 2019.

- (31) Rigward il-ħsara fil-brejk, Liftinstituut spjega fittra mibghuta lil Orona fil-21 ta' April 2015 li ħsara fil-brejk, fi kwalunkwe lift, twassal għal moviment 'il fuq mhux ikkontrollat tal-kabina tal-lift vojta, li f'distanza qasira ta' vvjaġġar, jirriżulta f'veloċitā li twassal biex il-kabina tal-lift taqbeż fl-ispazju vojt maħsub biex jevita r-riskju ta' tgħaffix bejn is-saqaf tal-kabina tal-lift u s-saqaf tal-bokka, jiġifieri, il-kabina tal-lift tkompli l-moviment tagħha 'l fuq fil-bokka għalkemm il-kontrapiż jolqot l-ilquġi. Għal lift b'veloċitā nominali ta' metru f'sekonda, l-ispazju 'l fuq ta' metru kif meħtieg f'EN 81-1 jiġi kkunsmat mill-qabża fejn il-kabina tal-lift tkun ivvjaġġat b'mod mhux ikkontrollat fuq distanza ta' 4 m biss, fi kliem ieħor, hija meħtiega biss distanza qasira ta' vjaġġar. Ma jkun baqa' l-ebda spazju vojt li jimplika tgħaffix fatali ta' persuna fuq is-saqaf tal-kabina. Il-fatt li hija meħtiega biss distanza qasira tal-ivvjaġġar biex il-lift jaċċellera għal velocità li taqbeż il-115 % tal-velocità nominali tal-lift jimplika li l-ilquġi x'aktarx jikkollassa, minħabba li l-integrità tiegħu mhijiex garantita f'veloċitajiet li jaqbżu l-115 % tal-velocità nominali (EN 81-1 jirrikjedi li l-ilquġi jisfla impatt minħabba l-velocità ta' mhux aktar minn 115 % tal-velocità nominali).
- (32) Barra minn hekk, Orona ddikjarat li, fi kwalunkwe kaž, l-ispazju vojt ipprovudut (distanza vertikali ta' 0,5 m) u l-aspett tal-ħin mhumiex rilevanti għat-taqabbil tal-livell tas-sikurezza bejn il-lift M33v3 u l-ispecifikazzjonijiet teknici stabbiliti f'EN 81-1. Kif spjegat fl-email ta' Orona lill-awtorità Ġermaniża tat-22 ta' April 2015, li kienet tinkludi l-pożizzjoni espressa minn Liftinstituut fl-ittra tiegħu tal-21 ta' April 2015, ir-riskju ta' tgħaffix isehħ biss meta l-brejk ma jaħdimx. Orona kkonkludiet li jekk jiġi dan, ir-riskju ta' tgħaffix ma jkun evitat la bid-disinn tal-lift M33v3, u lanqas bid-disinn ta' lift konformi ma' EN 81-1.
- (33) Fl-osservazzjonijiet tagħha lill-Kummissjoni tat-12 ta' Lulju 2019, Orona ddikjarat li s-sistema tal-brekijiet żejda tal-lift M33v3 hija fi kwalunkwe kaž ferm aktar sikura mis-sistema tal-brekijiet ta' lift konformi ma' EN 81-1, fatt rikonoxxut mill-awtorità Ġermaniża fl-osservazzjonijiet tagħha tat-28 ta' Mejju 2019. Il-probabbiltà ta' ħsara fil-brejk tal-lift M33v3 hija, b'differenza minn lift konformi ma' EN 81-1, avvenimenti estremament improbabli minħabba li l-brejk huwa komponent tas-sikurezza cċertifikat tal-UE tat-tip għall-protezzjoni tal-moviment mhux intenzjonat tal-kabina u għall-protezzjoni tal-moviment tal-kabina li titla' 'l fuq. Għalhekk, huwa ferm aktar improbabli li l-ħsara fil-brejk tal-lift M33v3 tirriżulta f'sitwazzjoni fejn persuna tista' tiġi kkonfrontata bl-ispazju ta' rifuġju sikur fuq is-saqaf tal-kabina f'daqq u mhux intenzjonalment.
- (34) Orona ddikjarat ukoll li t-thassib tal-awtorità Ġermaniża fl-2015 kien jiffoka fuq il-kwistjoni tar-riskju. Orona pprovdiet lill-awtorità Ġermaniża b'valutazzjoni tar-riskju, imwettqa minn Orona skont l-istandard ISO/DIS 14798 (⁹) ("il-valutazzjoni tar-riskju"), fis-16 ta' Frar 2015, disa' xhur qabel l-adozzjoni tal-miżura nazzjonali. Fil-valutazzjoni tar-riskju ġie konkuż li, wara li ġew ikkunsidrati l-miżura protettivi stabbiliti minn Orona, il-lift M33v3 kien sikur u ma kienx hemm bżonn ta' aktar azzjoni biex jitnaqqsu r-riskju billi, abbażi kemm tal-probabbiltà tal-ħsara (ikklassifikat A sa F, il-grad F huwa l-inqas probabbi) u l-grad ta' gravità tal-korrimment (ikklassifikat bejn 1 u 4, 4 bħala l-aktar ħsara minuri), inkiseb ir-riżultat "2F".
- (35) B'mod partikolari, fil-valutazzjoni tar-riskju huwa konkuż li l-probabbiltà ta' ħsara tal-brek (bhala komponent ta' sikurezza cċertifikat tal-UE tat-tip) kienet tant remota li l-livell ta' riskju kien aċċettabbli. Orona ddikjarat li f'analizi tar-riskju mhuwiex komuni li wieħed jikkunsidra l-ħsara fil-komponenti tas-sikurezza cċertifikati tal-UE tat-tip minħabba l-livell għoli intrinsiku ta' sikurezza tagħhom.
- (36) Kif ġie konkuż fil-valutazzjoni tar-riskju, ma hemm l-ebda differenza bejn il-lift M33v3 u l-liftiċċiż konformi mal-istandardi armonizzati. Ix-xenarju teoretiku ta' ħsara fil-brejk jintemmin invarjabbilment b'mod fatali għad-tekniķi affettwat minħabba tgħaffix mhux ristrett u jkun irrilevanti jekk l-ispazju għas-salvata fuq il-kabina huwiex ta' 0,5 m jew ta' metru.
- (37) Fl-ahħar nett, fl-osservazzjonijiet tagħha lill-Kummissjoni tat-18 ta' Mejju 2016, Orona tenfasizza li d-Direttiva 95/16/KE ma tirrikjedix l-eliminazzjoni shiha ta' kwalunkwe riskju possibbli — li huwa sempliċement impossibbli — iż-żejjha biss il-konformità mar-rekwiżi ċiex stabbiliti f'dik id-Direttiva, li huma garantiti permezz ta' standards armonizzati jew miżuri ekwivalenti ta' sikurezza. Barra minn hekk, Orona ddikjarat li l-miżuri ekwivalenti ta' sikurezza jridu jiġu ppruvati li huma daqstant sikuri għal dawk riflessi fl-istandardi armonizzati, li ma jinvolvux l-istess standard ta' prova bħat-turija ta' nuqqas totali ta' riskju.

^(⁹) ISO 14798, liftiċċiż (elevators), skali mobbli u passaġġi jimxu – metodologija tal-valutazzjoni u tat-tnaqqis tar-riskju, standard internazzjonali, l-ewwel edizzjoni 01-03-2009.

3. VALUTAZZJONI

- (38) Abbaži tal-konsultazzjoni estensiva mal-partijiet kollha kkonċernati, il-Kummissjoni evalwat il-miżura nazzjonali.
- (39) L-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 95/16/KE, kif fis-seħħ meta ttieħdet il-miżura nazzjonali, kien jirrikjedi lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha xierqa biex jiżguraw li l-liftijiet koperti minn dik id-Direttiva jistgħu jitqiegħdu fis-suq u jithaddmu biss jekk ma jkunux suxxettibbi li jipperikolaw is-sahħha jew is-sikurezza tal-persuni jew, fejn xieraq, is-sikurezza tal-proprietà, meta installati u miżmuma kif suppost u użati għall-iskop maħsub tagħhom.
- (40) L-Artikolu 3 tad-Direttiva 95/16/KE pprovda li l-liftijiet koperti minn dik id-Direttiva għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali.
- (41) L-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 95/16/KE kien jirrikjedi li Stat Membru li jaċċerta li lift jista' jipperikola s-sikurezza tal-persuni u, fejn applikabbli, tal-proprietà, li jieħu l-miżuri kollha xierqa biex jirtirah mis-suq, li jipprojbixx mill-jitqiegħed fis-suq jew li jithaddem jew li jirrestringi l-moviment liberu tiegħu. Mit-tieni subparagraphu ta' dak l-Artikolu jsegwi li l-Istat Membri kellu jinforma immedjatamente lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżura bhal din, filwaqt li jindika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u b'mod partikolari jekk in-nuqqas ta' konformità kienx dovut għan-nuqqas ta' ssodisfar tar-rekwiżiti essenzjali, l-applikazzjoni mhux korretta tal-standards jew nuqqasijiet fl-istandardi infuħhom.
- (42) L-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 95/16/KE kien jirrikjedi li lift, qabel ma jitqiegħed fis-suq, ikun ġie soġġett għal-valutazzjoni tal-konformità minn korp notifikat.
- (43) Ir-rekwiżiti essenzjali gew stabbiliti fit-taqSIMA 2.2 tal-Anness I tad-Direttiva 95/16/KE, li speċifikaw li l-lift kellu jkun iddisinjat u mibni biex jippreveni r-riskju ta' tghaffiġ meta l-kabina tkun f'wahda mill-pożizzjonijiet estremi tagħha u li dak l-objettiv kellu jintlaħaq permezz ta' spazju vojt jew ta' rifuġu lil hinn mill-pożizzjonijiet estremi.
- (44) Skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva, EN 81-1 ta preżunzjoni ta' konformità mat-taqSIMA 2.2 tal-Anness I tad-Direttiva 95/16/KE fiż-żmien li l-lift M33v3 tqiegħed fis-suq.
- (45) Orona ma bbażatx fuq standards armonizzati biex tikseb konformità mar-rekwiżiti essenzjali. Minflok, Orona pprezentat lill-awtorità Ġermaniża soluzzjoni teknika alternattiva, iċċertifikata minn Liftinstituut fil-proċedura ta' eżami tal-UE tat-tip, u cċarata aktar minn Liftinstituut f'ittra lill-awtorità Ġermaniża tat-12 ta' Novembru 2014. Ghalkemm, l-ispażju vojt minimu fl-ispażju 'l fuq jiddevja mir-rekwiżiti stabbiliti fil-klawżola 5.7.1.1 a) ta' EN 81-1, skont iċ-ċertifikat tal-eżami tal-UE tat-tip NL12-400-1002-035-30 rev.2, maħruġ minn Liftinstituut, l-ispażju vojt fuq is-saqaf tal-kabina huwa spazju vojt minimu akbar (volum rettangolari) minn dak li huwa meħtieġ bħala spazju vojt minimu fil-fossa skont EN 81-1, biex jiġi evitat riskju ta' tghaffiġ fil-pożizzjonijiet estremi tal-kabina. Fl-ittra tiegħu tat-12 ta' Novembru 2014, Liftinstituut iddiċċikara li f'każ li l-hbula jiżolqu meta d-dawwara tal-habel ikomplu jduru 'l fuq, dak l-ispażju vojt se jkun iggarantit mill-ilquġi tal-kontrapiż fiss b'mod permanenti. Barra minn hekk, dak il-korp notifikat iddiċċikara li d-dimensjonijiet tal-ispażju vojt ta' Orona li huma alternattivi għad-dimensjonijiet stabbiliti f'EN 81-1 huma wkoll kompatibbli mar-rekwiżiti essenzjali meta mezzi addizzjonali affidabbli jipprovdū spazju temporanju akbar b'dimensjonijiet li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' EN 81-1 u ta' EN 81-21, sakemm ir-riskju tat-tghaffiġ ikun dejjem kopert mill-ispażju vojt li jkun disponibbli b'mod permanenti. Dawk il-mezzi addizzjonali, li jiżguraw spazju temporanju akbar, jinkludu tliet elementi ewleni. L-ewwel nett, l-applikazzjoni ta' żewġ kuntatti addizzjonali tas-sikurezza li jaġixxu direttament fī-cirkwit tas-sikurezza tal-lift u li huma, għal affidabbiltà addizzjonali, iċċekkji mis-sistema ta' kejl tal-pożizzjonament tal-lift. It-tieni, brejk affidabbli u żejjed, b'ċertifikat tal-UE tat-tip bħala komponent ta' sikurezza għall-protezzjoni, kemm kontra l-moviment mhux intenzjonat tal-kabina kif ukoll li l-kabina titla' 'l fuq b'veloċità eċċessiva, li jikseb il-waqfien propriju tal-lift. It-tielet, monitoraġġ tal-aċċess għas-saqaf tal-kabina, li jaqta' direttament it-thaddim normali tal-lift meta persuna tkun qed taċċessa s-saqaf tal-kabina minn kwalunkwe bieba tal-indana.
- (46) Skont l-Artikolu 8(2)(ii) tad-Direttiva 95/16/KE u l-Anness V ta' dik id-Direttiva, Liftinstituut aċċerta u cċertifika (7) li l-affidabbiltà tas-sistema ta' protezzjoni fir-rigward tar-riskju ta' tghaffiġ fuq il-kabina hija ppruvata permezz tal-eżami tal-UE tat-tip għal-lift M33v3 li jkun tal-inqas ugħalli meta mqabbel ma' lift li jissodisfa r-rekwiżiti ta' EN 81-1. Il-lift M33v3 jiddevja biss mid-dimensjonijiet tal-ispażju vojt vertikali stabbiliti fil-klawżola 5.7.1.1 a) ta' EN 81-1. Orona segwiet il-proċedura tal-eżami tal-UE tat-tip stabbilita fil-parti B tal-Anness V tad-Direttiva 95/16/KE. F'dik il-proċedura, Orona spjegat kif is-soluzzjoni jiet teknici alternattivi kienu ekwivalenti għar-rekwiżiti ta' EN 81-1

(7) Iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-KE NL12-400-1002-035-30 rev.2

fir-rigward tas-sikurezza. Iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-KE maħruġ minn Liftinstituut isegwi l-karta ta' požizzjoni ta' NB-L li tistabbilixxi kriterji tekniċi generali dwar kif liftijiet b'dimensjonijiet ta' spazju vojt li jiddevjaw mill-klawżola 5.7 ta' EN 81-1 jistgħu xorta waħda jkunu fkonformità shiha mar-rekwiziti essenzjali stabbiliti fid-Direttiva 95/16/KE.

- (47) Skont l-Artikolu 8(2)(ii) tad-Direttiva 95/16/KE u t-taqsimha 4 tal-Anness VI ta' dik id-Direttiva, TÜV SÜD ħarget ġertifikat ta' spezzjoni finali li jiddikjara li l-lift issodisfa r-rekwiziti stabbiliti fid-Direttiva 95/16/KE, wara li wettqet it-testijiet u l-kontrolli xierqa tal-lift qabel ma kellu jitqiegħed fis-suq.
- (48) Skont l-awtorità Ġermaniża, is-soluzzjoni teknika pprovduta minn Orona ma tissodisfax ir-rekwiziti essenzjali l-aktar minħabba li l-lift jiddevja minn EN 81-1 billi jipprovidi biss għal distanza vertikali ta' 0,5 m minflok metru mis-saqaf tal-kabina sas-saqaf tal-bokka. L-awtorità Ġermaniża tqis li dan ma jippermettix biżżejjed hin biex persuna tieħu požizzjoni sikura fkaż li miżuri ohra ta' prekawzjoni ma jirnexxilhom iwaqqfu l-lift f'distanza akbar. Madankollu, fil-miżura nazzjonali l-awtorità Ġermaniża ma specifikatx fliema każijiet id-distanza vertikali fil-lift M33v3 tkun ta' 0,5 m u konsegwentement, fliema każijiet jista' jkun hemm ir-riskju ta' tgħaffiġ.
- (49) Skont l-awtorità Ġermaniża, l-ispecifikazzjonijiet tekniċi alternattivi applikati minn Orona ma jipprovd़ux livell ekwivalenti ta' sikurezza minħabba li anki jekk inaqqsu l-probabiltà ta' incident (il-kabina tal-lift tivvjaġġa b'mod mhux intenzjonat lejn l-oghla požizzjoni estrema), il-grad ta' severità tal-korrimenti possibbli jiżdied b'mod ċar billi l-ispazju vertikali minimu jitnaqqas bin-nofs. Persuna fuq is-saqaf tal-kabina tal-lift tista' tiżgura s-sikurezza tagħha jekk ikun hemm bżonn billi tħimta fl-ispazju ta' rifugju li jifdal, iżda tirrikjedi aktar hin milli fil-każ ta' lift li jikkorrispondi mal-istandardi armonizzati.
- (50) Fir-rigward tal-ispazju vojt jew ta' rifugju, l-awtorità Ġermaniża tqis li EN 81-1 jirrikjedi distanza vertikali ta' metru fl-ispazju vojt kollu jew fil-kenn mis-saqaf tal-kabina sas-saqaf tal-bokka. Dan il-fatt huwa kkontestat minn Orona, minn Liftinstituut u mill-Kummissjoni, li jseġwi l-konklużjonijiet tal-istudju indipendenti f'dan ir-rigward. Madankollu, peress li l-awtorità Ġermaniża ma tikkunsidrax id-distanza vertikali ta' 0,5 m fiha nnifisha bhala inkompatibbi mar-rekwiziti essenzjali iżda minflok il-hin li wieħed jieħu biex jasal f-požizzjoni sikura, l-element tad-distanza vertikali fihi innisfu ma jridx jiġi elaborat aktar fir-rigward tal-interpreazzjoni tar-rekwiziti ta' EN 81-1.
- (51) Fir-rigward tal-ispazju vojt jew ta' rifugju fil-lift M33v3, ladarba jkun fil-modalitā ta' spezzjoni, it-tekniku għandu spazju minimu tax-xogħol ta' 1,8 m (l-ispazju ta' fuq għas-salvatagħ). Madankollu, matul il-fażi ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni, l-awtorità Ġermaniża indikat it-tliet kawzi potenzjali ta' incident fil-lift li jistgħu jwasslu biex id-distanza vertikali tonqos għal 0,5 m minflok 1,8 m meta l-lift jaħdem kif suppost. Fost dawn it-tliet kawzi, Orona tagħraf biss il-kawża ta' hsara fil-brejk. Anki f'dan il-każ, Orona tikkunsidra li hsara fil-brejk hija improbabli hafna. Fir-rigward tal-kawża ta' żball uman, l-awtorità Ġermaniża ma qisitx din il-kawża meta adottat il-miżura nazzjonali. F'dan ir-rigward, fl-osservazzjonijiet tagħha tal-15 ta' Jannar 2019, Orona spjegat li m'hemm l-ebda incenitiv għal inginier tas-servizz kwalifikat biex jużja l-lift b'veloċitā ta' thaddim normali minflok b'modalitā ta' veloċitā ta' manutenzjoni. Sabiex l-inginier tas-servizz iwettaq xogħlu huwa ta' importanza kbira li jkollu kontroll shiħi fuq il-moviment tal-kabina. Jekk il-lift ikun fil-modalitā ta' thaddim normali, ma jkunx possibbli li l-lift jitwaqqaf fi kwalunkwe post mixtieq għajnej fil-bieba tal-indana biex jitwettu l-operazzjonijiet ta' manutenzjoni. Fi kwalunkwe każ, fil-klawżola 0.3.8 ta' EN 81-1, huwa ddikjarat li l-persunal tal-manutenzjoni huwa prezunt li jingħata struzzjonijiet u jaħdem skont dawn, li jfisser li l-użu tal-lift f'veloċitā ta' thaddim normali muhuwiex ġenwinament prevedibbi. Barra minn hekk, l-istudju indipendenti jqis li huwa improbabli hafna li l-persunal tal-manutenzjoni deliberatament jevita l-karatteristiċi ta' sikurezza deskritti fl-istruzzjonijiet operattivi.
- (52) Fir-rigward tat-tielet kawża potenzjali indikata mill-awtorità Ġermaniża li tista' twassal biex id-distanza vertikali tonqos għal 0,5 m, minħabba l-ħsara potenzjali fis-swiċċ limitattiv, fl-osservazzjonijiet tagħha tat-18 ta' Mejju 2016, Orona spjegat li t-tekniku li jkun bilwieqfa fuq is-saqaf tal-kabina, jixxgħel kif xieraq il-modalitā ta' spezzjoni mill-kontrollur u b'hekk jieħu l-kontroll waħdieni tal-lift. It-tekniku mbaghad iċaqlaq il-kabina fid-direzzjoni tan-naħha ta' fuq tal-bokka. Is-sistema ta' kontroll jista' jkollha l-ħsara. Minħabba din il-ħsara, il-lift ikompli jiċċaqlaq iżda xorta waħda b'0,6 m/s biss (veloċitā tal-ispezzjoni). Anki fil-każ ta' moviment mhux ikkontrollat il-fuq ("UCMP"), il-veloċitā ta' metru kull sekonda (veloċitā b'modalitā normali) ma tinqabiżx. Il-possibbiltà li t-tekniku

jwaqqaf il-lift immedjatament f'każ ta' periklu permezz taż-żewġ limiti ta' emerġenza mill-kontrollur tibqa' l-istess. Anki jekk it-tekniku ma jużax l-interruttur ta' emerġenza għal raġunijiet li ma jistgħux jiġu aċċertati, l-ahħar swiċċ limitattiv se jiġura li l-lift jieqaf bi spazju vojt minimu ta' metru, mingħajr ebda riskju ta' tgħaffiġ. Għalhekk, anki f'dan il-każ, il-probabbiltà generali ta' korriġment serju fil-lift M33v3 hija qrib iż-żero u r-riskju huwa l-istess bhal fil-lift konformi ma' EN 81-1. Għal dawk ir-raġunijiet, l-iż-żball uman u l-ħsara fl-iswiċċ limitattiv ma jistgħux jitqiesu bhala kawżi li jwasslu biex id-distanza vertikali tonqos għal 0,5 m minnflok 1,8 m meta l-lift M33v3 jaħdem kif suppost.

- (53) Fir-rigward tal-ħsara totali tas-sistema tal-ibbrejkjar, il-brejk huwa apparat mekkaniku tas-sikurezza b'ċertifikat tal-UE tat-tip bhala komponent tas-sikurezza UCMP. Il-brejk huwa brejk ta' sikurezza mmonitorjat żejed u kull brejk għandu bizzżejjed forza biex iwaqqaf il-lift wahdu. Iż-żewġ ċirkwiti tal-brejk jibbrejkjaw meta jiġu applikati l-molol, jiġifieri, f'kundizzjoni ta' thaddim energizzat, il-brejk elettromanjetiku huwa miftuh. Fil-każ ta' ħsarat mhux prevedibbi fil-kurrent, iż-żewġ ċirkwiti tal-brejk jagħlqu awtomatikament, attwati permezz tal-forza tal-molla, u b'hekk tiġi żgurata b'mod affidabbli ż-żamma statika jew id-deċċellerazzjoni dinamika tal-kabina tal-elevatur li tkun qed tiċċaqlaq fi kwalunkwe sitwazzjoni tat-thaddim. Għalhekk, il-ħsara totali fis-sistema tal-ibbrejkjar fil-lift M33v3 hija kważi impossibbli.
- (54) Barra minn hekk, NB-L iddiċċi jidher li l-kriterji għal spazju vojt aċċettabbli ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-klawżola 5.7 ta' EN 81-1 huma bbażati fuq kombinazzjoni ta' spazju vojt vertikali, volum ta' spazju vojt (kubu) u l-integrazzjoni ta' dawk l-ispazji fiż-żona spazjali.
- (55) Fir-rigward tal-hin meħtieġ biex persuna tieħu pozizzjoni sikura, skont il-miżura nazzjonali, ir-riskju ta' tgħaffiġ ikkawżat minn hin insuffiċjenzi biex tiġi adottata pozizzjoni sikura jirriżulta meta d-distanza vertikali tkun 0,5 m. Madankollu, kif spjegat fil-premessa 32, l-ispazju vojt jew ta' rifugju fil-lift M33v3 għandu jkollu distanza vertikali ta' 0,5 m biss fil-każ li l-brejk jiżviluppa ħsara. Peress li Orona pprovdiet lill-awtorità Germaniża dik l-ispiegazzjoni teknika qabel l-adozzjoni tal-miżura nazzjonali, speċifikament fl-email tagħha tat-22 ta' April 2015, ix-xenarju ta' ħsara fil-brejk huwa l-uniku wieħed, li se jiġi kkunsidrat aktar.
- (56) Il-livell ta' sikurezza pprovdut mill-ispecifikazzjonijiet teknici f'EN 81-1 u mil-lift M33v3 jista' jitqabel biss billi jiġi vvalutat l-istess xenarju flift konformi ma' EN 81-1 u fil-lift M33v3. Dan ifisser li, kif spjegat hawn fuq, l-uniku xenarju li għandu jiġi kkunsidrat meta jiġi vvalutat ir-riskju ta' tgħaffiġ huwa l-każ li fih il-brejk jiżviluppa ħsara fiż-żewġ liftijiet. Abbażi tal-evidenza pprovduta minn Orona lill-awtorità Germaniża qabel l-adozzjoni tal-miżura, u b'mod partikolari l-ittra mingħand Liftinstituut lil Orona tal-21 ta' April 2015, jekk il-brejk jiżviluppa ħsara, il-veloċiタ tal-aċċellerazzjoni hielsa ta' ftit metri biss digħi timplika li l-veloċiタ tal-ivvjaġġar tal-lift, għaż-żewġ liftijiet, tagħmilha impossibbli ghall-ilquġi biex iwaqqaf il-kabina tal-lift u x'aktarx tikkawża l-kollass tal-ilquġi. F'dak il-każ, il-kabina tolqot is-saqaf tal-bokka u tghaffex lil kwalunkwe persuna fuq is-saqaf tal-kabina indipendentement mid-distanza vertikali disponibbli. Kif spjegat minn Liftinstituut fl-ittra tagħha, jekk il-brejk jiżviluppa ħsara, hemm riskju ta' tgħaffiġ fiż-żewġ liftijiet, peress li l-probabbiltà li l-ispazju ta' rifugju jista' jevita inċiġden hija żgħira ħafna irrispettivament mill-ħin li wieħed jieħu biex jašal fċerta pozizzjoni fuq is-saqaf tal-kabina. F'dak ir-rigward, fl-email tagħha lill-Kummissjoni tat-28 ta' Mejju 2019, l-awtorità Germaniża ddikċi jidher li meta l-brejk jiżviluppa ħsara, la l-lift M33v3 u lanqas lift konformi ma' EN 81-1 ma jista' jitwaqqaf u l-possibbiltà ta' ħsara fl-ilquġi hija daqstant probabbli għaż-żewġ liftijiet.
- (57) Għalhekk, jista' jiġi konkluż li l-aspett tal-ħin, jiġifieri l-ħin meħtieġ biex tiġi adottata pozizzjoni ta' sikurezza relatata mad-distanza vertikali fis-saqaf tal-kabina, ma għandux rwol f'termini tal-prevenzjoni tar-riskju ta' tgħaffiġ.
- (58) Barra minn hekk, kif spjegat minn Orona u kif mistqarr mill-awtorità Germaniża, il-brejk zejjed użat minn Orona fil-lift M33v3, li huwa dejjem komponent ta' sikurezza b'ċertifikat tat-tip tal-KE, huwa aktar sikur mill-brejk użat fil-liftijiet konformi mal-ispecifikazzjonijiet teknici stabbiliti f'EN 81-1, li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet ma jirrik jedu li l-brejk ikun komponent ta' sikurezza b'ċertifikat tat-tip tal-KE.

- (59) Fil-fatt, skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 95/16/KE, komponent ta' sikurezza għandu jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali jew jippermetti lil-liftijiet li huwa installat fihom jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali. Dan ifisser li s-sistema tal-brejkijiet tkun ghaddiet minn proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità bir-reqqa indipendenti kif imsemmi fl-Artikolu 8.1(ii) tad-Direttiva 95/16/KE u li b-hekk tkun ingħatat marktura CE, minbarra l-valutazzjoni tal-konformità tal-lift kollu. Hsara fkomponent tas-sikurezza hija fil-fatt sitwazzjoni li ma toħloq l-ebda riskju, peress li hija ferm improbabbli kif iddiķjarat mill-istandard ISO 14798, imsemmi fil-premessa 33. Billi l-hsara fil-brejk huwa hija l-uniku xenarju li fih l-ispażju sikur bejn is-saqaf tal-kabina u l-bokka jitnaqqas għal inqas minn dak meħtieġ minn EN 81-1 bhala distanza vertikali, u l-hsara fis-sistema tal-brejkijiet hija kważi impossibbli, il-lift huwa aktar sikur minn lift konformi ma' EN 81-1, peress li lift bħal dan ma jeħtiegx li jkun mgħammar bi brejk zejjed, li huwa komponent tas-sikurezza.
- (60) Fir-rigward tal-principji tal-integrazzjoni tas-sikurezza, l-ewwel nett, l-awtorità Ġermaniża ma rreferietx għal dawk il-principji fil-miżura nazzjonali. It-tieni, il-principji tal-integrazzjoni tas-sikurezza mhumiex kuncett astratt idža huma marbuta mar-rekwiżiti essenzjali tas-sahha u s-sikurezza u l-oghla livell ta' žvilupp tekniku fiż-żmien meta l-lift tqiegħed fis-suq. Dan ifisser li r-riskji ppreżentati mil-lift iridu jiġu indirizzati mill-manifattur filwaqt li jqis dawk l-elementi. It-tielet, il-principji tal-integrazzjoni tas-sikurezza jridu jitqiesu bhala applikabbli bl-istess mod għal kwalunkwe lift. F'dan il-każ, l-uniku xenarju li għandu jiġi kkunsidrat biex jitqabbel il-livell ta' sikurezza huwa l-hsara fil-brejk u r-riskju ta' hsara bħal din fil-lift M33v3 huwa estremament improbabbli, ghall-kuntrarju tal-każ ta' lift konformi ma' EN 81-1.
- (61) Fir-rigward tar-riskji mhux relatati mas-sistema tal-brejkijiet, minbarra l-valutazzjoni tar-riskju mwettqa minn Orona u l-konklużjonijiet tagħha, l-istudju indipendenti fih valutazzjoni tar-riskju bbażata fuq EN 81-1 u fuq is-soluzzjoni teknika użata fil-lift M33v3 sabiex jitqabbel il-livell ta' sikurezza miksub mil-lift M33v3 u lift konformi ma' EN 81-1 fir-rigward tar-riskju ta' tħalli. Paragun mal-livell ta' riskju ta' tħalli applikati l-miżuri stabbiliti f'EN 81-1 u meta jiġi applikati l-miżuri alternattivi pprovduti minn Orona fil-lift M33v3 wassal ghall-konklużjoni fl-istudju indipendenti li, meta l-lift jinżamm kif inhu mahsub, "il-miżuri alternattivi pprovduti minn Orona jilhqo livell ta' sikurezza li huwa superjuri b'mod sinifikanti għal dak ipprovdu bl-applikazzjoni ta' EN 81-1" ('). Barra minn hekk, l-istudju indipendenti kkonkluda li anki fil-każ ferm improbabbli ta' użu hażin tal-lift (minhabba devjazzjoni intenzjonata mill-istruzzjonijiet ta' manutenzjoni mill-persunal tal-manutenzjoni), il-lift "b'mod konklużiv jikseb tal-inqas l-istess livell ta' sikurezza bħall-istandard" (').

4. KONKLUŻJONI

- (62) Abbaži tal-analizi fil-premessi minn 38 sa 60, u filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-istudju indipendenti li jikkonferma dik l-analizi, jista' jiġi konkluż li l-lift M33v3 kien konformi mar-rekwiżiti essenzjali. Il-livell ta' sikurezza miksub mil-lift M33v3 huwa tal-inqas ekwivalenti għal-livell ta' sikurezza ta' lift konformi ma' EN 81-1, li pprovda preżunzjoni ta' konformità fiż-żmien li l-lift M33v3 tqiegħed fis-suq. Għalhekk, il-miżura nazzjonali jenħtieg li ma titqiesx ġustifikata.

ADOTTAT DIN ID-DECIJONI:

Artikolu 1

Il-miżura meħuda mill-Ġermanja, li ġiet adottata mill-Awtorità Ċentrali tal-Länder għat-Teknoloġija tas-Sikurezza fis-26 ta' Novembru 2015 u nnotifikata lill-Kummissjoni fl-10 ta' Marzu 2016, li tipproċċibxi t-tqiegħid fis-suq tal-mudell tal-lift M33v3 immanifatturat minn Orona, Sociedad Cooperativa, Hernani, Spanja, mhijiex ġustifikata.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

(') Kompli 3 – “Analizi komparattiva tal-ispecifikazzjoni tekniċi tal-istards armonizzati rilevanti”, it-taqsima 7.1.1

(") Kompli 3 – “Analizi komparattiva tal-ispecifikazzjoni tekniċi tal-istards armonizzati rilevanti”, it-taqsima 7.1.2.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta' Marzu 2021.

Għall-Kummissjoni

Thierry BRETON

Membru tal-Kummissjoni
