

I

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

ADVIEZEN

COMMISSIE

ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 21 februari 2008

krachtens artikel 7 van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad, over een verbodsmaatregel van de Zweedse autoriteiten met betrekking tot een wartel van het type „MCT Brattberg — RGSFB”

ATEX SE-01-07

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 50/01)

1. KENNISGEVING DOOR DE ZWEEDSE AUTORITEITEN

In artikel 2, lid 1, van Richtlijn 94/9/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, is bepaald dat de lidstaten alle dienstige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de apparaten, beveiligingssystemen en voorzieningen waarop die richtlijn van toepassing is, uitsluitend in de handel gebracht en in bedrijf gesteld kunnen worden indien zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of van goederen, wanneer zij op passende wijze worden geïnstalleerd en onderhouden en worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

Ingevolge artikel 7, lid 1, van de richtlijn neemt een lidstaat die vaststelt dat apparaten, beveiligingssystemen of voorzieningen, die voorzien zijn van de CE-markering van overeenstemming en overeenkomstig hun gebruiksdoel worden gebruikt, de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of van goederen in gevaar dreigen te brengen, alle nodige maatregelen om deze apparaten, beveiligingssystemen of voorzieningen uit de handel te nemen, het in de handel brengen en het in bedrijf stellen ervan te verbieden of het vrije verkeer ervan te beperken. De lidstaat stelt de Commissie onmiddellijk van deze maatregel in kennis en geeft de redenen van zijn besluit aan.

Op 26 maart 2007 hebben de Zweedse autoriteiten de Europese Commissie officieel in kennis gesteld van een verbodsmaatregel betreffende het in de handel brengen en het uit de handel nemen van een wartel, merk MCT Brattberg, model RGSFB, vervaardigd door MCT Brattberg AB, S-371 92 Karlskrona.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de richtlijn spreekt de Commissie zich na overleg met de betrokken partijen uit over de vraag of een dergelijke maatregel gerechtvaardigd is. Indien zij tot de bevinding komt dat de maatregel gerechtvaardigd is, stelt zij de lidstaten daarvan in kennis zodat zij, overeenkomstig hun verplichtingen krachtens artikel 2, lid 1, alle nodige maatregelen met betrekking tot de apparaten of beveiligingssystemen in kwestie kunnen nemen.

2. DOOR DE ZWEEDSE AUTORITEITEN OPGEGEVEN REDENEN

De maatregelen van de Zweedse autoriteiten waren gebaseerd op het feit dat het product niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen in bijlage II bij ATEX-Richtlijn 94/9/EG, onder verwijzing naar de onjuiste toepassing van de specificatie van de volgende geharmoniseerde Europese normen, waarnaar in het certificaat van EG-typeonderzoek werd verwezen:

— EN 50018:2000 + A1:2002 *Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Flameproof enclosure „d”*:

Technische tekortkomingen: er werd niet voldaan aan de eis betreffende de afdichtingsproef (paragraaf C.3.1.1 van de norm, essentiële veiligheids- en gezondheidseis 1.2.9 van bijlage II bij de richtlijn).

De afdichtingsproef, die bij een druk van 30 bar gedurende 2 minuten op een testmonster moet worden uitgevoerd, werd door de wartel niet doorstaan:

— bij een druk van minder dan 0,5 bar ontstonden enkele lekken;

- bij 1 bar ontstonden lekken op verschillende plaatsen en bij 2 bar op vele plaatsen;
- bij 3 bar werden de modules die voor de afdichting van de kabelinvoering moeten zorgen, uit het frame gedrukt en binnen 5 sprongen zij eruit;

Administratieve tekortkomingen: certificaat (paragraaf 13.1 van de norm):

het type en de varianten van de wartels zijn niet vermeld; de wartel is gecertificeerd als „apparaat” in plaats van Ex-component;

- EN 50014:1997 + A1:1999 + A2:1999 *Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — General requirements:*

Administratieve tekortkomingen: gebruiksaanwijzing (punt 27 van de norm, essentiële veiligheids- en gezondheidseis 1.0.6 van bijlage II bij de richtlijn):

herhaling van de markering ontbreekt; er bestaat onduidelijkheid over de gecertificeerde typen en varianten (op welke wartels het certificaat betrekking heeft), de regeltijd (welke tijd voor de gecertificeerde wartels geldt) en de gecertificeerde wartels voor buizen (of de gecertificeerde wartels voor buizen gebruikt mogen worden); het in het certificaat genoemde document („Nomenclature of drilled modules”) werd in de gebruiksaanwijzing niet gevonden.

3. ADVIES VAN DE COMMISSIE

Op 27 maart 2007 heeft de Commissie de fabrikant, MCT Brattberg AB, en de aangemelde instantie, LCIE Fontenay-aux-Roses, die het certificaat van EG-typeonderzoek had afgegeven, schriftelijk verzocht hun opmerkingen over de maatregel van de Zweedse autoriteiten mee te delen.

Op 14 mei 2007 heeft LCIE Fontenay-aux-Roses per brief de door de Zweedse autoriteiten vastgestelde administratieve tekort-

komingen van de hand gewezen omdat deze „niet essentieel” zouden zijn. Er was een brief van de fabrikant, MCT Brattberg, bijgesloten waarin deze het contract met LCIE opzegde en om intrekking van het certificaat verzocht.

Op 31 augustus 2007 hebben de Zweedse autoriteiten de Commissie een aan hen gerichte brief van de fabrikant, MCT Brattberg, van 8 februari 2007 gezonden waarin stond: „Wij hebben het LCIE-certificaat van alle dochterondernemingen en agenten ingenomen en verkopen momenteel geen ATEX-goedgekeurde uitrusting meer. Alle uitrusting met ATEX-markeringen is overeenkomstig ons kwaliteitsborgingssysteem uit de handel genomen en in quarantaine geplaatst.”.

Gezien de beschikbare documentatie, de opmerkingen van de belanghebbenden en de door de fabrikant genomen maatregelen is de Commissie van oordeel dat het product waarop de beperkende maatregelen betrekking hebben, niet aan bovengenoemde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Deze gebreken aan overeenstemming, en in het bijzonder de technische tekortkomingen, leiden tot ernstige risico's voor de gebruikers van het product in kwestie.

Na de vereiste procedure te hebben gevolgd is de Commissie bijgevolg van mening dat de door de Zweedse autoriteiten genomen maatregelen gerechtvaardigd zijn.

Gedaan te Brussel, 21 februari 2008.

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN
Vicevoorzitter