

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. mája 2013

o opatrení, ktoré Nemecko prijalo podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a ktorým zakazuje, aby sa na trh uviedla reťazová píla typu HV 0003 vyrobená spoločnosťou Regal Tools Co. Ltd

[oznámené pod číslom C(2013) 3125]

(Text s významom pre EHP)

(2013/260/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES⁽¹⁾ o strojových zariadeniach, a najmä na jej článok 11,

keďže:

- (1) V súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 2006/42/ES nemecké orgány Komisiu a ostatné členské štáty informovali o opatrení, ktorým zakazujú, aby sa na trh uviedla reťazová píla typu HV 0003 vyrábaná spoločnosťou Regal Tools Co. Ltd., Technology Industrial Park, Chengxin Road 223, Yongkang, Čína, a do EÚ dovážaná spoločnosťou Bergner Europe GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Nemecko.
- (2) Dôvodom opatrenia, ktoré nemecké orgány uviedli, je nesúlad reťazovej píly s týmito základnými zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I k smernici 2006/42/ES (s odkazom na špecifikácie príslušnej európskej harmonizovanej normy EN ISO 11681-1):

1.3.2. Riziko zničenia počas prevádzky:

Zadná aj predná rukoväť reťazovej píly zlyhala v skúškach pevnosti stanovených v príslušnej európskej harmonizovanej norme (EN ISO 11681-1:2008 – časť 5.2.1);

1.7.4. Pokyny:

Pokyny neobsahovali obchodný názov a celú adresu výrobcu [1.7.4.2 a)], vyhlásenie o zhode ES [1.7.4.2 c)], všeobecný opis strojového zariadenia [1.7.4.2 d)], informácie o emisiách hluku prenášaných vzduchom [1.7.4.2 u)] ani informácie o vibráciách, ktoré nástroj prenáša (2.2.1.1).

2.3 c) Automatické brzdenie:

Reťazová píla sa nezastavila v dostatočne krátkom čase, keď bola aktivovaná ručná reťazová brzda,

ani v situácii, keď má byť aktívny nemanuálny brzdný systém reťaze (EN ISO 11681-1:2008 – časti 5.5.1 a 5.5.2).

- (3) Nemecké orgány uviedli, že hoci bolo na reťazovej píle umiestnené označenie CE, nebolo k nemu priložené vyhlásenie o zhode ES, ktoré by vyhotovil a podpísal výrobca alebo jeho oprávnený zástupca v súlade s požiadavkami článku 5 ods. 1 písm. e) smernice 2006/42/ES. Takisto uviedli, že zatiaľ čo prenosné reťazové píly patria do kategórií strojových zariadení uvedených v prílohe IV k smernici, na ktoré sa musí uplatňovať jeden z postupov posudzovania zhody uvedených v článku 12 ods. 3 alebo ods. 4, nebol predložený žiaden dôkaz o tom, že by reťazová píla typu HV 0003 bola predmetom takéhoto posúdenia.
- (4) K oznámeniu bola priložená inšpekčná správa, ktorú vypracovala spoločnosť Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR.
- (5) V súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 3 smernice 2006/42/ES Komisia napísala výrobcovi a dovozcovi a vyzvala ich, aby predložili pripomienky k opatreniu, ktoré nemecké orgány prijali.
- (6) Od výrobcu neprišla žiadna odpoveď. Dovozca Komisiu informoval o tom, že predaj reťazovej píly skončil a že tento typ reťazovej píly už nedováža.
- (7) Preskúmaním dôkazov od nemeckých orgánov sa potvrdzuje, že reťazová píla typu HV 0003 vyrábaná spoločnosťou Regal Tools Co. Ltd. nespĺňa základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky smernice 2006/42/ES a že tento nesúlad s požiadavkami predstavuje pre používateľov vážne riziko zranenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenia, ktoré nemecké orgány prijali s cieľom zakázať uvedenie reťazovej píly typu HV 0003 vyrabanej spoločnosťou Regal Tools Co. Ltd. na trh, je odôvodnené.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 31. mája 2013

Za Komisiu
Antonio TAJANI
podpredseda
