

ROZHODNUTÍ

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/175

ze dne 8. února 2016

týkající se opatření přijatého Španělskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh

(oznámeno pod číslem C(2016) 670)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES⁽¹⁾, a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) V souladu s postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2 směrnice 2006/42/ES Španělsko informovalo Komisi o opatření, kterým se zakazuje uvádění na trh vysokotlakého čističe typu Parkside PHD 100 B2 vyráběného společností Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Německo, a distribuovaného společností LIDL Supermercados, S.A.U., Španělsko.
- (2) Důvodem k přijetí opatření byla neshoda uvedeného vysokotlakého čističe se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I směrnice 2006/42/ES.
- (3) Oddíl 1.5.1 („Přívod elektrické energie“) přílohy I směrnice 2006/42/ES stanoví, že strojní zařízení napájené elektrickou energií musí být navrženo, konstruováno a vybaveno tak, aby mohla být vyloučena veškerá nebezpečí způsobená elektřinou. Oddíl 1.5.2 („Statická elektřina“) téže přílohy I stanoví, že strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se předešlo nebo omezilo nahromadění možných nebezpečných elektrostatických nábojů, nebo musí být vybaveno vybíjecím systémem.
- (4) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem vysokotlakého čističe odkazuje mimo jiné na harmonizovanou normu EN 60335-2-67:2009 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití (IEC 60335-2-67:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná))“.
- (5) Podle španělských orgánů se u vysokotlakého čističe projeví tyto nedostatky:
 - stupeň ochrany proti škodlivému vniknutí vody byl nižší než úroveň IPX7 požadovaná pro ruční spotřebiče, což způsobilo riziko usmrcení elektrickým proudem. Tento stav nebyl v souladu s oddíly 1.5.1 a 1.5.2 přílohy I směrnice 2006/42/ES ani s bodem 6.2 harmonizované normy EN 60335-2-67:2009, pokud jde o ruční spotřebiče,
 - délka elektrického kabelu byla menší než 15 m, což způsobilo riziko usmrcení elektrickým proudem. Tento stav nebyl v souladu s oddíly 1.5.1 a 1.5.2 přílohy I směrnice 2006/42/ES ani s bodem 25.7 harmonizované normy EN 60335-2-67:2009, pokud jde o ruční spotřebiče,
 - vysokotlaký čistič měl otvor ve vzdálenosti menší než 60 mm od podlahy, což mohlo vést k tomu, že by se kapalina dostala k živým částem, a tudíž by vzniklo riziko usmrcení elektrickým proudem. Tento stav nebyl v souladu s oddíly 1.5.1 a 1.5.2 přílohy I směrnice 2006/42/ES ani s bodem 22.101 harmonizované normy EN 60335-2-67:2009.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

- (6) Komise vyzvala výrobce, společnost Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, a distributora, společnost LIDL Supermercados, S.A.U., aby předložili své připomínky k opatření přijatému Španělskem.
- (7) Od výrobce odpověď nepřišla. Distributor se podle odpovědi obdržené od jeho zástupce domníval, že dané strojní zařízení je přenosný spotřebič a že nižší technické požadavky, stupeň ochrany a délka elektrického kabelu jsou v souladu s tím, co je požadováno v případě přenosných spotřebičů, třebaže španělské orgány poukázaly na nedostatky s odkazem na požadavky pro ruční spotřebiče. Pokud jde o otvor, distributor vyjádřil názor, že požadavek byl splněn, protože ve vzdálenosti menší než 60 mm od země nebyly ve vysokotlakém čističi žádné aktivní části.
- (8) Podle dostupných dokumentů je odlišná úroveň technických požadavků na bezpečnost, kterou zohlednily španělské orgány a distributor, přímo spojena se skutečností, zda by vysokotlaký čistič měl být klasifikován jako ruční spotřebič, nebo přenosný spotřebič podle harmonizované normy EN 60335-1 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky“. Kromě toho se norma EN 60335-2-67 musí používat ve spojení s EN 60335-1.
- (9) Analýza důkazů poskytnutých španělskými orgány a dokumentů předložených distributorem vedla k závěru, že vysokotlaký čistič má dvojí užití, to znamená, že může být používán nejen jako přenosný spotřebič, jak prohlásil distributor, ale též jako ruční spotřebič, jak uvedly španělské orgány. Každopádně, i kdyby se mělo za to, že vysokotlaký čistič je přenosný spotřebič, jeho použití jako ručního spotřebiče by mohlo být považováno za „důvodně předvídatelné nesprávné použití“ z hlediska zásad zajišťování bezpečnosti stanovených v oddílech 1.1.2 a 1.7.4.1 přílohy I směrnice 2006/42/ES, které stanoví, že výrobce musí přihlídnout k předpokládanému použití a jakémukoli důvodně předvídatelnému nesprávnému použití strojního zařízení. Proto by vysokotlaký čistič měl v každém případě splňovat vyšší technické požadavky na bezpečnost pro ruční spotřebiče.
- (10) Vysokotlaký čistič typu Parkside PHD 100 B2 vyráběný společností Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Německo, a distribuovaný společností LIDL Supermercados, S.A.U., Španělsko, nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, na které odkazuje čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/42/ES. Tato neshoda vyvolává vážné riziko poranění pro uživatele. Opatření přijaté Španělskem je proto vhodné považovat za oprávněné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Opatření přijaté Španělskem, kterým se zakazuje uvádět na trh vysokotlaký čistič typu Parkside PHD 100 B2 vyráběný společností Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG, Německo, a distribuovaný společností LIDL Supermercados, S.A.U., Španělsko, je oprávněné.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. února 2016.

Za Komisi
Elżbieta BIEŃKOWSKA
členka Komise