

II

(Nelegislativní akty)

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

ROZHODNUTÍ č. 1/2018 SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI [2019/996]

ze dne 18. února 2019

o vzájemném uznávání certifikátů shody pro loďní výstroj, kterým se mění přílohy I, II a III

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení, a zejména na článek 7 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Podle čl. 7 odst. 3 písm. d) Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení (dále jen „dohoda“) může smíšený výbor zřízený podle čl. 7 odst. 1 dohody změnit její přílohy.
- (2) Evropská unie přijala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ⁽¹⁾, kterou se zrušuje směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení ⁽²⁾.
- (3) Příloha I dohody by proto měla být změněna, aby odrážela tuto změnu v právních předpisech Evropské unie.
- (4) V souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) dohody je smíšený výbor odpovědný za vypracování a vedení seznamu produktů uvedeného v příloze II a souvisejících právních a správních předpisů, o kterých strany rozhodly, že jsou rovnocenné.
- (5) S ohledem na technický pokrok a změny příslušných mezinárodních nástrojů se Evropská unie a Spojené státy americké dohodly na změně pokrytí produktů pro vzájemné uznávání.
- (6) Seznam regulačních orgánů a jejich adres by měl být aktualizován a měly by být zahrnuty regulační orgány členských států, které přistoupily k Unii v poslední době.
- (7) Přílohy I, II a III dohody by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

ROZHODL TAKTO:

Přílohy I, II a III dohody se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

⁽¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o loďní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146).

⁽²⁾ Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25).

Toto rozhodnutí, sepsané ve dvou vyhotoveních, je podepsáno zástupci smíšeného výboru oprávněnými jednat jménem stran za účelem pozměnění dohody. Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem posledního podpisu.

Za Spojené státy americké

James C. SANFORD

Za Evropskou unii

Ignacio IRUARRIZAGA

Podepsáno ve Washingtonu dne 29. ledna 2019 Podepsáno v Bruselu dne 18. února 2019

PŘÍLOHA I

PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ PŘEDPISY

— Právní a správní předpisy EU:

Směrnice 2014/90/EU o lodní výstroji (dále jen „MED“) a prováděcí akty přijaté v souladu s čl. 35 odst. 2) a 3) uvedené směrnice.

Strany uznávají, že „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky z roku 2016“ poskytuje užitečné pokyny konkrétně pro provádění postupů posuzování shody v oblasti působnosti směrnice o lodní výstroji.

— Právní a správní předpisy USA:

46 USC. 3306

46 CFR části 159 až 165

POKRYTÍ PRODUKTŮ PRO VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ

Obecná poznámka:

Mezinárodní úmluvy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

Záchranné prostředky

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení ⁽¹⁾	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Pozici označující světla pro záchranné prostředky: a) pro záchranná plavidla a záchranářské čluny (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.2a	— USCG 161.101 — Guidance for Approval of Position- indicating lights for survival craft ze dne 11. března 1999
Pozici označující světla pro záchranné prostředky: b) pro záchranné kruhy (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.2b	— USCG 161.110
Pozici označující světla pro záchranné prostředky: c) pro záchranné vesty (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.2c	— USCG 161.112 — Lifejacket light approval Guidance (SOLAS) ze dne 22. března 1999
Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály Pozn.: Datum expirace nesmí přesáhnout 48 měsíců po měsíci výroby.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.3	— USCG 160.157 — Guidelines for Approval of „SOLAS“ Pyrotechnic Signals and Line Throwing Appliances z března 2005

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení ⁽¹⁾	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika) Pozn.: Datum expirace nesmí přesáhnout 48 měsíců po měsíci výroby.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.8	— USCG 160.136 — Guidelines for Approval of „SOLAS“ Pyrotechnic Signals and Line Throwing Appliances z března 2005
Ruční pochodně (pyrotechnika) Pozn.: Datum expirace nesmí přesáhnout 48 měsíců po měsíci výroby.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.9	— USCG 160.121 — Guidelines for Approval of „SOLAS“ Pyrotechnic Signals and Line Throwing Appliances z března 2005
Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika) Pozn.: Datum expirace nesmí přesáhnout 48 měsíců po měsíci výroby.	— rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění	MED/1.10	— USCG 160.122 — Guidelines for Approval of „SOLAS“ Pyrotechnic Signals and Line Throwing Appliances z března 2005
Zařízení pro vrhání lanek Pozn.: Datum expirace nesmí přesáhnout 48 měsíců po měsíci výroby.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.11	— 46 CFR 160.040 — Guidelines for Approval of „SOLAS“ Pyrotechnic Signals and Line Throwing Appliances z března 2005 — MIL- R- 45505 A2
Pevné záchranné vory Pozn.: Na soupravu první pomoci se dohoda nevztahuje.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 — IMO MSC oběž. 811	MED/1.13	— USCG 160.118 — Rigid liferaft – Coast Guard (CG- 5214) Review Checklist ze dne 27. července 1998

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení ⁽¹⁾	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy (pouze pevné záchranné vory/na nafukovací záchranné vory se dohoda nevztahuje) Pozn.: Na soupravu první pomoci se dohoda nevztahuje.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 — IMO MSC oběž. 809 — IMO MSC oběž. 811 — IMO MSC oběž. 1006 — IMO MSC.1 oběž. 1328	MED/1.14	— USCG 160.118 — Rigid liferaft – Coast Guard (CG- 5214) Review Checklist ze dne 27. července 1998
Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem (pouze pevné záchranné vory/na nafukovací záchranné vory se dohoda nevztahuje) Pozn.: Na soupravu první pomoci se dohoda nevztahuje.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 — IMO MSC oběž. 809 — IMO MSC oběž. 811 — IMO MSC.1 oběž. 1328	MED/1.15	— USCG 160.118 — Rigid liferaft – Coast Guard (CG- 5214) Review Checklist ze dne 27. července 1998
Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 — IMO MSC oběž. 811	MED/1.16	— USCG 160.162 — Interim Guidelines for Approval and Production Testing of SOLAS Hydrostatic Release Units
Uvolňovací mechanismus pro: a) záchranné čluny a záchranářské čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji) Omezeno na automatické uvolňovací háky záchranných vorů spouštěných člunovými jeřáby	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8 — IMO MSC.1/oběž. 1419	MED/1.26 a)	— 46 CFR 160.170

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení ⁽¹⁾	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Uvolňovací mechanismus pro: b) záchranné vory (spouštění lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji) Omezeno na automatické uvolňovací háky záchranných vorů spouštěných člunovými jeřáby	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.26 b)	— 46 CFR 160.170
Námořní evakuační systémy	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.27	— USCG 160.175
Nalodňovací žebříky (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI — rez. IMO MSC.81(70) v platném znění — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) — IMO MSC.1/oběž. 1285 — ISO 5489:2008	MED/1.29	— USCG 160.117
Odrázky a reflexní materiály (nová položka)	— rez. IMO A.658(16) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8	MED/1.30	— 46 CFR 164.018 — NVIC 2- 92

(¹) „Předpis LSA“ odkazuje na Mezinárodních předpisy pro záchranné prostředky přijaté dne 4. června 1996 (rezoluce IMO MSC.48(66)). „Doporučení ke zkouškám“ odkazuje na doporučení IMO o zkouškách záchranných prostředků přijaté dne 6. listopadu 1991 (rezoluce IMO A.689(17)) ve znění ze dne 11. prosince 1998 (rezoluce IMO MSC.81(70)).

Protipožární ochrana

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Primární povlak hlavní paluby	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7	MED/3.1	— 46 CFR 164.106

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění		
Požární přepážky třídy „A“ a „B“ a) přepážky třídy „A“;	— rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC/oběž. 1120 — IMO MSC.1/oběž. 1434 — IMO MSC.1/oběž. 1435	MED/3.11 a)	— 46 CFR 164.105 — 46 CFR 164.107
Požární přepážky třídy „A“ a „B“ b) přepážky třídy „B“. Pozn.: Na přepážky třídy „B“ podléhající omezení se tato dohoda nevztahuje.	— rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.11 b)	— 46 CFR 164.108 — 46 CFR 164.110
Nehořlavé materiály	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.13	— 46 CFR 164.109
Protipožární dveře Omezeno na protipožární dveře bez oken nebo s celkovou plochou oken nejvýše 645 cm ² na každém z křídel dveří. Schválení je omezeno na zkoušenou maximální velikost dveří. Dveře musí být používány s rámem zkoušeným na ohnivzdornost. Pozn.: Na dveře třídy „B“ podléhající omezení se tato dohoda nevztahuje.	— rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC.1/oběž. 1319 — IMO MSC.1/oběž. 1511	MED/3.16	— 46 CFR 164.136

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Součásti systémů ovládání protipožárních dveří Pozn.: Je-li ve sloupci 1 použit výraz „součásti systémů“, může být za účelem zajištění splnění mezinárodních požadavků zapotřebí otestovat jednu součást, skupinu součástí nebo celý systém.	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.17	— 46 CFR 164.146
Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene a) dekorativní obklady.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC oběž. 1120	MED/3.18 a)	— 46 CFR 164.112
Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene b) nátěrové systémy.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC oběž. 1120	MED/3.18 b)	— 46 CFR 164.112
Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene c) podlahové krytiny.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC oběž. 1120	MED/3.18 c)	— 46 CFR 164.117
Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene d) hořlavé potrubí.	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC oběž. 1120	MED/3.18 f)	— 46 CFR 164.112

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC.1 oběž. 1456 v platném znění	MED/3.19	— 46 CFR 164.111
Čalouněný nábytek	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.20	— 46 CFR 164.144
Lůžkoviny	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.21	— 46 CFR 164.142
Protipožární klapky	— rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.22	— 46 CFR 164.139
Průniky mezistěnami třídy „A“ a) průchody elektrických kabelů.	— rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — MSC.1/oběž. 1488	MED/3.26 a)	— 46 CFR 164.138
Průniky mezistěnami třídy „A“ b) průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.	— rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC.1 oběž. 1276 — MSC.1/oběž. 1488	MED/3.26 b)	— 46 CFR 164.138

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC.1 oběž. 1457	MED/3.32	— 46 CFR 164.201
Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění	MED/3.33	— 46 CFR 164.201
Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel (nová položka)	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.307(88) (předpis FTP 2010) v platném znění — IMO MSC.1 oběž. 1457	MED/3.34	— 46 CFR 164.207

Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro tento oddíl:

- Rezoluce A.1021 (26) odkazuje na „Kodex varování a ukazatelů, 2009“ (Code on alerts and indicators, 2009) a rezoluce MSC.302(87) na „Přijetí výkonnostních norem pro správu varování na můstku“ (Adoption of performance standards for bridge alert management). Má se za to, že tyto rezoluce platí pro veškeré navigační zařízení.
- Řada IEC 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:
 - IEC 61162- 1 (2016) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů
 - IEC 61162- 2 Ed 1.0 (1998- 09) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos
 - IEC 61162-3 Ed 1.2 konsol. se změnou 1 Ed. 1.0 (2010-11)) a změnou 2 Ed. 1.0 (2014-07) – Část 3: Sériová síť datových zařízení
 - IEC 61162- 3 ed1.0 (2008- 05) – Část 3: Sériová síť datových zařízení
 - IEC 61162- 3-změna1 ed. 1.0 (2010- 06) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

— IEC 61162- 3-změna2 ed. 1.0 (2014- 07) Změna 2 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

— IEC 61162- 450 Ed 1.0 (2011- 06) se změnou 1 (2016) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Magnetický kompas Třída A pro lodě	— rez. IMO A.382(X) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.302(87) — ISO 1069 (1973) — ISO 25862 (2009) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)	MED/4.1	— USCG 165.101 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — ISO 22090- 2 (2014)	MED/4.2	— USCG 165.102 — NVIC 8- 01, CHANGE 3 Pozn.: pro uznávání schválení USCG v rámci dohody o vzájemném uznávání (MRA) se vyžaduje použití normy ISO 11606:2000/Opr. 1:2005
Gyroskopický kompas	— rez. IMO A.424(XI) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ISO 8728:2014 — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.3	— USCG 165.103 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Ozvěnový hloubkoměr	— rez. IMO A.224(VII) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74(69) příloha 4 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ISO 9875 (2000) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.6	— USCG 165.107 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Zařízení k měření rychlosti a vzdálenosti (SDME)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO A.824(19) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.302(87) — rez. IMO MSC.191(79) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — IEC 61023 (2007) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.7	— USCG 165.105 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Měřič rychlosti obratu	— rez. IMO A.526(13) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87)	MED/4.9	— USCG 165.106 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
	— IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — ISO 20672 (2007), včetně opravy 1 (2008) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)		
Zařízení Loran-C	Zařízení odstraněné z MRA, neboť bylo rovněž odstraněno z MED		
Zařízení Chayka	Zařízení odstraněné z MRA, neboť bylo rovněž odstraněno z MED		
Zařízení GPS	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.112(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — IEC 61108- 1 Ed.2.0 (2003) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.14	— USCG 165.130 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Zařízení GLONASS	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — IEC 61108- 2 (1998) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.15	— USCG 165.131 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Systém pro udržování kursu (HCS)	— rez. IMO A.342(IX) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.64(67) příloha 3 — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — ISO 11674 (2006)	MED/4.16	— USCG 165.110 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Ukazatel úhlu kormidla (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — ISO 20673:2007	MED/4.20	— USCG 165.167 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Ukazatel obrátek lodního šroubu (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — ISO 22554:2015	MED/4.21	— USCG 165.168 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Ukazatel úhlu náběhu lopatek lodního šroubu (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — ISO 22555:2007	MED/4.22	— USCG 165.169 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Radarové zařízení CAT 1 (Radarové zařízení používané s ARPA musí mít zvláštní certifikáty EU a USA)	— rez. IMO A.278(VIII) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.192(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ITU- R M. 1177- 4(04/11) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013- 06)	MED/4.34	— USCG 165.115 — NVIC 8- 01, CHANGE 3 — 47 CFR 80 — 47 CFR 02.100 Subpart B Pozn.: USCG 165.120 byl změněn na 165.115, aby odrážel změny požadované MSC.192(79). Dříve vydané certifikáty zůstávají platné pro stávající zařízení.
Radarové zařízení CAT 2 (Radarové zařízení používané s ATA musí mít zvláštní certifikáty EU a USA)	— rez. IMO A.278(VIII) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.192(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ITU- R M. 1177- 4(04/11) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)	MED/4.35	— USCG 165.116 — NVIC 8- 01, CHANGE 3 — 47 CFR 80 — 47 CFR 02.100 Subpart B Pozn.: USCG 165.111 byl změněn na 165.116, aby odrážel změny požadované MSC.192(79). Dříve vydané certifikáty zůstávají platné pro stávající zařízení.

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
	— řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013- 06)		
Radarové zařízení CAT 3 (Radarové zařízení používané s EPA musí mít zvláštní certifikáty EU a USA)	— rez. IMO A.278(VIII) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.192(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ITU- R M. 1177- 4(04/11) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07) — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013- 06)	MED/4.36	— USCG 165.117 — NVIC 8- 01, CHANGE 3 — 47 CFR 80 — 47 CFR 02.100 Subpart B Pozn.: USCG 165.121 byl změněn na 165.117, aby odrážel změny požadované MSC.192(79). Dříve vydané certifikáty zůstávají platné pro stávající zařízení.
Integrovaný systém na můstku	Zařízení odstraněné z MRA, neboť bylo rovněž odstraněno z MED		
Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — rez. IMO MSC.333(90) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 61996- 1 Ed.2.0 (2013- 05), včetně IEC 61996- 1 opravy 1 (2014) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.29	— USCG 165.150 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem a systém rastrového zobrazování mapy (RCDS) (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.232(82) — rez. IMO MSC.302(87) — IMO MSC.1/oběž. 1503 Rev.1. — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014) [Záložní systém ECDIS a systém RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]	MED/4.30	— USCG 165.123 — USCG 165.124 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO A.821(19) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ISO 16328 (2014) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.31	— USCG 165.203 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74(69)	MED/4.32	— USCG 165.155 — NVIC 8- 01, CHANGE 3 — ITU- R M. 1371- 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
	— rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — ITU- R M. 1371- 5(2014) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 61993- 2 (2012) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)		
Systém pro udržování dráhy lodi (fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.74(69) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62065 Ed.2.0 (2014- 02) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.33	— USCG 165.112 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H a CAT 2H) (nová položka)	— rez. IMO A.278(VIII) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.192(79) — rez. IMO MSC.302(87) — MSC.1/oběž. 1349 — ITU- R M.1177- 4 (04/11) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07) — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013- 06)	MED/4.37	— USCG 165.216 — USCG 165.217 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Radarový odrážec – pasivní typ	— rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164(78) — ISO 8729- 1 (2010) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)	MED/4.39	— USCG 165.160 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Systém pro udržování kursu ve vysokorychlostních plavidlech (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO A.822(19) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — MSC.1/oběž. 1349 — ISO 16329 (2003) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.40	— USCG 165.210 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (metoda GNSS) (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ISO 22090- 3:2014 — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07)	MED/4.41	— USCG 165.102

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
Pátrací světlo vysokorychlostních plavidel (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — ISO 17884:2004 — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008)	MED/4.42	— USCG 165.252 — NVIC 8- 01, CHANGE 3
Zařízení pro noční vidění určené vysokorychlostním plavidlům (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.94(72) — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79) — ISO 16273 (2003) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)	MED/4.43	— USCG 165.251 — NVIC 8- 01, CHANGE 3 — ISO 60447 — ISO/IEC 9126
Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (gyroskopická metoda) (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — ISO 22090- 1:2014 — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07)	MED/4.46	— USCG 165.102
Zjednodušené zařízení pro záznam údajů o plavbě (S-VDR) (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.163(78) — rez. IMO MSC.191(79)	MED/4.47	— USCG 165.151 — NVIC 8- 01, CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
	— rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 61996- 2 (2007) — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014- 07)		
Zařízení DGPS (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.112(73) — rez. IMO MSC.114(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — IEC 61108- 1 (2003) — IEC 61108- 4 (2004) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07)	MED/4.50	— USCG 165.132 — NVIC 08- 01 CHANGE 3
Zařízení DGLONASS (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113(73) — rez. IMO MSC.114(73) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — IEC 61108- 2 Ed.1.0 (1998) — IEC 61108- 4 (2004)	MED/4.51	— USCG 165.133 — NVIC 08- 01 CHANGE 3

Identifikace položky produktu	Použitelné mezinárodní nástroje pro požadavky na zhotovení, funkčnost a zkoušení	Technické předpisy EU, číslo položky v souladu se směrnicí 2014/90/EU	Technické předpisy a pokyny pro schvalování USA
	— řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07)		
Denní signalizační světlo (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) — rez. IMO MSC.95(72) — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — ISO 25861:2007	MED/4.52	— USCG 165.166 — NVIC 08- 01 CHANGE 3
Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.128(75) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — MSC.1/oběž. 1474 — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07) — IEC 62616 (2010), včetně IEC 62616 opravy 1 (2012).	MED/4.57	— USCG 165.142 — NVIC 08- 01, CHANGE 3
Systém přijímání zvuku (nová položka)	— rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) — rez. IMO MSC.86(70) — rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) — rez. IMO MSC.191(79) — rez. IMO MSC.302(87) — IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008) — řada IEC 61162 — IEC 62288 Ed.2.0(2014- 07) — ISO 14859:2012	MED/4.58	— USCG 165.165 — NVIC 8- 01 CHANGE 3

PŘÍLOHA III

REGULAČNÍ ORGÁNY

— EVROPSKÁ UNIE

Belgie	SPF Mobilité (federální veřejná služba pro mobilitu) Rue du Progrès 56 1210 Bruxelles FOD Mobiliteit (federální veřejná služba pro mobilitu) Vooruitgangstraat 1210 Brussel
Bulharsko	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ул. „Дякон Игнатий“ № 9 София 1000 Ministerstvo dopravy, informačních technologií a spojů 9, Dyakon Ignatij s. Sofia 1000
Česko	Ministerstvo dopravy P.O. Box 9 Nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 Praha 1
Dánsko	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (Ministerstvo dopravy, stavebnictví a bydlení) Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K
Německo	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury) Invalidenstr. 44, 10115 Berlin
Estonsko	Majandus- ja Kommunikat- siooniministeerium (Ministerstvo hospodářství a infrastruktury) Suur- Ameerika 1 10122 Tallin
Irsko	Department of Transport, Tourism and Sport (Ministerstvo dopravy, cestovního ruchu a sportu) Leeson Lane Dublin D02 TR60 An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt Lána Liosáin, Baile Átha Cliath 2 D02 TR60
Řecko	Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς Ministerstvo pro námořní záležitosti a ostrovy Akti Vassiliadi, Gates E1- E2 18510 Piraeus
Španělsko	Ministerio de Fomento (Ministerstvo rozvoje) Paseo de la Castellana, 67 ES-28071 Madrid

Francie	Ministère de la transition écologique et solidaire (Ministerstvo ekologické a solidární transformace) 246, Boulevard St. Germain 75007 Paris
Chorvatsko	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (Ministerstvo pro námořní záležitosti, dopravu a infrastrukturu) Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Itálie	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ministerstvo infrastruktury a dopravy) Piazzale di Porta Pia 1 00198 Roma
Kypr	Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία Ministerstvo dopravy, komunikací a veřejných prací Axaion 28 1424 Nikósie
Lotyšsko	Satiksmes ministrija (Ministerstvo dopravy a spojů) Gogola iela 3, Rīga 1743
Litva	Susisiekimo ministerija (Ministerstvo dopravy a spojů) Gedimino av. 17 01505 Vilnius
Lucembursko	Ministère du Développement durable et des Infrastructures (Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury) 4, Place de l'Europe 1499 Luxembourg
Maďarsko	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministerstvo pro národní rozvoj) Fő u. 44- 50. 1011 Budapest
Malta	Ministeru għat- Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali (Ministerstvo pro dopravu, infrastrukturu a kapitálové projekty) Triq Francesco Buonamici Floriana FRN1700
Nizozemsko	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerstvo infrastruktury a vodního hospodářství) Rijnstraat 8, 2515 XP 's-Gravenhage Postbus 20901 2500 EX's-Gravenhage
Rakousko	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií) Radetzkystraße 2 1030 Wien
Polsko	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby) ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Varšava
Portugalsko	Ministério do Mar (Ministerstvo moře) Praça do Comércio 1149- 010 Lisboa

Rumunsko	Ministerul Transporturilor (Ministerstvo dopravy) 38, Blvd. Dinicu Golescu Sector 1 – București
Slovinsko	Ministrstvo za infrastrukturo (Ministerstvo infrastruktury) Langusova 4 SI –1535 Ljubjana
Slovensko	Ministerstvo dopravy a výstavby Namestie slobody 6 810 05 Bratislava
Finsko	Liikenne- ja viestintäministeriö (Ministerstvo dopravy a spojů) Eteläesplanadi 16, Helsinki P.O. Box 31 00023 Government Kommunikationsministeriet Södra esplanaden 16, Helsingfors PB 31, 00023 Statsrådet
Švédsko	Näringsdepartementet (Ministerstvo pro podnikání a inovace) Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm 103 33 Stockholm
Spojené království	Department for Transport (Ministerstvo dopravy) Great Minster House 33 Horseferry Road London SW1P 4DR
Evropská komise	Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (GR MOVE) Oddělení námořní bezpečnosti Rue de la Loi/Wetsstraat 200 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

— SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

United States Coast Guard
Office of Design and Engineering Standards (CG- ENG)
2703 Martin Luther King Jr Ave SE
STOP 7509
Washington DC 20593-7509
