

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 17, 23. tammikuuta 2015)

Sivulla 29, liitteessä II olevan 2.2.3.4 kohdan toisessa alakohdassa:

on: ”Vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde on laskettava seuraavalla kaavalla:

$$z_R = z_R + M + D/F_R$$

pitää olla: ”Vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde on laskettava seuraavalla kaavalla:

$$z_R = z_{R+M} + D/F_R$$

Sivulla 33, liitteessä II olevan 2.4.2 kohdan toisessa virkkeessä:

on: ”Jos hidastuvuus mitataan pelkästään moottorin jarrutusvaikutuksen perusteella, riittää, jos mitattu keskihidastuvuus on vähintään 0,5 m/s².”

pitää olla: ”Jos pelkän moottorin jarrutusvaikutus määritellään hidastuvuuden perusteella, riittää, jos mitattu keskihidastuvuus on vähintään 0,5 m/s².”

Sivulla 36, liitteessä II olevan 3.1.3.1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on: ”Seisontajarrujärjestelmän, vaikka se olisi yhdistettynä johonkin muuhun jarrulaitteeseen, on kyettävä pitämään kuormattu traktori paikallaan 18 prosentin ylä- tai alamäessä.”

pitää olla: ”Seisontajarrujärjestelmän, vaikka se olisi yhdistettynä johonkin muuhun jarrulaitteeseen, on kyettävä pitämään kuormattu traktori paikallaan 18 prosentin ylä- ja alamäessä.”

Sivulla 36, liitteessä II olevan 3.1.3.2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on: ”Luokan T4.3 ajoneuvojen osalta seisontajarrujärjestelmän, vaikka se olisi yhdistettynä johonkin muuhun jarrulaitteeseen, on kyettävä pitämään kuormattu traktori paikallaan 40 prosentin ylä- tai alamäessä.”

pitää olla: ”Luokan T4.3 ajoneuvojen osalta seisontajarrujärjestelmän, vaikka se olisi yhdistettynä johonkin muuhun jarrulaitteeseen, on kyettävä pitämään kuormattu traktori paikallaan 40 prosentin ylä- ja alamäessä.”

Sivulla 50, liitteessä III olevassa 2.7.3 kohdassa:

on: ”käytetään käyttöjarrun hallintalaitetta 0,2 sekunnin ajan 2.3 kohdassa tarkoitettulla tavalla.”

pitää olla: ”käytetään käyttöjarrun hallintalaitetta 0,2 sekunnissa 2.3 kohdassa tarkoitettulla tavalla.”
