

32002L0075

L 254/1

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

23.9.2002

**DIRECTIVA 2002/75/CE A COMISIEI
din 2 septembrie 2002
de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime
(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime⁽¹⁾, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/53/CE a Comisiei⁽²⁾, în special articolul 17 prima și a doua liniuță,

întrucât:

- (1) În înțelesul Directivei 96/98/CE, convențiile internaționale, inclusiv Convenția SOLAS din 1974, și standardele de testare, precum și modificările acestora, sunt cele în vigoare la 1 ianuarie 2001.
- (2) Modificările la Convenția SOLAS și la celealte convenții internaționale, precum și noile standarde de testare au intrat în vigoare după 1 ianuarie 2001 sau vor intra în vigoare în viitorul apropiat.
- (3) Aceste instrumente au introdus noi norme privind echipamentele de la bordul navelor.
- (4) Este necesar ca Directiva 96/98/CE să fie modificată în consecință.
- (5) Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului înființat conform articolului 12 din Directiva 93/75/CEE a Consiliului⁽³⁾,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 96/98/CE se modifică după cum urmează:

⁽¹⁾ JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

⁽²⁾ JO L 204, 28.7.2001, p. 1.

⁽³⁾ JO L 247, 5.10.1993, p. 19.

1. articolul 2 se modifică după cum urmează:

La literele (c), (d) și (n), data de „1 ianuarie 2001” se înlocuiește cu data de „1 iulie 2002”;

2. anexa A se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Echipamentele enumerate ca „echipament nou” din coloana „numele echipamentului” din anexa A.1, care au fost fabricate anterior datei menționate la articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu procedurile privind aprobarea de tip în vigoare înainte de data adoptării acestei directive pe teritoriul unui stat membru menționat în continuare, precum și echipamentele prezentate în anexa A.1, secțiunile 4 și 5, având marcajul corespunzător și fiind fabricate anterior datei menționate la articolul 3 alineatul (1), pot fi comercializate și utilizate la bordul unei nave comunitare, ale cărei certificate au fost eliberate de către sau în numele unui stat membru în conformitate cu convențiile internaționale, pe durata a doi ani de la data menționată în articolul 3 alineatul (1).

Articolul 3

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive în termen de maxim șase luni de la intrarea în vigoare a directivei. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la această directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică imediat Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 septembrie 2002.

Pentru Comisie

Loyola DE PALACIO

Vicepreședinte

ANEXA A.1: ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN REGLEMENTĂRIE INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în întregime

Generalități: Pe lângă standardele de testare menționate în mod explicit, mai există câteva dispoziții care trebuie verificate în timpul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), aşa cum se menționează în modulele privind evaluarea conformității din anexa B, pentru a îndeplini cerințele convențiilor internaționale și ale rezoluțiilor și circularelor în domeniu ale Organizației Maritime Internaționale (OMI).

- Coloana 5:** Dacă se menționează rezoluțiile OMI, se aplică numai standardele de testare din părțile în domeniu ale anexelor la rezoluții și se exclud dispozițiile din rezoluțiile respective.
- Coloana 5:** În scopul identificării corecte a standardelor care se aplică, rapoartele de testare și certificatele de omologare trebuie să specifice standardul aplicat și versiunile acestuia, aşa cum este specificat în coloana 5.

Coloana 5: Dacă sunt indicate două serii de standarde de testare (separate prin „*ș*” sau prin cuvântul „*sau*”), fiecare set respectă toate cerințele de urmat conform standardelor de funcționare a echipamentelor aşa cum sunt acestea definite de OMI. De aceea este suficientă testarea unei singure serii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele reglementărilor internaționale care se aplică.

Coloana 6: Prin „modulul H” se înțelege modulul H plus certificatul de examinare.

1. Mijloace de salvare

Note care se aplică anexei A.1, punct 1 – Mijloace de salvare

Coloanele 3 și 4: Dacă aceste coloane sunt împărțite în două pentru un cod de identificare specific, nivelul superior se referă, dacă este cazul, la navele construite conform Codului HSC înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă, dacă este cazul, la navele care operează conform Codului HSC la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date.

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabilă, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabilă, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Standarde de testare				Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F	G	H		
1	2	3	4			5				6	
A.1/1.1	Colaci de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Cod HSC din 1994)	Regula III/7.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Cod HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)						
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Cod HSC din 2000)	Regula III/7.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Cod HSC din 2000)							

1	2	3	4	5	6
A.1/1.2	Lumini de poziție pentru mijloace de salvare (a) pentru mijloace de salvare în general și pentru bărci de urgență (b) pentru colaci de salvare (c) pentru veste de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 și 8.10 (Codul HSC din 1994), Circularea OMI MSC 885	Rezoluția OMI MSC.81 (70), cu excepția cerințelor privind bateriile definite în EN 394 (1993) care se aplică numai în cazul luminilor de la veste de salvare	X X X
A.1/1.3	Semnale fumigene cu declansare automată pentru colaci de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.1.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3, 8.10 (Codul HSC din 2000), Circularea OMI MSC 885	Regula III/7.1.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)	X X X
A.1/1.4	Veste de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.1.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)	Regula III/7.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 2000)	X X X
A.1/1.5	Costume de imersiune și de salvare — izolate sau neizolate	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)	Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 2000)	X X X

1	2	3	4	5	6
A.1/1.6	Costume de imersiune și de salvare considerate ca veste de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X X
A.1/1.7	Mijloace de protecție termică	Regula III/4	Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
A.1/1.8	Rachetă parașută lumanăoasă (pirotehnice)	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/6.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X
A.1/1.9	Facle de mână (pirotehnice)	Regula III/4	Regula III/6.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (Codul HSC din 2000)	Regula III/4, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/4, Rezoluția OMI MSC.81 (70)
A.1/1.10	Semnale fumigene plătitoare (pirotehnice)	Regula III/4	Regula III/4, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/4, Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X
A.1/1.11	Aparate de lansare a bandulei (pirotehnice)	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/18 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Codul HSC din 1994)	Regula III/18 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (Codul HSC din 2000)	X X

1	2	3	4	5	6
A.1/1.12	Plute de salvare gonflabile	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/21.1, III/31.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X
A.1/1.13	Plute de salvare rigide	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/21.1, III/31.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)	Regula III/21.1, III/31.1.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	X
A.1/1.14	Plute de salvare cu redresare automată	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.2.4, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 809 (1), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/26.2.4, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 809 (1), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)	X

(1) Circularea MSC 809 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

			1	2	3	4	5	6
							X	
A.1/1.15	Plute de salvare închise, reversibile	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.2.4, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 809 (1), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/26.2.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 809 (1), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)	Regula III/13.4.2, III/26.2.2, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 și 8.6 (Codul HSC din 1994)	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)
A.1/1.16	Dispozitive care permit plutirea liberă a plutelor de salvare (dispozitive de declanșare hidrostatică)	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/13.4.2, III/26.2.2, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 și 8.6 (Codul HSC din 1994)	Regula III/13.4.2, III/26.2.2, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 și 8.6 (Codul HSC din 2000)	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)
A.1/1.17	Ambărcațiuni de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)
A.1/1.18	Bărci de urgență rigide	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)

(1) Circularea MSC 809 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.19	Bărci de urgență gonflabile	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X	X
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)		
A.1/1.20	Bărci de urgență rapide	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994), Circulația OMI MSC 809 (1)	X	X
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 (Codul HSC din 2000), Circulația OMI MSC 809 (1)		
A.1/1.21	Instalații de lansare la apă care folosesc palane și un vinci (gruie)	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/23, III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 1994)	X	X
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/23, III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 2000)		
A.1/1.22	Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru mijloacele de salvare	Transferat la anexa A.2			
A.1/1.23	Instalații de lansare la apă prin cădere liberă pentru ambarcațiuni de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5 și 8.7 (Codul HSC din 1994)	X	
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5 și 8.7 (Codul HSC din 2000)		

(1) Circulația MSC 809 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.24	Instalații de lansare la apă a plutelor de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X X X
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
A.1/1.25	Instalații de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.3.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994), Circularea OMI MSC.809 (¹)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.3.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 (Codul HSC din 2000), Circularea OMI MSC.809 (¹)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
A.1/1.26	Mecanisme de eliberare pentru:	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 și 8.5 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
	(a) ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență				
A.1/1.27	(b) plute de salvare lansate prim folosirea unuia sau a mai multor palane	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 și 8.5 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
	Mijloace maritime de evacuare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/15, III/26.2.1, III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	X X X
A.1/1.28	Mijloace de salvare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/15, III/26.2.1, III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.81 (70), Circularea MSC 810	X X X
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/26.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC.810 (²), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	Regula III/26.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circularea OMI MSC.810 (²), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5 și 8.10 (Codul HSC din 2000)	X X X

(¹) Circularea MSC 809 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

(²) Circularea MSC 810 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

1	2	3	4	5	6
A.1/1.29	Scări de îmbarcare	Transferat la anexa A.2/1.4			
A.1/1.30	Materiale reflectorizante	Regula III/4 (66)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Rezoluția OMI A.658 (16) anexa 2	
A.1/1.31	Aparat radiotelefonic de emisie-recepție în UHF pentru ambarcațiunile de salvare	Transferat la anexa A.1/5.17 și A.1/5.18			
A.1/1.32	Transponder SAR în 9GHz (SART)	Transferat la anexa A.1/4.18			
A.1/1.33	Reflector radar pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	Regula III/4, Regula X/3 (66)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Rezoluția OMI A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998); Rezoluția OMI A.384 (X), ISO 8729 (1997)	
A.1/1.34	Compas magnetic pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	Transferat la anexa A.1/4.23			
A.1/1.35	Stingătoare portabile pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	Transferat la anexa A.1/3.38			
A.1/1.36	Motoare de propulsie pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	Regula III/4 (66)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	
A.1/1.37	Motoare exteroare de propulsie pentru bărci de urgență	Regula III/4 (66)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	
A.1/1.38	Lumini de căutare pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	Regula III/4, Regula X/3 (66)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)	Rezoluția OMI MSC.81 (70)	
A.1/1.39	Plute de salvare deschise și reversibile	Regula III/4, Regula X/3 (66)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.36 (63) anexa 10 (Codul HSC din 1994)	X
		Regula III/4, Regula X/3 (66)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) anexa 11 (Codul HSC din 2000)	

1	2	3	4	5	6
A.1/1.40 fost A.1/4.17	Dispozitiv de ridicare a pilotului	Regula V/17 (b)	Regula V/17 (f), Rezoluția OMI A.889 (21), Circulara OMI MSC 773	ISO 799 (1986)	X X X X
	Regula V/23	Regula V/23.6, Rezoluția OMI A.889 (21), Circulara OMI MSC 773			

2. Prevenirea poluării maritime

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regulă din Convenția MARPOL 73/78 modificată, unde este necesară o „omologare”	Regulă din Convenția MARPOL 73/78 modificată și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității			
					B+C	B+D	B+E	B+F
1	2	3	4	5	X	X	X	X
A.1/2.1	Echipament de filtrare a hidrocarburilor (când conținutul de hidrocarburi al effuentului nu depășește 15 părți per milion)	anexa I, Regula 16 (4) și (5)	anexa I, Regula 16 (1) și (2)	Rezoluția OMI MEPC.60 (33)				
A.1/2.2	Detectoare de suprafață de separație hidrocarbură/ apă	anexa I, Regula 15 (3) (b)	anexa I, Regula 15 (3) (b)	Rezoluția OMI MEPC.5 (XII)	X	X	X	X
A.1/2.3	Aparate de măsură a conținutului de hidrocarburi	anexa I, Regula 16 (4) și (5)	anexa I, Regula 16 (1) și (2)	Rezoluția OMI MEPC.60 (33)	X	X	X	X
A.1/2.4	Elemente de proces destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (când conținutul de hidrocarburi al effuentului nu depășește 15 părți per milion)	Punct anulat						
A.1/2.5	Instalație de supraveghere continuă și control a deversărilor de hidrocarburi ale unui petrolier	anexa I, Regula 15 (3) (a)	anexa I, Regula 15 (3)	Rezoluția OMI A.586 (14)	X	X	X	X
A.1/2.6	Instalații de tratare a apelor uzate	anexa IV, Regula 8 (1) (b)	anexa IV, Regula 8 (1) (b)	Rezoluția OMI MEPC.2 (VI)	X	X	X	X
A.1/2.7	Incineratoare la bordul navelor	anexa VI, Regula 16 (2) (a)	anexa VI, Regula 16 (2) (a)	Rezoluția OMI MEPC.76 (40)	X	X	X	X

3. Protecția contra incendiului

Note care se aplică anexei A.1, punct 3 – Protecția contra incendiului

Coloanele 3 și 4: Dacă aceste coloane sunt împărțite în două pentru un cod de identificare specific, nivelul superior se referă la regulile care se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă la navele construite la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date (dar se poate aplica în egală măsură navelor construite înainte de 1 iulie 2002).

Coloana 5: În coloana 5, la mai multe puncte pot apărea mai multe standarde de testare. Rămâne la latitudinea autorității care răspunde de efectuarea încercărilor să se asigure că standardul de testare corespunzător se aplică punctului respectiv, astfel încât să se întrunească criteriile internaționale din convenție.

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabilă, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabilă, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității			
					B+C	B+D	B+E	B+F
A.1/3.1	Învelișul nedemontabil al punții	Regula II-2/34.8, II-2/49.3	Regula II-2/34.8, II-2/49.3	Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, Părțile 2 și 6, anexa 2, Circulara OMI MSC.1004	X	X	X	X
		Regula II-2/4.4.4, II-2/6.3	Regula II-2/4.4.4, II-2/6.3					
A.1/3.2	Stringătoare portabile	Regula II-2/6.1, Regula X/3	Regula II-2/6, Rezoluția OMI A.602 (1.5), Rezoluția OMI MSC.36 (6.3) 7.7.7 și 7.8.4.1.3 (Codul HSC din 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)	X	X	X	X
		Regula II-2/10.3.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2 (Codul FSS)	Regula II-2/10.3, Rezoluția OMI A.602 (1.5), Rezoluția OMI MSC.9.7 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.1.7.3.7 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2, 4.2.1 (Codul FS)					
A.1/3.3	Echipament pentru pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contact cu focul)	Regula II-2/17.1.1.1, Regula X/3	Regula II-2/17.1.1.1, Rezoluția OMI MSC.26 (6.3) 7.10.3.1.1 (Codul HSC din 1994), Circulara OMI MSC.847	EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1: (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)	X	X	X	X
		Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)	Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.9.7 (73) 7.10.3.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)					

1	2	3	4	5	6
A.1/3.4	Echipament pentru pompieri,bocanci	Regula II-2/17.1.1.2, Regula X/3	Regula II-2/17.1.1.2, Rezoluția OMI MSC.36(63) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 1994)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Clasa 2, IEC 60903 (1993)	X
A.1/3.5	Echipament pentru pompieri,mănuși	Regula II-2/17.1.1.2, Regula X/3	Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.2 (Codul FSS)	Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 1994), Cirelatura OMI MSC.847	X
A.1/3.6	Echipament pentru pompieri,cască	Regula II-2/17.1.1.2, Regula X/3	Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)	Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)	EN 659 (1996)
A.1/3.7	Aparat de respirație autonom actionat cu aer comprimat ⁽¹⁾	Regula II-2/17.1.1.2, Regula X/3	Regula II-2/17.1.1.3, Regula X/3	Regula II-2/17.1.1.3, Rezoluția OMI MSC.36(63) 7.10.3.1.3 (Codul HSC din 1994)	EN 443 (1997)
				Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.3 (Codul FSS)	EN 137 (1993), EN 136 (1998)
				Regula II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Codul HSC din 1994)	X
				Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1, 3.2.1.2 (Codul FSS)	Regula II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Codul FSS)

(1) În caz de accidente care implică mărturi periculoase, se cere utilizarea unei măști de tip cu suprapresiune.

1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Aparat de respirație prin alimentare cu aer pentru utilizare cu o casă sau o mască pentru fum ⁽¹⁾	Regula II-2/17.1.2, Regula X/3	Regula II-2/17.1.2.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codul HSC din 1994)	EN 138 (1994)	
A.1/3.9	Componente ale instalațiilor cu sprinkler pentru incăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74, regula II-2/12	Regula II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	Regula II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2	Rezoluția OMI A.800 (19)	X
A.1/3.10	Ajutăje pentru instalările fixe de stingere a incendiu-lui cu apă pulverizată sub presiune, în incăperile de mașini		Regula II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) (73) capitolul 8.1 (Codul FSS)	Regula II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 8.1 (Codul FSS)	X
A.1/3.11	Construcții de tip «A» și «B» rezistente la foc (a) construcții de tip «A» (b) construcții de tip «B»	Regula II-2/3.3.5, II-2/3.4.4	Regula II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11	Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC. 61 (67) anexa 1, partea 3 și anexa 2 (Codul FTF), Circularea OMI MSC 916, Circularea OMI MSC 1004, Circularea OMI MSC 1005	X X X
A.1/3.12	Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de mărfă de la bordul petrolierelor (numai valve de mare viteză)	Regula II-2/3.2.5, II-2/3.4.4	Regula II-2/3.2.5, II-2/3.4.4	Regula II-2/59.1.5, II-2/59.2	X X
A.1/3.13	Materiale incombustibile	Regula II-2/3.1, Regula X/3	Regula II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	Regula II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	X X
		Regula II-2/3.33, Regula X/3	Regula II-2/3.33, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.3 (Codul HSC din 2000)	Regula II-2/3.33, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.3 (Codul HSC din 2000)	X X

⁽¹⁾ În caz de accidente care implică mărturi periculoase, se cere utilizarea unei măști de tip cu suprapresiune.

⁽²⁾ Nu a fost inclus în regulile noului capitol II-2 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] sau în Codul FSS [Rezoluția OMI MSC.98 (73)].

1	2	3	4	5	6
A.1/3.1.4	Materiale, altele decât oțelul, destinate tubularurilor care traversă construcții de tip «A» sau «B»	Regula II-2/18.2.1 Regula II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	Regula II-2/18.2.1 Regula II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	Rezoluția OMI A.753 (18), Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3	X X X X
A.1/3.1.5	Materiale, altele decât oțelul, destinate tubularurilor de hidrocarburi sau combustibili lichizi (a) țevi și armături (b) valve (c) ansambluri de țevi flexibile	Regula II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Regula X/3	Regula II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.5.4 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)	X X X
A.1/3.1.6	Uși antifoc	Regula II-2/30.2, II-2/31.1.1 și II-2/47	Regula II-2/30.2, II-2/31.1.1 și II-2/47 Regula II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2	Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67), anexa 1, partea 3, Circularea OMI MSC 916, Circularea OMI MSC 1004	X X X
A.1/3.1.7	Sisteme de comandă a ușilor antifoc (1)	Regula II-2/30.4.15, Regula X/3	Regula II-2/30.4.15, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.9.3.3 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 4	X X X
A.1/3.1.8	Materiale de finisare și acoperiri ale pardoselor cu putere lentă de propagare a flăcării (2) (a) furniruri decorative (b) sisteme de vopsire (c) acoperiri ale pardoselor (d) acoperiri de izolare a tubulaturilor	Regula II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Regula X/3	Regula II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1.1II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 și 7.4.3.6 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI A.653 (16), Rezoluția OMI MSC. 61 (67) anexa 1, părțile 3 și 5, și anexa 2 ISO 1716 (19/3), Circularea (3) OMI MSC 916 modificată de Circularea OMI MSC 1008, Circularea OMI MSC 1004	X X X
		Regula II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Regula X/3	Regula II-2/3.29, II-2/3.40.4.1L- 2/3.40.5, II-2/9.7.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 și 7.4.3.6 (Codul HSC din 2000)		

⁽¹⁾ Dacă în coloana 2 se folosește expresia «componente ale instalației», aceasta poate însemna că o singură componentă, un grup de componente sau întregul sistem trebuie încercat pentru a se asigura că cerințele internaționale sunt respectate.

⁽²⁾ Suprafetele menționate la Regulile II-2/34.3, 34.7, 49.1 și 49.2 din coloanele 3 și 4 sunt cele ale peretilor, punctelor, acoperișurilor podelei, căptușeilor peretilor și plafonelor, după caz. Cerințele prezentate în cadrul acestor reguli nu se aplică țevilor din material plastic, cablurilor electrice și mobilierului (Circularea MSC 965).

⁽³⁾ Dacă materialul de suprafață se cere să aibă o anumită valoare calornică maximă, aceasta este măsurată conform ISO 1716.

1	2	3	4	5	6
A.1/3.19	Drapetii, perdele și alte elemente textile suspendate	Regula II-2/3.23.3, Regula X/3	Regula II-2/3.23.3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 7	
A.1/3.20	Mobilier tapitat	Regula II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Regula X/3	Regula II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI A.652 (16), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 8	
A.1/3.21	Cazarmament	Regula II-2/3.23.6, II-2/9.2.2.3.2, Regula X/3	Regula II-2/3.23.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI A.688 (17), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 9	
A.1/3.22	Clapete antifoc	Regula II-2/3.23.7, II-2/26.2, Regula X/3	Regula II-2/3.23.7, II-2/26.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI A.688 (17), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 9	
A.1/3.23	Treceri incombustibile de conducte prin construcții de tip «A»	Regula II-2/16.11.1	Regula II-2/16, II-2/32, II-2/48	Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3	
A.1/3.24	Treceri de cabluri electrice prin construcții de tip «A»	Regula II-2/9.7.1.2	Regula II-2/9.7.1.1	Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3	
		Transferat la anexa A.1/3.26			
		Transferat la anexa A.1/3.26			

1	2	3	4	5	6
A.1/3.25	Ferește și hubouri	Regula II-2/33 Regula II-2/33, Circularea MSC 847	Regula II-2/33, Circularea MSC 847 Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), Circularea OMI MSC 1004	X X X X	X X X X
A.1/3.26	Treceri prin construcții de tip «A»: (a) treceri de cabluri electrice (b) treceri de țevi, conducte, puțuri etc.	Regula II-2/18.1.1 Regula II-2/9.4.1.3	Regula II-2/9.4.1.3, Circularea MSC 847 Regula II-2/18.1.1 Regula II-2/9.3.1	Regula II-2/18.1.1 Regula II-2/18.1.2	Regula II-2/18.1.1 Regula II-2/18.1.2 Regula II-2/9.3.1
A.1/3.27	Treceri prin construcții de tip «B»: (a) treceri de cabluri electrice (b) treceri de țevi, conducte, puțuri etc.	Regula II-2/18.1.2 Regula II-2/9.3.2	Regula II-2/18.1.2 Regula II-2/9.3.2	Regula II-2/18.1.2 Regula II-2/9.3.2	Regula II-2/18.1.2 Regula II-2/9.3.2
A.1/3.28	Instalații cu sprinklerie (limitate la capetele sprinklerelor și la metoda de stropire și semnalizare automată, de exemplu întrerupătoare de flux, panouri de alarmă)	Regula II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5 și II-2/52.2 Regula II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 8.1, capitolul 8.2.5.2.3 (Codul FSS)	Regula II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5 și II-2/52.2 Regula II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) (Codul FSS)	EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5, ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)	X X X
A.1/3.29	Furtunuri	Regula II-2/4.7.1, Regula X/3	Regula II-2/4.7.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codul HSC din 1994)	EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)	X X X
		Regula II-2/10.2.3.1.1, Regula X/3	Regula II-2/10.2.3.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Codul HSC din 2000)		

1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Echipamentul pentru analiza oxigenului și detecțarea gazelor	Regula VI/3.1	Regula II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.1.7, II-2/59.5, Regula VII/3.1, Circulare MSC 77/4 (instalații fixe)	EN 50104 (1999) oxigen, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) gaze inflamabile	X X X X
A.1/3.31	Componente ale instalațiilor fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză	Regula X/3	Regula OMI MSC.36 (63) 7.13.1 (Codul HSC din 1994), Circulare MSC 91/2	Rezoluția OMI MS.44 (65), Rezoluția OMI A.800 (19)	X X X X
A.1/3.32	Materiale contra incendiului (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză	Regula X/3	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.13.1 (Codul HSC din 2000), Circulare MSC 91/2	Rezoluția OMI MSC.40 (64), Rezoluția OMI MSC.90 (71)	X X X X
A.1/3.33	Materiale contra incendiului pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză	Regula X/3	Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.2 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.40 (64), Rezoluția OMI MSC.90 (71)	X X X X
A.1/3.34	Construcții rezistente la foc pentru ambarcațiunile de mare viteză	Regula X/3	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.2 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.40 (64), Rezoluția OMI MSC.90 (71)	X X X X
A.1/3.35	Uși antifoc la ambarcațiunile de mare viteză	Regula X/3	Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.45 (65)	X X X X
			Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codul HSC din 2000)		

1	2	3	4	5	6
A.1/3.36	Clape antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză	Regula X/3	Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.6.4 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.45 (65)	
			Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.6.4 (Codul HSC din 2000)		
A.1/3.37	Treceri prin construcții rezistențe la foc la ambarcațiunile de mare viteză: (a) treceri de cabluri electrice (b) treceri de țevi, conducte, puțuri etc.	Regula X/3	Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.45 (65)	
			Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.2.6 (Codul HSC din 2000)		
A.1/3.38 fost A.1/1.35	Stingătoare portabile pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI A.602 (15), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1.2 (Codul HSC din 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)	
			Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.2 (Codul HSC din 2000)		
A.1/3.39	Dispozitive alternative pentru instalatii cu halon de stingere a incendiului în sălile mașinilor și compartimentele pompelor – dispozitive echivalente pentru instalatiile de stingere a incendiului cu apă	Regula II-2/10.1, II-2/63.1.3	Regula II-2/10.1, II-2/63.1.3	Circularea OMI MSC 668, Circularea OMI MSC 728	
			Regula II-2/10.4.1.1.3., II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7.2.2 (Codul FSS)		
A.1/3.40	Instalații de iluminat amplasate la nivel jos (numai componente) (punct nou)	Regula II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Regula II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Rezoluția OMI A.752 (18) sau ISO 15370 (2001)	
			Regula II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 11 (Codul FSS)		

1	2	3	4	5	6
A.1/3.41	Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD) (punct nou)	(¹) Regula II-2/1.2.2.2, II-2/1.3.3.4, II-2/13.4.3	Regula II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.2. (Codul FSS), Circulara OMI MSC 849	EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1961 (1996)	X X X X X
A.1/3.42	Instalațiile cu gaz inert (punct nou)	Regula II-2/62.1 Regula II-2/45.5	Regula II-2/62.1, Circulara OMI MSC 847 Regula II-2/4.5.5, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 15 (Codul FSS), Circulara OMI MSC 847	Circularele OMI MSC 1009, 677, 485, 450 Rev. 1, 387, 353 și 282, Rezoluția OMI A.567 (14) și Cor. 1	X X X X X
A.1/3.43	Instalații de stingere a incendiului (manuelă sau automate) pentru echipamentele de gătit (punct nou)	(²) Regula II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, Regula X/3	Regula II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4-2-5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.6 (Codul HSC din 2000)	ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)	X X X X X
A.1/3.44	Echipament pentru pompieri – saulă (punct nou)	Regula II-2/17.2, Regula X/3	Regula II-2/17.2, Rezoluția OMI MSC.26 (63) 7.10.3.3 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.3 (Codul FSS) ⁽³⁾	X X X X
A.1/3.45	Instalații fixe pentru stingerea incendiilor cu gaz în sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă (punct nou)	Regula II-2/10.1, Regula X/3	Regula II-2/10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.3 (Codul FSS)	Regula II-2/10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.3 (Codul FSS)	X X X X
A.1/3.46	Instalații fixe pentru stingerea incendiilor cu gaz în sălile mașinilor (instalații aerosol) (punct nou)	Regula II-2/7.1.1, Regula X/3	Regula II-2/7.1.1, II-2/63, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.4 (Codul HSC din 1994)	Regula II-2/7.1.1, II-2/63, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.4 (Codul HSC din 1994)	X X X X
		Regula II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)	Regula II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)	Regula II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)	X X X X
		Regula II-2/10.4.1.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)	Regula II-2/10.4.1.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)	Regula II-2/10.4.1.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)	X X X X

⁽¹⁾ Navele construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2 și II-2/13.4.3 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] cel mai târziu până la data primei inspecții după 1 iulie 2002.

⁽²⁾ Navele construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2.3 și II-2/10.6.4 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] numai pentru noile instalații.

⁽³⁾ Această normă se aplică numai navelor construite la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date.

	1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	Concentrat pentru instalări fixe de stingere a incendiu-lui cu spumă, cu coeficient mare de expandare în săile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă ⁽¹⁾ (punct nou)	Regula II-2/9	Regula II-2/9	Circulara OMI MSC 670	X	X
	Instalații fixe pentru stingerea incendiilor cu apă pentru utilizare locală în săile mașinilor de categoria «A» (punct nou)	Regula II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Regula X/3	Regula II-2/10.4.1.1.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 6.2.2 (Codul FSS)		X	X
A.1/3.48	Ajutaje pentru instalări fixe de stingere a incendiu-lui prin pulverizarea apei sub presiune în încăperile de categorie specială (compartimente de marfă roll on-roll off, încăperi roll on-roll off și încăperi pentru vehicule)	Regula II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Regula X/3	Regula II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1.3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.8.2 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI A.123 (V) (funcționare) Circulara OMI MSC 914	X	X
A.1/3.49	Îmbrăcăminte de protecție rezistență la acțiunea substanțelor chimice (punct nou)	Regula II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS)	Regula II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.8.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS)			
A.1/3.50	Îmbrăcăminte de protecție rezistență la acțiunea substanțelor chimice (punct nou)	Regula II-2/54.2.6.1 Regula II-2/19.3.6.1	Regula II-2/54.2.6.1 Regula II-2/19.3.6.1	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)	X	X

⁽¹⁾ Instalații fixe de stingere a incendiu-lui cu spumă cu coeficient mare de expandare în săile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu substanță aprobată și să fie considerate satisfăcătoare de către administrație.

⁽²⁾ Navele de pasageri cu un tonaj brut egal sau mai mare de 2000 t, cu excepția ambocațiunilor de pasageri de mare viteză, construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2.4 și II-2/10.5.6 [Rezoluția OMI MSC.99 (73) cel târziu la 1 octombrie 2005].

4. Echipamente de navigație

Note care se aplică anexei A.1, punctul 4: Echipamente de navigație

Coloanele 3 și 4: Dacă aceste coloane sunt împărțite în două niveluri pentru un cod de identificare, nivelul superior se referă la regulile care se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002, iar rubrica inferioră se referă la navele construite la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date (dar se poate aplica în egală măsură navelor construite înainte de 1 iulie 2002).

Coloana 4:

Recomandările ITU mentionate sunt cele din convențiile internaționale și rezoluțiile și circulațele OMI în domeniu.

Coloana 5: Dacă se face referire la standardul EN/IEC 61 162, pentru delimitarea părții care se aplică din standardul EN/IEC 61 162 este verificat standardul de testare pentru produsul respectiv.

Nr. crt.	Numele echipamentului	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulație OMI în domeniu	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulație OMI în domeniu	Standarde de testare		Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
1	2	3	4	5	6				
A.1/4.1	Compas magnetic	Regula V/12. (f) Regula V/18.1	Regula V/12. (b), Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI A.694 (17) Regula V/19.2.1.1, Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X
A.1/4.2	Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum (anterior – compas electromagnetic)	Regula V/12. (f), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994) Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17)	Regula V/12. (b), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.2.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X	X	X	X	X
A.1/4.3	Compas magnetic cu giroscop	Regula V/12. (f)	Regula V/12. (d), Rezoluția OMI A.424 (XI), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162 ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), EN 61162	X	X	X	X	X
A.1/4.4	Echipament radar	Transferat la anexa A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36							

1	2	3	4	5	6
A.1/4.5	Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)	Transferat la anexa A.1/4.34			
A.1/4.6	Sondă ultrasон	Regula V/12. (f), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/12 (k), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.4 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.224 (VII) modificată de Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.7	Echipament pentru măsurarea vitezei și a distanței (SDME)	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.3.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.4.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.224 (VII) modificată de Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.8	Indicatorul unghiului cărmel, al vitezei de rotație, al pasului elicei		Punctul a fost împărțit în trei. Punctul a fost mutat la anexa A.1/4.20-21-22		
A.1/4.9	Indicator de girafe	Regula V/12 (f), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/12 (n), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.7.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.526 (13), Rezoluția OMI A.694 (17)	Rezoluția OMI A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; Rezoluția OMI A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
		Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.9.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.526 (13), Rezoluția OMI A.694 (17)		

1	2	3	4	5	6
A.1/4.10	Radioionometru	Punct anulat			
A.1/4.11	Echipament Loran-C	Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17), Rezoluția OMI A.818 (19)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.12	Echipament Chayka	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.818 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)		
A.1/4.13	Echipament Decca navigator	Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.26 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.818 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.14	Echipament GPS	Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.26 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.819 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.15	Echipament GLONASS	Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.819 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
		Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.53 (66), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162	

1	2	3	4	5	6
A.1/4.16	Sistem de control al direc- ției de mișcare (HCS) (ante- rior – pilot automat)	Regula V/18.1	Regula V/19.2.8.2, Rezoluția OMI A.342 (IX) modificată de Rezoluția OMI MSC.64, (67) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.17	Dispozitiv mecanic de ridică- re a pilotului	Transferat la anexa A.1/1.40			
A.1/4.18	Transponder SAR în 9 GHz (SART)	Regula III/4, Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.1.3.1 (Codul HSC din 1994)	Regula III/6.2.2, Regula IV/7.1.3, Rezo- luția OMI MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.530 (13), Rezoluția OMI A.802 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)	X X X X X X
A.1/4.19	Echipament radar pentru ambărcațiuni de mare viteză	Transferat la anexa A.1/4.37			
A.1/4.20	Indicatorul unghiului căr- mei	Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.1.3.1 (Codul HSC din 1994)	Regula V/12 (m), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.7.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	X X X X X X
A.1/4.21	Indicatorul vitezei de rota- ție	Regula V/18.1	Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.7.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	Regula V/12 (m), Rezoluția OMI A.694 (17)	X X X X X X
A.1/4.22	Indicatorul pasului elicei	Regula V/12 (r)	Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI A.694 (17)	Regula V/12 (m), Rezoluția OMI A.694 (17)	X X X X X X
		Regula V/18.1	Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI A.694 (17)	Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)

1	2	3	4	5	6
A.1/4.23	Compas magnetic pentru ambărcătunile de salvare și bărcile de urgență	Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990); ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)	X X X X X
A.1/4.24	Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambărcătunile de mare viteză	Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.6 și 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	Transferat la anexa A.1/4.37	
A.1/4.25	Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)			Transferat la anexa A.1/4.35	
A.1/4.26	Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru ambărcătunile de mare viteză			Transferat la anexa A.1/4.38	
A.1/4.27	Dispozitiv electronic de trasare (EPA)			Transferat la anexa A.1/4.36	
A.1/4.28	Sisteme integrate de timonerie (punct nou)	Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 15.4.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X
A.1/4.29	Dispozitiv de înregistrare a datei vorajului (VDR) (punct nou)	Regula V/18.1, V/20.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/20, Rezoluția OMI A.861 (20), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.16 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X

1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Sistem electronic de vizualizare a hărtilor maritim cu înregistrarea informațiilor (ECDIS) și sistem de vizualizare a hărtilor cu grafică raster (RCDS) (punct nou)	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.4, Regula V/19.2.1.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.8 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.81/17 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 5 și de Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.31	Compas magnetic cu giroscop pentru ambarcațiuni de mare viteză (punct nou)	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.2.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.821 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.32	Echipament AIS (sistem universal automat de identificare) (punct nou)	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.33	Sistem de urmărire a drumului (punct nou)	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.4, Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.15 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (10/00) (*)	EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
A.1/4.34	Echipament radar cu dispozitiv autonom de trasare radar (ARPA)	Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.8.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.12 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X
				EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X X X

(*) ITU-R M.1371-1 anexa 3 se aplică numai în conformitate cu cerințele Rezoluției OMI MSC.74 (69).

1	2	3	4	5	6	
	Regula V/18.1	Regula V/19.2.3.2, Regula V/19.2.7.1, Regula V/19.2.8.1, Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexă 4, Rezoluția OMI A.823 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)				
A.1/4.35	Echipament radar cu dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)	Regula V/12 (f) Regula V/12 (g), Regula V/12 (h), Regula V/12 (i), Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexă 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 611162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 611162	X X X X X X		
A.1/4.36	Echipament radar cu dispozitiv electronic de trasare (EPA)	Regula V/18.1 Regula V/12 (f) Regula V/12 (g), Regula V/12 (h), Regula V/12 (i), Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexă 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 611162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 611162	X X X X X X		
	Regula V/18.1	Regula V/19.2.3.2, Regula V/19.2.7.1, Regula V/19.2.8.1, Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexă 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	Regula V/12 (g), Regula V/12 (h), Regula V/12 (i), Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexă 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	Regula V/19.2.3.2, Regula V/19.2.3.3, Regula V/19.2.7.1, Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexă 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)		

		1	2	3	4	5	6
A.1/4.37	Echipament radar cu dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambarcațiunile de mare viteză	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.820 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)		X	X
A.1/4.38	Echipament radar cu dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru ambarcațiunile de mare viteză	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.823 (19), Rezoluția OMI A.820 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997); M.1177-2 (05/00)		X	X
A.1/4.39	Reflector radar (punct nou)	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.7, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.13	Rezoluția OMI A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); Rezoluția OMI A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)		X	X

5. Echipamente de radiocomunicație

Note care se aplică anexei A.1, punctul 5 – Echipamente de radiocomunicație

Coloana 4: Recomandările ITU mentionate sunt cele din convențiile internaționale și rezoluțiile și circularele OMI în domeniu.

Coloana 5: În cazul în care există o contradicție între dispozițiile Circularei OMI MSC.862, menționată la mai multe puncte, și standardele de testare ale produsului, cerințele Circularei OMI MSC.862 sunt considerate mai importante.

Coloana 5: Dacă se face referire la standardul EN/IEC 61 162, pentru definirea părții aplicabile din norma EN/IEC 61 162 este verificat standardul de testare pentru produsul respectiv.

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabilă, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Standarde de testare				Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F	G	H		
1	2	3	4	5	6						
A.1/5.1	Instalație radio în UIF capabilă să transmită și să recepteze ASN și radiotelefonic	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.385 (X), Rezoluția OMI A.524 (13), Rezoluția OMI A.803 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), Circularea OMI MSC.862	ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1), EN 300 828 (V1.1.1 1998-04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), Circularea OMI MSC.862, IEC 611162;	X	X	X	X	X	X	
A.1/5.2	Receptor de veghe ASN în UIF	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.803 (19), Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X	X	
A.1/5.3	Receptor NAVTEX	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.525 (13), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95)	EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)	X	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6
A.1/5.4	Receptor EGC	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.5, Regula X/3, OMI MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (1.4), Rezoluția OMI A.664 (16), Rezoluția OMI A.694 (17)	ETS 300 460 ed. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998- 03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)	X X X X
A.1/5.5	Receptor în IF pentru informații maritime privind siguranța navigației (MSI) (receptor HF NBDP)	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.5, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.699 (1.7), Rezoluția OMI A.700 (17), Rezoluția OMI A.806 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 ed. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 ed. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162	X X X X
A.1/5.6	Radiobaliză în 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.6, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.622 (1.6), Rezoluția OMI A.696 (17), Rezoluția OMI A.810 (19) modificată de Rezolu- ția OMI MSC.56 (66) și Rezoluția OMI MSC.120 (74), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), Circularea OMI MSC 862	ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), Circularea MSC 862 (1); IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), Circularea OMI MSC 862	X X X X
A.1/5.7	Radiobaliză în bandă-L (INMARSAT)	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.1.6, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.662 (1.6), Rezoluția OMI A.812 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), Circularea OMI MSC 862	ETS 300 372 ed. 1 (1996-05), EN 60945 (1997), Circularea MSC 862 (1); IEC 61097-5 (1997), Circularea OMI MSC 862	X X X X

(1) Circularea OMI MSC 862 se aplică numai dispozitivelor cu activare de la distanță, nu și radiobalizei propriu-zise (EPIRB).

1	2	3	4	5	6
A.1/5.8	Receptor de veghe în 2182 kHz	Punct anulat			
A.1/5.9	Generator de semnal de alarmă bitonal	Punct anulat			
A.1/5.10	Instalație radio în MF capabilă să transmită și să recepționeze ASN și radio-telefonie ⁽¹⁾	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/9.1.1, IV/ 10.1.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.804 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) annexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), Circulara OMI MSC.862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), Circulara OMI MSC.862, IEC 61162	X X X X X
A.1/5.11	Receptor de veghe ASN în bandă MF	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/9.1.2, Regula IV/10.1.3, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.804 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) annexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997), IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)	X X X X X
A.1/5.12	Inmarsat-B SES (stație navală)	Regula IV/1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/10.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14) Rezoluția OMI A.808 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC.862	IEC 61097-10 (1999), Circulara OMI MSC.862, IEC 60945 (1996)	X X X X X

(1) În conformitate cu hotărârile OMI și ITU, cerințele privind generatorul de semnal de alarmă bitonal și transmisie pe H3E nu se mai aplică în standardele de testare.

1	2	3	4	5	6	
A.1/5.1.3	Inmarsat-C SES (stație navală)	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/10.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14), Rezoluția IMO/A.664 (16) ⁽¹⁾ , Rezoluția OMI A.807 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC 862	ETS 300 460 ed. 1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, Circulara OMI MSC 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, Circulara OMI MSC 862	X	X
A.1/5.1.4	Instalație radio în MF/IF capabilă să transmită și să receptioneze ASN, NBDP și radiotelefonie ⁽²⁾	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/10.2.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.806 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.4/7-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), Circulara OMI MSC 862	ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 ed. 1 (1999-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, Circulara OMI MSC 862, IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, Circulara OMI MSC 862	X	X
A.1/5.1.5	Receptor de veghe ASN în bandă MF/IF	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/10.2.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.806 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)	ETS 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945-11 (1996)	X	X

⁽¹⁾ Se aplică numai dacă stația Inmarsat-C SES include funcții EGC.⁽²⁾ În conformitate cu hotărârile OMI și ITU, cerințele cu privire la generatorul de semnal de alarmă bitonal și transmisie pe A3H nu se mai aplică în standardele de testare.

1	2	3	4	5	6
A.1/5.1.6	Aparat radiotelefonic aeronomic de emisie-recepție în UIIF	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/7.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 80 (70) anexe 1 și 2; Rezoluția OMI A.694 (17), Convenția OACI, anexa 10, Reguli de radiocomunicație	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)	X X X X X X
A.1/5.1.7	Aparat radiotelefonic portabil de emisie-recepție în UIF pentru ambocațiuni de salvare	Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula III/6.2.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.2.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.809 (19) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)	ETS 300 225 ed. 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)	X X X X X X
A.1/5.1.8	Aparat radiotelefonic fix de emisie-recepție în UIF pentru ambocațiuni de salvare	Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula III/6.2.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.2.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.809 (19) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95)	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)	X X X X X X

ANEXA A.2: ECHIPAMENTE PENTRU CARE NU EXISTĂ STANDARDE DE TESTARE DETALIAȚII ÎN REGLEMENTAREA INTERNAȚIONALE

Note care se aplică anexei A.2

Un pachet de standarde de testare, indicat pentru un punct, poate fi incomplet sau poate include standarde care nu au fost încă adoptate.

1. Mijloace de salvare

Nr. crt.	Numele echipamentului	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F
1	2	3	4	5	6		
A.2/1.1	Reflector radar pentru plute de salvare	Regula III/4, III/34, Regula X/3	Rezoluția OMI MSC. 48 (66)				
A.2/1.2	Materiale pentru costumele de inmersiune	Regula III/4, III/34	Rezoluția OMI MSC. 48 (66)				
A.2/1.3 fost A.1/1.22	Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambărcațiunile de salvare	Regula III/34	Rezoluția OMI MSC. 48 (66)				
A.2/1.3 (punct nou)	Instalații de alarmă generală în caz de urgență și de comunicare cu publicul	Regula III/5	Codul LSA 7.2, Rezoluția OMI A.830 (18), Circularea OMI MSC 808, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 4.2.2 (Codul HSC din 2000)				
A.2/1.4 fost A.1/1.29	Scări de îmbarcare	Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994)	ISO 799-1980			
		Regula III/4, Regula X/3	Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 (Codul HSC din 2000)				

Nr. crt.	Numele echipamentului	Reguli din Convenția MARPOL 73/78 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu unde este necesară o „omologare”	Reguli din Convenția MARPOL 73/78 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F
1	2	3	4	5	6		
A.2/2.1 (punct nou)	Dispozitive de la bordul navei pentru controlul și înregistrarea NO _x	anexa VI Rezoluția 2 capitolul 1 Regula 1.3.9, Rezoluția 2 capitolul 2 Regula 2.1.2.5 și Rezoluția 2 capitolul 6.1	anexa VI Rezoluția 2 capitolul 1 Regula 1.3.9, Rezoluția 2 capitolul 2 Regula 2.1.2.5 și Rezoluția 2 capitolul 6.1	Se vor elabora de IMO			
A.2/2.2 (punct nou)	Instalații de la bordul navei pentru epurarea gazelor arse	anexa VI Regula 13.3 (b) (i) și Regula 14.4 (b)	anexa VI Regula 13.3 (b) (i) și Regula 14.4 (b)	Se vor elabora de IMO			
A.2/2.3 (punct nou)	Metode echivalente pentru reducerea emanărilor de NO _x de la bord	anexa VI Regula 13.3 (b) (ii)	anexa VI Regula 13.3 (b) (ii)	Se vor elabora de IMO			
A.2/2.4 (punct nou)	Alte metode tehnologice pentru reducerea emanărilor de SO _x	anexa VI Regula 14.4 (c)	anexa VI Regula 14.4 (c)	Se vor elabora de IMO			

3. Protecția contra incendiului

Nr. crt.	Numele echipamentului	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, unde este necesară o „omologare”	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și circulare OMI în domeniu	Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F
1	2	3	4	5	6		
A.2/3.1	Stingătoare de incendiu fixe și mobile	Regula II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Regula X/3	Regula II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.3.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Codul HSC din 1994)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)			

1	2	3	4	5	6
A.2/3.2	Ajutăje pentru instalările fixe de stingere a incendiu-lui cu apă sub presiune în încăperi de categorie specială	Transferat la anexa A.1/3.49			
A.2/3.3	Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire)	Regula II-1/44.2, Regula X/3	Regula II-1/44.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 12.4 (Codul HSC din 1994) Regula II-1/44.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 12.4 (Codul HSC din 2000)		
A.2/3.4	Ajutăje de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)	Regula II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Regula X/3	Regula II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Codul HSC din 1994)		
A.2/3.5	Instalații fixe de detectare și avertizare a incendiului pentru posturile de comandă, încăperile de serviciu, încăperile de locuit, săile mașinilor și săile mașinilor nesupravegheate	Regula II-2/10.2.3.3.4, Regula X/3	Regula II-2/10.2.3.3.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.5.6 (Codul HSC din 2000)	EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999)	
A.2/3.6	Dectoare de fum	Regula II-2/13.3.2, Regula X/3	Regula II-2/13.3.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)	EN 54-7 (2000), pr. EN 54-12, pr. EN 54-15	
A.2/3.7	Dectoare de căldură	Regula II-2/13.3,	Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.2 (Codul FSS)	Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.2 (Codul FSS)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15
			Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.3 (Codul FSS)	Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.3 (Codul FSS)	

1	2	3	4	5	6
A.2/3.8	Lampă electrică de siguranță	Regula II-2/17.1.1.4, Regula X/3	Regula II-2/17.1.1.4, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Codul HSC din 1994)	Publicația IEC 79	
		Regula II-2/10.10, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3.2.1.1.4 (Codul FSS)	Regula II-2/10, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3.2.1.1.4 (Codul FSS)		
A.2/3.9	Îmbrăcăminte de protecție rezistență la acțiunea substanțelor chimice	Transferat la anexa A.1/3.50			
A.2/3.10	Instalații de iluminat amplasate la nivel jos	Transferat la anexa A.1/3.40			
A.2/3.11 fost A.1/3.10	Ajutaje pentru instalăriile fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune, în încăperile de mașini	Regula II-2/10.1, Regula X/3	Regula II-2/10.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.4 (Codul HSC din 1994)		
		Regula II-2/10.4, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS) NB: Nu este inclus în Codul HSC din 2000	Regula II-2/10.4, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS)		
A.2/3.12	Instalații echivalente fixe de stingere a incendiului cu gaz din sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă	Transferat la anexa A.1/3.45			
A.2/3.13	Aparat de respirație cu aer comprimat	Regula II-2/17.1.2, Regula X/3	Regula II-2/17.1.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codul HSC din 1994)	EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)	
		Regula II-2/10.10.1, Regula X/3 Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3 (Codul FSS)	Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3 (Codul FSS)		
A.2/3.14	Furtunuri de incendiu (tip mosor)	Regula II-2/4.7.1, Regula X/3	Regula II-2/4.7.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codul HSC din 1994)	EN 671-1 (1994) + AC (1995)	
		Regula II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Regula X/3	Regula II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Codul HSC din 2000)		

1	2	3	4	5	6
A.2 3.15	Instalații de detectare a fumului prin prelevare de eșantioane de aer	Regula II-2 13-1	Regula II-2 13-1		
		Regula II-2 7.6, II-2 19.3.3, II-2 20.4.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 10 (Codul FSS)	Regula II-2 7.6, II-2 19.3.3, II-2 20.4.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 10 (Codul FSS)		
A.2 3.16	Detectoare de flăcări	Regula II-2 132, Regula X 3	Regula II-2 13, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)	Pr EN 54-10	
		Regula II-2 7.1, II-2 7.2.2, Regula X 3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) 9.2.3.1.1 (Codul FSS)	Regula II-2 7.1, II-2 7.2.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 9.2.3.1.1 (Codul FSS)		
A.2 3.17	Avertizoare de incendiu cu comandă manuală	Regula II-2 13, Regula X 3	Regula II-2 13, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)	Pr EN 54-11	
		Regula II-2 7.1, II-2 7.2.2, Regula X 3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) 9.2.1.1 (Codul FSS)	Regula II-2 7.1, II-2 7.2.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 9.2.1.1 (Codul FSS)		
A.2 3.18	Dispozitive de alarmă	Regula II-2 13, Regula X 3	Regula II-2 13, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)	Pr EN 54-3 (2001)	
		Regula II-2 7.1, II-2 7.2.2, Regula X 3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) 9.2.5 (Codul FSS)	Regula II-2 7.1, II-2 7.2.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 9.2.5 (Codul FSS)		
A.2 3.19	Instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă și cu acțiune direcță pentru utilizare în sălile mașinilor de categoria A		Transferat la anexa A.1 3.48		
A.2 3.20	Mobilier tăpițat		Transferat la anexa A.1 3.20		

1	2	3	4	5	6
A.2/3.21 (punct nou)	Instalații de stingere pentru magazii de vopsele și lichide inflamabile	Regula II-2/18.7	Regula II-2/18.7	Circularea OMI MSC 847	
A.2/3.22 (punct nou)	Instalații fixe de stingere a incendiului pentru conductele de evacuare ale cupoarelor de la bucătării	Regula II-2/10.6.3	Regula II-2/10.6.3		
A.2/3.23 (punct nou)	Instalații de stingere a incendiului pe puntea pentru elicopter	Regula II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3	Regula II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3		
A.2/3.24 (punct nou)	Dispozitive portabile de refilare a spumei	Regula II-2/9.7.5	Regula II-2/9.7.5		
A.2/3.25 (punct nou)	Construcții de tip «C»	Regula II-2/18.8.2.3	Regula II-2/18.8.2.3	Rezoluția OMI A.855 (20)	
A.2/3.26 (punct nou)	Instalații cu combustibil gazos pentru uz gospodăresc (componente)	Regula II-2/18.1.2	Regula II-2/18.1.2		
A.2/3.27 (punct nou)	Instalații fixe de stingere a incendiului cu gaz CO ₂	Regula II-2/6.4, Regula X/3	Regula II-2/6.4, Regula X/3 MSC.36 (63) 7.8.4.1.2 (Codul HSC din 1994)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2 (Codul FSS)	Rezoluția OMI A.799 (19), Rezoluția OMI A.653 (16), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, părțile 1, 2 și 5 și anexa 2, ISO 1716 (1973)
		Regula II-2/3.5	Regula II-2/3.5		
		Regula II-2/3.10	Regula II-2/3.5		
		Regula II-2/5.1	Regula II-2/5.1		
		Regula II-2/4.3	Regula II-2/4.3		
		Regula II-2/5.2, Regula X/3	Regula II-2/5.2, II-2/7.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1. Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.1.5 (Codul HSC din 1994)	Pr. EN.12094, părțile 1-20	

1	2	3	4	5	6
	Regula II-2/10.4.1.1.1, Regula X/3	Regula II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 5.2.2 (Codul FSS)			
A.2/3.28 (punct nou)	Instalații de stingere a incendiului cu spumă cu coeficient mediu de expandare – dispozitive fixe cu spumă pentru petroliere	Regula II-2/61.4	Regula II-2/61.4	Circularea OMI MSC 798	
A.2/3.29 (punct nou)	Instalații fixe de stingere a incendiului cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru săile mașinilor și protecția pun- țiilor petrolierelor	Regula II-2/8, II-2/61.4	Regula II-2/8, II-2/61.4	Circularea OMI MSC 582 și Cor. 1	
A.2/3.30 (punct nou)	Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiului pentru navele destinate transportului produselor chimice	Regula II-2/10.8.1	Regula II-2/10.8.1, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 6.2.3 capitolul 14 (Codul FSS)	Rezoluția OMI MSC.4 (48) capitolul 11 alineatul 11.3 (Codul IBC)	Circularea OMI MSC 799, 582, 553 alineatul 11 alineatul 11.3 (Codul IBC)

4. Echipamente de navigație

Note care se aplică anexei A.2, punctul 4 – Echipamente de navigație

Coloanele 3 și 4: Trimiterile la capitolul V din Convenția SOLAS se înțeleg ca trimiteri la Convenția SOLAS 1974 modificată de Rezoluția MSC 73, care intră în vigoare la 1 iulie 2002.

Coloana 4: Recomandările ITU menționate sunt acelea la care se face referire în convențiile internaționale și rezoluțiile și circularele în domeniul ale OMI.

Nr. crt.	Numele echipamentului	Reguli din Convenția SOLAS modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Standarde de testare	Module de evaluare a conformității				
				B+C	B+D	B+E	B+F	G
1	2	3	4	5	6			
A.2/4.1	Compas magnetic cu giroskop pentru ambarcațiuni de mare viteză	Transferat la anexa A.1/4.31						

1	2	3	4	5	6
A.2/4.2	Sistem de control al direc- țiilor de mișcare pentru ambărcătuni de mare viteză (anterior – pilot automat)	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.12 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.822 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.3	Dispozitiv pentru transmi- terea informației de drum THD (metoda GNSS) (ante- rior – compas electromagnetic)	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.5.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI MSC.116 (73), Rezolu- ția OMI A.694 (17)	Normă viitoare ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.4	Lampă de semnalizare de zi	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.2.2, Rezoluția OMI MSC.95 (72), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.9 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	
A.2/4.5	Reflector pentru ambarcați- uni de mare viteză	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.9 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.6	Echipamente de vizibilitate nocturnă pentru ambarcați- uni de mare viteză	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.10 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.94 (72), Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.7	Sistem de control pentru urmărirea drumului navei		Transferat la anexa A.1/4.33		
A.2/4.8	Sistem electronic de vizualizare a hărților maritime (SEVCM)		Transferat la anexa A.1/4.30		
A.2/4.9	Dispozitiv de înregistrare a datelor furnizate de sistemu l electronic de vizualizare a hărților maritime (SEVCM)		Transferat la anexa A.1/4.30		
A.2/4.10	Sistem de vizualizare a hărților realizate prin utilizarea graficii raster		Transferat la anexa A.1/4.30		

1	2	3	4	5	6
A.2/4.11	Echipament combinat GPS/GLONASS	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.12	Echipament DGPS, DGLONASS	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.13	Compas magnetic cu giroscop pentru ambarcațiuni de mare viteză		Transferat la anexa A.1/4.31		
A.2/4.14	Sistem de înregistrare a datelor privind voiajul		Transferat la anexa A.1/4.29		
A.2/4.15	Sistem de navigație integrat	Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.6, Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare EN 61924; EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.16	Sistem de puncte integrat		Transferat la anexa A.1/4.28		
A.2/4.17	Amplificator de radiolocație	Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)	ITU-R M.1117-6 (10/95), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)	
A.2/4.18	Sistem de recepție acustică	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.1.8, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.14 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.19	Compas magnetic pentru ambarcațiuni de mare viteză	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)	
				ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)	

1	2	3	4	5	6
A.2/4.20	Sistem de control al drumului pentru ambalajunii de mare viteză	Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)	Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.21	Material cartografic pentru radarul navei	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.817 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC. 64 (67) anexa 5, Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC. 64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.22	Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda giroscopică)	Regula V/18.1, R modificată, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.3.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.116 (73), Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.23	Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.3.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 2, Rezoluția OMI MSC.116 (73), Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Normă viitoare ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162	
A.2/4.24	Indicator de împingere	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.7.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)		
A.2/4.25	Indicatoare pentru împingerea laterală, de tangaj și regimul de funcționare	Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.11.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.11.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)		

5. Echipamente de radiocomunicații

Note care se aplică anexei A.2, punctul 5 – Echipamente de radiocomunicații

Coloana 4:

Recomandările ITU menționate sunt aceleia la care se face referire în convențiile internaționale și circularele în domeniu ale OMI.

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regula din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluțile și circularele OMI în domeniu	Standarde de testare				Module de evaluare a conformității			
				B+C	B+D	B+E	B+F	G	H		
1	2	3	4	5	6						
A.2 5.1	Radiobaliză EPIRB pe unde UHF	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/8.3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.8.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.662 (16), Rezoluția OMI A.805 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M. 693 (06/90)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							
A.2 5.2	Sursă de energie de rezervă pentru radio	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/13.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.13 (Codul HSC din 2000), Circularea COMSAR 16, Rezoluția OMI A.694 (17)	Normă viitoare EN 61097-14, EN 60945 (1997); Normă viitoare IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)							
A.2 5.3	Inmarsat-F SES (stație navală)	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/10.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14), Rezoluția OMI A.808 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), Circularea OMI MSC 862	Normă viitoare IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), Circularea OMI MSC 862							
A.2 5.4	Panou pentru caz de sinistru	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/6.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.6.4 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17), Circularea OMI MSC 862	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							
A.2 5.5	Panou pentru semnale de alertare în caz de sinistru	Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)	Regula IV/6.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.6.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17), Circularea OMI MSC 862	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							

6. Echipamente impuse de Convenția COLREG 72

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regula din Convenția COLREG 72 modificată, unde este necesară o «omologare»	Reguli din Convenția COLREG 72 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Module de evaluare a conformității					
				B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
1	2	3	4	5	6				
A.2/6.1	Lumini de navigație	anexa I/14	anexa I/14, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997), Colreg 72 anexa I (funcționare); IEC 60945 (1996), Colreg 72 anexa I (funcționare)					
A.2/6.2	Mijloace de semnalizare acustică	anexa III/3	anexa III/3, Rezoluția OMI A.694 (17)	EN 60945 (1997), Fluiere – Colreg 72 anexa III/1 (funcționare), Clopoțe sau gonguri – Colreg 72 anexa III/2 (funcționare); IEC 60945 (1996), Fluiere – Colreg 72 anexa III/1 (funcționare), Clopoțe sau gonguri – Colreg 72 anexa III/2 (funcționare)					

7. Echipamente de siguranță pentru vrachiere

Nr. crt.	Numele echipamentului	Regula din Convenția SOLAS 74 modificată și aplicabilă, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu	Module de evaluare a conformității					
				B+C	B+D	B+E	B+F	G	H
1	2	3	4	5	6				
A.2/7.1	Calculator pentru încărcătură	Regula XII/11, Rezoluția 5 a Conferinței SOLAS din 1997	Regula XII/11, Rezoluția 5 a Conferinței SOLAS din 1997	Recomandarea IACS nr. 48 cu privire la calculatorul pentru încărcătură (SOLAS/CONF.4/7)"					