

KORIGENDÁ

Korigendum k smernici Komisie 2004/104/ES zo 14. októbra 2004, prispôsobujúcej technickému pokroku smernicu Rady 72/245/EHS týkajúcu sa rádiového rušenia (elektromagnetická kompatibilita) vozidiel a meniacej a dopĺňujúcej smernicu Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Úradný vestník Európskej únie L 337 z 13. novembra 2004)

1. Vyškrtnite číslo smernice a nasledujúce zarážky v grafických názvoch v prílohe I:

- dodatok 2 (strana 28)
- dodatok 3 (strana 29)
- dodatok 4 (strana 30)
- dodatok 5 (strana 31)
- dodatok 6 (strana 32)
- dodatok 7 (strana 33).

2. Strana 35, príloha II A, v názve:

Namiesto: „smernicou Komisie 2004/78/ES“,

má byť: „smernicou 2004/104/ES“.

3. Strana 38, príloha II B, v názve:

Namiesto: „smernicou Komisie 95/54/ES“,

má byť: „smernicou 2004/104/ES“.

4. Strana 40, príloha III A, v názve doplnku:

Namiesto: „smernicou Komisie 95/54/ES“,

má byť: „smernicou 2004/104/ES“.

5. Strana 42, príloha III B, v názve doplnku:

Namiesto: „smernicou Komisie 95/54/ES“,

má byť: „smernicou 2004/104/ES“.

6. Strana 43, príloha III C, 6. odsek:

Namiesto: „smernicou 2004/XX/ES“,

má byť: „smernicou 2004/104/ES“.

7. Na strane 45 vložte tento odsek:

„1.3. Úrovne emisií v rámci frekvenčnej zložky FM (76 do 108 MHz) by sa mali merať na vysielacej rozhlasovej anténe vozidla prostredníctvom priemerného snímača. Ak sa úroveň uvedená v odseku 6.3.2.4 prílohy I nepresiahne, spĺňa vozidlo požiadavky tejto prílohy týkajúcej sa frekvenčnej zložky a nie je potrebné vykonať celkové testy.“
